Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 221

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 14 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO : Villa Hermosa.

LOCALIDAD: Usme.

UBICACION: Carrera 64 Este con Calle 90 Sur.

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Deslizamiento
Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-M, escarpada y se encuentra en la cima del cerro.
La zona cuenta con la red de servicios públicos básicos y las vías estan sin pavimentar.
Mala disposición de basuras.
La zona se encuentra por fuera del perímetro de servicios.
Ausencia de alcantarillado de aguas lluvias produciéndose escorrentía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Control de los cortes muy profundos en el suelo.

CT 221 000002

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 33.

FECHA: Marzo 3-95.
FECHA VISITA: Marzo 4-95
BARRIO: Villa Hermosa
LOCALIDAD: USME.
LOCALIZACION: Cra 64 Este-calle 90 SUR.
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-H. con escarpes fuertes en el flanco oriental la mayor parte con urbanizaciones recientes

a) TIPO DE RIESGO: Medio Contaminación ambiental por basuras y caños de aguas negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: se encuentra en la parte más estable del cerro, no hay presencia de servicios sus más están denunciados pero sin postes; el servicio de agua es clandestino, los servicios de luz deficiente existe sobre carga en transformadores.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar la deforestación y los cortes muy profundos en el suelo, remover adecuadamente capa de arcilla expansiva (si hubiese).

NOMBRE: Isabel de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Isabel Zamudio de Rojas

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 41 feb 13.
FECHA VISITA:
BARRIO: Villa Hermosa
LOCALIDAD: Usme
LOCALIZACION: Columna Alfonso I. Pumarejo - Cra. 64 Este con calles 90Sur
REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
BAJO - AMBIENTAL.
BAJO - DESLIZAMIENTO.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
LA COMUNA AGRUPA VARIOS BARRIOS ENCONTRANDOSE GEOLOGICAMENTE EN LA PARTE ESTABLE DEL CERRO FUERTE A LA VEREDA EL UVAL LA RED VIAL ESTA DEMARCADA SIN PAVIMENTAR. EXISTEN CONSTRUCCIONES DE REGULAR A BUENA. HAY PRESENCIA DE SERVICIOS EXISTEN REDES Y HAY LUZ. BARRIO CON OBRAS DE MEJORAMIENTO. LA VIA PRINCIPAL AUTOPISTA AL SUR. ESTOS BARRIOS SON SIMILARES Y LA DESCRIPCIÓN ES PARA TODOS. (LA REFORMA - LA ACROPOLIS - CHICO SUR) Y CONFORMAN LA COMUNA. EXISTEN PROBLEMAS DE BASURAS. HAY ESCASEZ DE AGUAS. NO HAY RED DE AGUAS LLUVIAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Asdrubal Lucas
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA: