000001

CONCEPTO TECNICO No. 2078

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 26 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: NUEVA DELHI
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
UBICACION : Diag. 60A sur No 11B - 85 Este (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona en estudio es de pendientes moderada, topografía irregular.
Presencia de servicios básicos
Observamos un lote con sus bases, listo para construir.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la realización de la obra.

2078

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA
FECHA VISITA Agosto 26/96
ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD - AL.
BARRIO: Nueva Delhi
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION : Diag. 60A Sur Nº 11B-85 Este (Puntual)
REF OPES:

CONTENIDO DAPD - AL.

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

- La zona en estudio es de pendientes moderadas, topografía irregular.
- Presencia de servicios básicos.
- observamos un lote con sus bases, Listo para Construir.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la realización de la obra.

NOMBRE Patricia Pachon B.
PROFESION Ing. Civil
MATRICULA Nº 25202178703

FIRMA

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2078

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 16 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**D.A.P.D., Alcaldía Local**
BARRIO:	**Marco Fidel Suárez**
LOCALIDAD:	**Rafael Uribe Uribe**
UBICACION:	**Calle 48 Sur No. 14A-24 (Puntual)**
REF. OPES:	**2676**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Bajo

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Corregir las humedades observadas en la vivienda.
Hacer recuperación de las placas estructurales.
Colocar la baranda de la escalera.

JUSTIFICACION TECNICA

Observamos una vivienda de dos plantas, sobre una pendiente baja y vías pavimentadas.
Con presencia de todos los servicios básicos.
En la vivienda observamos humedad en las paredes.
El recubrimiento de la placa aérea y la escalera está obstruido y se observa el hierro.
La escalera no tiene baranda y es un riesgo para las personas que habitan la vivienda.

ALCALDIA MAYOR DE ...
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 31-96.
FECHA VISITA Agosto 16/96
BARRIO Marco Fidel Suarez.
LOCALIDAD Rafael Uribe U.
LOCALIZACION Calle 48 Sur No. 14-A-24 - (Puntual)
REFERENCIA OPES 2676

CONTENIDO Planeación - AU

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Bajo

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos una vivienda de dos plantas, sobre una pendiente baja y vias pavimentadas
- Con presencia de todos los servicios basicos.
- En la vivienda observamos humedad en las paredes,
- El recubrimiento de la placa aerea y la escalera esta obstruido y se observa el hierro.
- La escalera no tiene baranda y es un riesgo para las personas que habitan la vivienda.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Corregir las humedades observadas en la vivienda
- Hacer recuperación de las placas estructurales.
- Colocar la baranda de la escalera

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503
FIRMA: