ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

# DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. 3396
# COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN:** | Manzana 11 Lote 6 | **ÁREA:** | 72 m² |
| **BARRIO:** | Mirador de la Estancia | **POBLACIÓN BENEFICIADA:** | |
| **UPZ:** | 69 Ismael Perdomo | FAMILIAS 1 | PERSONAS 4 |
| **LOCALIDAD:** | 19 Ciudad Bolívar | **PREDIOS EVALUADOS:** | 1 |
| **NOMBRE:** | Gloria Cecilia Quimbayo | **PRIORIDAD:** | 1 |
| **FECHA DE VISITA:** | Septiembre 25 de 2007 | | |

## 2. ANTECEDENTES

| Soporte Técnico de Ingreso No. | Fecha | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Concepto Técnico No. CT – 3900 | 2003 | El predio localizado en la manzana 11 lote 6 del Barrio Mirador de la Estancia fue incluido en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable en prioridad 2 de intervención para la fase II, sin información de propietario. Posteriormente el dia 21 de marzo de 2007, se realizó visita técnica al predio en mención con el fin de evaluar las condiciones de habitabilidad, de la visita se emitió el diagnóstico técnico DI-3148 el cual recomendó el cambio de prioridad técnica 2 a prioridad técnica 1 en atención al programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no Mitigable. | 2 |

## 3. SITUACIÓN ACTUAL

Se pudo observar en la visita el deterioro de los muros de linderos, en placa de contrapiso y la puerta de entrada principal a la vivienda descolgada, asociados a deficiencias constructivas y a los movimientos presentes en la zona, comprometiendo en el corto plazo la habitabilidad de la vivienda.

## 4. RECOMENDACIONES

| Descripción | Prioridad |
|---|---|
| Se recomienda la evacuación definitiva hasta que culmine el proceso de reasentamiento del predio de la manzana 11 lote 6 del barrio Mirador de la Estancia, habitado actualmente por la familia de Gloria Cecilia Quimbayo. | 1 |

## 5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

**NOMBRE:** LUCY BOHORQUEZ RIOS
**PROFESIÓN:** INGENIERA MINAS
**MATRICULA:** 25218101904 CND

**NOMBRE:** JUAN FERNANDO PALACIO
**PROFESIÓN:** INGENIERO GEOLOGO
**MATRICULA:** 522376338 ANT

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.: GEO. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS
DIRECTORA