Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 75

FECHA SOLICITUD: Enero 12 de 1995.
FECHA DE EMISION: Enero 25 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: Comité Interinstitucional
URBANIZACION: Villa Leticia
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Avenida Suba con Calle 138- Cra. 59.
REF. OPES: 9422077

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente es estable.
Un muro de la fachada presenta una inclinación con peligro y además está fracturado, ocasionando un peligro para los peatones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Muro de la fachada.

000002

G#75

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 12/01/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Urb. Villalencia.
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Av. Suba Calle 138-Aa.59
REFERENCIA OPES: 9422077. (95-1-26).

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Geologicamente no presenta riesgo. Existe un problema como se aprecia en la fotografia que consiste en el muro de la fachada en la cual presenta una inclinacion con peligro y ademas fracturado. esto ocasiona un grave peligro para los peatones. Este frente esta sobre la avenida Suba.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Arreglar el muro de la fachada.

NOMBRE: Arturo Junco
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0757
FIRMA:





