ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TECNICO 4164

ADENDO No 3 al CONCEPTO TECNICO No. 3904

1. LOCALIZACIÓN

LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO:	Santo Domingo
UPZ.	69
DIRECCION:	Manzana 55 Lote 6, Manzana 43 Lote 1.
FECHA DE EMISIÓN:	3 de Junio de 2005
SOLICITANTE:	Comunidad
TIPO DE RIESGO:	Movimiento en masa tipo deslizamiento
AREA:	144 m 2
PREDIOS EVALUADOS:	Predio evaluados (2)
POBLACIÓN BENEFICIADA:	2 Familias (6 personas).

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No.3 por el cual se complementa el Concepto Técnico 3904 del 27 de agosto de 2003 para el Barrio Santo Domingo, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

Mediante el Concepto Técnico No. 3904 de 2003, los predios ubicados en las manzanas 55 (lote 6) y 43 (lote 1) se incluyeron en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo no Mitigable en Fase II con prioridad 2 de intervención.

De igual forma, en la visita realizada el 24 de Mayo de 2005, se evaluó la condición de vulnerabilidad de los predios encontrando lo siguiente:

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Nombre	Barrio	Manzana - Lote	OBSERVACIONES
Luis Fernando Calderón	Santo Domingo	55 – 6 Calle 68 Bis No. 75H – 45 sur	La vivienda consta de 1 piso, está construida en material de recuperación y se encuentra a 70 cm por debajo del nivel de la vía. Se observa afectación permanente de la vivienda por aguas servidas y lluvias por colmatación de la alcantarilla y rompimiento de tuberías, generando problemas de salubridad para los residentes.
Javier Alonso Esteban Vargas	Santo Domingo	43 - 1	La vivienda consta de 1 piso, está construida en material de recuperación. Se observa afectación permanente de la vivienda por aguas servidas y lluvias, generando problemas de salubridad para los residentes .

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la visita de campo, los predios relacionados anteriormente se encuentran bajo una condición de riesgo alto por las condiciones expuestas anteriormente y que pueden llegar a comprometer la habitabilidad en un corto plazo; por lo tanto, se recomienda el cambio de los predios de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención y la evacuación de las familias que lo habitan.

NOMBRE	BARRIO	MANZANA-LOTE	PRIORIDAD
Luis Fernando Calderón	Santo Domingo	55 – 6	1 y evacuación
Javier Alonso Esteban Vargas	Santo Domingo	43 - 1	1y evacuación

LUCY BOHORQUEZ RIOS
INGENIERA DE MINAS
25218101904 CND

Revisó: CARLOS EDUARDO MENDOZA
INGENIERO CIVIL-Msc GEOTECNIA
25202084539 CND

Aprobó: DIANA PATRICIA ARÉVALO
INGENIERA CIVIL- ESP. GEOTECNIA
25202-54965 CND

VoBo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR