AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

DIAGNOSTICO No. 588

Fecha Emergencia: 09 de Marzo de 1999

Dirección : Carretera Oriente No. 14 - 24 int 44.

Barrio : **Triangulo bajo.**

Localidad : **San Cristóbal**

1. DESCRIPCIÓN:

El reporte de emergencia hace referencia a un fenómeno de remoción en masa representada por un flujo de lodo proveniente de un pequeño talud de aproximadamente 4 metros de alto por 11 m de largo.

El sector presenta gran sobresaturación por escurrentía y aguas domiciliarias incontroladas.

2. ELEMENTOS AFECTADOS:

Como elementos en riesgo se tiene un peatonal obstruido y una vivienda expuestas a la caída de material en su parte lateral, pero sin afectación directa ya que no presenta daños en su estructura.

3. POSIBLES CAUSAS:

El agente detonante de este movimiento en masa es la intensa ola invernal, y las aguas incontroladas en el sector.

4. RECOMENDACIONES:

4.1. ACCIONES INMEDIATAS: La evacuación del material suelto que tapona la peatonal.

Recomendar a la comunidad el control efectivo de aguas y la prohibición expresa de hacer excavaciones sobre el talud.

Notificar a la EAAB para que suprimiera las conducciones de contrabando de aguas que se presentan en el sector.

5. MEDIDAS ADOPTADAS:

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias envió al sitio un geólogo y un consultor del CLE los cuales constataron el estado del talud, dirigieron y coordinaron las labores de atención de la emergencia.

Se coordinaron en asocio con un pelotón del la Escuela de Logística del Ejercito, las labores de despeje del peatonal obstruido.

Se gestionó con Alcaldía local la consecución del personal de la Escuela de Logística del Ejercito Nacional y de herramienta de mano necesaria para esta labor.

La comunidad colaboró activamente en el despeje del material suelto.

6. ENTIDADES PARTICIPANTES:

ENTIDAD	FUNCIONARIOS
POLICIA	2 Agentes Estación cuarta.
Alcaldía San Cristóbal	Dr. Jairo Rodríguez V. Alcalde y 1 conductor.
EAAB	Departamento de Control de Daños José Israel Roa.
Ejercito Nacional	Pelotón de la Escuela de Logística.
Junta Acción Comunal	Barrio Triangulo Bajo
UPES	Juan Carlos Díaz Asesor CLE Gel. Luis Carlos Vásquez Analista de Riesgos.

LUIS CARLOS VASQUEZ L.
Analista de riesgos UPES
Geólogo MP 1112 C.C.G.

Vo.Bo. COORDINADOR AREA ANALISIS DE RIESGO

LCV/Dg588