Hoja1

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 797

FECHA SOLICITUD: 29 de Septiembre de 1995
FECHA DE EMISION: 29 de Septiembre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Villa Teresita
LOCALIDAD:Engativà
UBICACION: Carrera 115 Calle 67B
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Bajo- inundaciòn parcial en època de mucho invierno

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Se encuentra en una zona plana, viviendas por autoconstrucciòn.
En cuanto la Ronda Hidraùlica del jaboque la empresa de acueducto ya colocò mojones y el barrioo no se encuentra afectado, y en lo que respecta a la Avenida Josè Celestino Mutis, debe averiguarse con planeaciòn porque parece que hay un nuevo trazado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Investigar las condiciones de estabilidad y para cualquier tipo de construcciòn ensayo de consolidaciòn obligatorio.

Firmado por:
Fidel Torres Pena
DIRECTOR

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT-797

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 419

FECHA: Sep 29-95
FECHA VISITA: Sep 29-95
BARRIO: Villa Teresita
LOCALIDAD: Engativá
LOCALIZACION: Cra 115 Alle 67B.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P. Zona de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Bajo - inundación parcial en época de mucho invierno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra en una zona plana, rimedos por autocoa-trucción.
En cuanto la Ronda Hidráulica del Jabo que la Empresa de Acueducto ya colocó mojones y el barrio no se encuentra afectado, y en lo que respecta a la Avda José Celestino Mutis debe averiguarse con planeación porque parece q' hay un nuevo trazado

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Investigar las condiciones de estabilidad y para cualquier tipo de construcción. Ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael S. de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Rafael Santamaría de Rojas