



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

**INFORME EMERGENCIA - BARRIO LA SUREÑA
LOCALIDAD USME**

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 618 de 1999

Entidades Participantes:

UPES: EQT 6, CLE19

Reporta La Emergencia:

Junta de Acción Comunal

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha: Marzo 18 de 1999

Hora: 10:00 pm. – 11:30 pm.

Dirección: SIN NOMENCLATURA

Barrio: **SANTA VIVIANA - SECTOR VISTAHERMOSA**

Localidad: CIUDAD BOLIVAR

DESCRIPCION DEL EVENTO

1. El día miércoles 18 de marzo de 1999, se presentó hacia la parte alta del barrio Santa Viviana - Sector Vista Hermosa, el desbordamiento de la quebrada La carbonera, lo cual originó el arrastre del material suelto y de basuras hasta la parte baja del barrio, afectando parcialmente 3 viviendas del sector.

CONCLUSIONES:

Las causas que generaron el desbordamiento de la quebrada la carbonera desde la parte alta del barrio, fueron:

1. El fuerte periodo de lluvias que se presentó en el sector, lo cual originó el incremento del caudal de la quebrada La carbonera.
2. Reducción de la capacidad hidráulica del cauce de la quebrada, por la construcción antitécnica de pasos peatonales dentro del cauce.
3. Hacia la parte alta del barrio, se presentó el depósito de basuras en las márgenes de la quebrada, material que se obstruyó los pasos peatonales, aumentando el nivel del agua de la quebrada y produciendo su desbordamiento.



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

RECOMENDACIONES:

INMEDIATAS

1. Colocar sobre la margen derecha de la quebrada La carbonera, sacos de suelo con el fin de rectificar el cauce de la quebrada en este sector y evitar que ante eventuales crecientes de la quebrada, esta se desborde y afecte las viviendas localizadas sobre esta margen.
2. Prohibir arrojar basuras en la quebrada, ya que puedan ocasionar el represamiento de la quebrada a lo largo de su curso.
3. Limpieza adecuada y mantenimiento del cauce de la quebrada La Carbonera para tratar de restablecer el flujo normal y así disminuir el proceso de desbordamiento.

LARGO PLAZO

Realizar un estudio geotécnico e hidráulico para el tratamiento integral de la cuenca debido a la presencia de fenómenos de remoción en masa.

GUSTAVO MORENO MONTAÑA
GEOLOGO E INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA
M.P.No.1526 – 2522259355 CND

Vo.Bo.-----

JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA ANALISIS DE RIESGO