DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-14301
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTO SIRE No. 5342971
ADENDA No.1 AL DIAGNOSTICO TECNICO DI-13750

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: NELSON DAVID MILLÁN DELVALLE				SOLICITANTE: CAJA DE VIVIEND APOPULAR CVP
CAT	07	**MÓVIL:**	CON	
FECHA:	12 al 18 de Diciembre de 2019	**HORA:**	06:00	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Entre Calle 76A Sur y 76 Bis Sur y entre Carreras 71 y 75G	**COORDENADAS ÁREA INSPECCIONADA**					X_1:89813.05 Y_1:97484.22 X_2:89803.53 Y_2:97450.35 X_3:89734.21 Y_3:97484.75 X_4:89370.14 Y_4:97560.95 X_5:89371.20 Y_5:97565.71 X_6:89142.60 Y_6:97602.75 X_7:8914895 Y_7:97664.66 X_8:89221.97 Y_8:97642.44 X_9:89291.82 Y_9:97648.79 X_{10}:89420.41 Y_{10}:97647.73 X_{11}:89523.07 Y_{11}:97642.97 X_{12}:89599.80 Y_{12}:97573.65		
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	Caracolí	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**					47.117,7 m^2	
UPZ:	69 – Ismael Perdomo	**POBLACIÓN ATENDIDA:**					150	
LOCALIDAD:	19 – Ciudad Bolívar	**FAMILIAS**	45	**ADULTOS**	100	**MENORES**	50	
CHIP:		**PREDIOS EVALUADOS**					1	
AREA INSPECCIONADA	47.117,7 m^2	**DOCUMENTO REMISORIO**					CR-36567	

Este Diagnóstico Técnico corresponde a una adenda al Diagnóstico Técnico DI-13750, el cual fue adelantado por personal del Instituto Distrital De Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en atención al evento SIRE No 5342971, con el fin de mantener vigente la siguiente información:

1. DESCRIPCIÓN

En atención a actividades de verificación, solicitadas por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y por la Caja de Vivienda Popular, se realiza visita nuevamente entre el 12 y 18 de diciembre de 2019 a polígono de la Calle 76A Sur a la Calle 76 Bis Sur entre la Carrera 71 y Carrera 75G, Barrio Caracolí de la Localidad de Ciudad Bolívar.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

En la inspección visual realizada, se identifica la misma condición de riesgo por movimientos en masa para las ocupaciones que aún permanecen en el área del polígono evaluado. De igual manera se mantienen los afloramientos de agua y el aporte de aguas servidas provenientes de las ocupaciones existentes; las aguas discurren por la ladera y se infiltran en el suelo porque no existen obras para el manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, y tampoco un sistema de acueducto y alcantarillado que permita dar manejo a las aguas servidas

2. ACCIONES ADELANTADAS

Teniendo en cuenta que se mantienen las condiciones de estabilidad descritas en el DI-13750, y que el polígono evaluado se encuentra recomendado como suelo de protección por riesgo de acuerdo a la Resolución 1482 de 2019, se ratifican las recomendaciones de evacuación para 45 ocupaciones, mediante los formatos que se relacionan a continuación:

Tabla 1 .Relación de formatos emitidos en atención al evento en referencia.

No.	NO. DE FORMATO	IDENTIFICADOR CAJA DE VIVIENDA -CVP	FECHA	NOMBRE A QUIEN SE NOTIFICA	Cedula	TIPO DE FORMATO
1	4641	N 601 H 12 ZONA 5	12/12/2019	JESSICA ANDREA GONZALEZ	1024475307	Evacuación
2	4643	N 432 H 165 ZONA 4	12/12/2019	YURI PAOLA PRADA MACANA	1024558361	Evacuación
3	4644	N 568 H 600 ZONA 5	12/12/2019	LEONEL VASQUEZ RAMOS	87026322	Evacuación
4	4645	N 604 H 14 ZONA 5	12/12/2019	YOLANDA CARO SANCHEZ	52742918	Evacuación
5	4646	N 604 H 14 A ZONA 5	12/12/2019	HAIR MONTOYA AGUIRRE	79920293	Evacuación
6	4648	N 53 H 640 ZONA 1	12/12/2019	BRANDO ANDRES DIAZ HURTADO	1023874980	Evacuación
7	4649	N 556 H 60 ZONA 5	12/12/2019	SANTOS MARIA PICO PEREZ	91000255	Evacuación
8	4650	N 180 H 343 ZONA 2	12/12/2019	ANDRES YULIAN ORTIZ AREVALO	80140480	Evacuación
9	4651	N 594 H 21 ZONA 5	12/12/2019	LEIDY CAROLINA VALENCIA MORA	1024517950	Evacuación
10	4652	N 217 H 342 ZONA 2	12/12/2019	ANGELICA MERCEDES SUAREZ INFANTE	131165826	Evacuación
11	4653	N 633 H 632 ZONA 1	12/12/2019	GLORIA AMPARO PAEZ CALDERON	36278391	Evacuación
12	4654	N 488 H 512 ZONA 4	12/12/2019	LUZ PERLA NAGLES GONZALEZ	39711457	Evacuación
13	3711	N 429 H 161 ZONA 4	12/12/2019	JOSE DAVID BELTRAN PINEDA	79286304	Evacuación
14	4642	N 324 H 248 ZONA 3	12/12/2019	ROSALBINA FORERO DE PIZA	74244733	Evacuación
15	4681	N 322 H 246 ZONA 3	13/12/2019	DIANA CRISTINA MORALES	1073684870	Evacuación

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	DIAGNÓSTICO TÉCNICO	Código:	GAR- FT - 03
		Versión:	04
		Fecha de Revisión:	20/04/2018

No.	NO. DE FORMATO	IDENTIFICADOR CAJA DE VIVIENDA -CVP	FECHA	NOMBRE A QUIEN SE NOTIFICA	Cedula	TIPO DE FORMATO
16	4661	N 472 H 144 ZONA 4	13/12/2019	NESDELI YUNARI RODRIGUEZ ROBAYO	1022967348	Evacuación
17	4682	N 85 H 444 ZONA 1	13/12/2019	KELLY JOHANA CASTRILLO MAESTRE	1003039647	Evacuación
18	4683	N39 H 654 ZONA 1	13/12/2019	ERASRO BARBOSA PARDO	1024475724	Evacuación
19	4684	N 327 H 220 ZONA 3	13/12/2019	YUDY SOLANDY MOLANO DIAZ	52874554	Evacuación
20	4685	N 15 H 493 ZONA 1	13/12/2019	ROSELI ROMERO ROMERO	25637731	Evacuación
21	4686	N 540 H 73 ZONA 5	13/12/2019	FRANCY YULIETH BUITRAGO FLOREZ	1024575156	Evacuación
22	3560	N 548 H 67 ZONA 5	14/12/2019	CLAUDIA PAOLA MURCIA	1071579988	Evacuación
23	3559	N 542 H 75 ZONA 5	14/12/2019	YENIFER ELIANA PINILLA	1033682292	Evacuación
24	4502	N 1 H 500 ZONA 1	15/12/2019	LUIS EDUARDO MORA	1024564293	Evacuación
25	4503	N 144 H 406 ZONA 1	15/12/2019	LUZ MERY VELAZQUEZ BAQUERO	39712724	Evacuación
26	4045	N 396 H 189 ZONA 4	15/12/2019	OSCAR FABIAN CHACON MOSQUERA	1030595436	Evacuación
27	4009	N 146 H 374 ZONA	16/12/2019	ANGIE KATHERINE SUAREZ INFANTE	1031171862	Evacuación
28	4010	N 410 H 181 ZONA	16/12/2019	GLORIA INES FERNANDEZ	35412781	Evacuación
29	4012	N 214 H 239 ZONA	16/12/2019	JHOAN CAMARGO GALVIS	1006186993	Evacuación
30	4011	N 153 H 381 ZONA	16/12/2019	MARIA VIVIANAV FINO VANEGAS	65632108	Evacuación
31	4014	N 394 H 187 ZONA	16/12/2019	FRANKLIN FIERRO	1026558988	Evacuación
32	4008	N 205 H 330 ZONA	16/12/2019	FANIS TIQUE AROCA	65791393	Evacuación
33	4007	N 473 H 145 ZONA	16/12/2019	MANUEL ESNEIDER PEREZ	80254696	Evacuación
34	5951	N 591 H 34 ZONA	17/12/2019	DORIS SORAYA GOMEZ	46668931	Evacuación
35	5952	N 364 H 217 ZONA	17/12/2019	EUSTAQUIA SANTA AGUJA	28652569	Evacuación
36	5954	N 409 H 180 ZONA	17/12/2019	MARIA PAULA BENAVIDES	1193553066	Evacuación
37	5955	N 547 H 66 ZONA	17/12/2019	YANETH SUA RAVELO	52875618	Evacuación
38	5956	N 543 H 76	17/12/2019	MARTHA GONZALEZ ROA	23753485	Evacuación
39	5957	N563 H 53	17/12/2019	DANIEL SANTANA SANCHEZ	3157164	Evacuación
40	4013	N290 H 250	16/12/2019	HECTOR FABIO BERMUDEZ PINO	80132663	Evacuación
41	4420	N412 H183	18/12/2019	MYRYAM YASMID GUAPACHO	39672609	Evacuación
42	5958	N528 H78	17/12/2019	WILLIAM DE JESUS GOEZ	70050218	Evacuación
43	4416	N422 H523	18/12/2019	SAMUEL PATIÑO	5996306	Evacuación
44	4417	N272 H626	18/12/2019	JOSE ANTONIO MARTINEZ	77151733	Evacuación

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

No.	NO. DE FORMATO	IDENTIFICADOR CAJA DE VIVIENDA -CVP	FECHA	NOMBRE A QUIEN SE NOTIFICA	Cedula	TIPO DE FORMATO
45	4419	N291 H251	18/12/2019	LUCY ESTRELLA SANABRIA	51606295	Evacuación

3. RECOMENDACIONES

Debido a que no se identifican cambios en las condiciones de estabilidad y funcionalidad para los predios descritos en el Diagnostico Técnico DI-13750, se mantienen vigentes las recomendaciones dadas en el mismo, en lo relacionado con:

- *A la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, desde sus respectivas competencias en el marco de las facultades otorgadas en el art. 56 de la Ley 9 de 1989 así como a través del Decreto Distrital 038 de 2007, ordenar la desocupación de inmuebles ubicados en zonas de Alto Riesgo No Mitigable, evitando así su ocupación indebida por parte de particulares y ejercer el control urbanístico a fin de impedir que personas urbanicen y/o emplacen viviendas en predios ubicados en Zonas en Alto Riesgo No Mitigable declarada bajo la Resolución 843 de 2007. Lo anterior con el ánimo de proteger la vida de las personas que realizan dichas actividades y que posiblemente con estas, deterioran las condiciones de estabilidad y funcionalidad de los predios ubicados en la parte baja de la ladera.*

- *A la Caja de Vivienda Popular – CVP, desde sus respectivas competencias, verificar el estado actual de las familias y las ocupaciones identificadas al interior del polígono definido en el sector entre la Calle 76A Sur y Calle 76 Bis Sur entre Carrera 71 y Carrera 75G, en el Barrio Caracolí en la Localidad de Ciudad Bolívar, considerando que se está adelantando un proceso de reasentamiento. Es importante resaltar que las ocupaciones inspeccionadas, se localizan sobre un suelo de protección por riesgo, por lo cual no es posible que se genere una urbanización de esta zona dado que se incurren en infracciones urbanísticas.*

- *A los habitantes y/o responsables de las ocupaciones identificadas en el sector inspeccionado entre la Calle 76A Sur y Calle 76 Bis Sur entre Carrera 71 y Carrera 75G, (Ver tabla 3), en el Barrio Caracolí de la Localidad de Ciudad Bolívar, acatar la recomendación de evacuación emitida mediante los formatos de la Tabla 3.*

- *A los habitantes de las ocupaciones que se relacionan en la Tabla 3, dirigirse a las entidades encargadas del tema de vivienda, con el fin de indagar si existen proyectos encaminados a otorgar subsidios para adquisición de vivienda, toda vez que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, no cuenta con recursos ni proyectos orientados a dicha situación. Dichas entidades son a nivel distrital la Secretaría Distrital de Hábitat con su programa Integral Vivienda Efectiva - PIVE y las Cajas de Compensación Familiar, las cuales promueven el acceso a la vivienda, a través de la asignación del subsidio familiar de vivienda, previo el cumplimiento de los requisitos*

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

establecidos en las normas que regulan la materia. En la Nación es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Desarrollo.

- *A la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, dar a conocer lo plasmado en el siguiente Diagnostico Técnico a las personas que habitan en las ocupaciones mencionados en la Tabla 3 e igualmente, adelantar las acciones administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnóstico técnico con el objeto de proteger la integridad física de los habitantes y vecinos del sector evaluado.*

Adicionalmente se recomienda:

- A los habitantes y/o responsables de las ocupaciones identificadas en el sector inspeccionado entre la Calle 76A Sur y Calle 76 Bis Sur entre Carrera 71 y Carrera 75G, (Ver tabla 1), en el Barrio Caracolí de la Localidad de Ciudad Bolívar, acatar la recomendación de evacuación emitida mediante los formatos de la Tabla 1.

La adición realizada al Diagnóstico Técnico DI-13750 no cambia el sentido material de la decisión. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011.

4. APROBACIONES

Elaboró
Firma:_____ Nombre: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE Profesión: INGENIERO CIVIL – ESP. EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS ESP. EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
Profesional Especializado Código 222 Grado 23
Reviso
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.