ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. 3144 DM-3
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

	Carrera 75 G No. 75 B – 53 sur		72 m²
DIRECCIÓN:	Manzana 50 Lote 22	**ÁREA:**	
BARRIO:	Santa Viviana	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS 1	PERSONAS 5
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Nelcy Pulido	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	Marzo 21 de 2007		

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
Concepto Técnico No. CT - 3903	2003	El predio localizado en la manzana 50 lote 22 del Barrio Santa Viviana fue incluido en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable en prioridad 2 de intervención para la fase II.	2

3. SITUACIÓN ACTUAL

La vivienda corresponde a una construcción en material de recuperación, piso en tierra, cubierta en zinc. El lote en mención está afectado por el desconfinamiento del talud de cimentación del costado sur occidente de la vivienda, como consecuencia del lavado del material y la ausencia de medidas que garanticen la estabilidad geotécnica del talud.

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Se recomienda el cambio de prioridad técnica 2 a prioridad técnica 1 de atención en el programa de reasentamiento y la evacuación definitiva hasta que culmine el proceso, a la vivienda localizada en la manzana 50 lote 22 del barrio Santa Viviana, habitado por la familia de Nelcy Pulido.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 25218101904 CND

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO
PROFESIÓN: INGENIERO GEOLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.: GEO. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS
DIRECTORA