Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1613
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia:**
DPAE: EQT 7	Bomberos

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha	:	Octubre 15 de 2002
Dirección	:	Calle 72I Sur # 26C - 66 y Calle 72J Sur # 26C - 30
Barrio	:	Bella Flor, Sector A
Localidad	:	Ciudad Bolívar (19)
Área directa	:	0.05 ha

1.0 Descripción General

El presente informe es Adendo al Diagnostico de Emergencia No. DI-1464 de Mayo 26 de 2002, mediante el cual se incluyeron dos familias en el Proyecto de Reubicaciones en la Calle 72I Sur con Carrera 26.

La vivienda del Señor Guillermo Espejo ubicada en la Calle 72I Sur # 26C - 27 está constituida en mampostería simple, mientras que la casa de los Señores Gladys Milena Guayacundo y/o Arnulfo Huertas Cantor, ubicada en la Calle 72J Sur # 26C - 30 está construida en material de recuperación.

2.0 Evaluación de daños

La vivienda del Señor Guillermo Espejo fue afectada por empujes del muro de contención en gaviones que se encuentra a su respaldo, construido para confinar la banca de la vía, debido a la excavación realizada en la base y por deficiencias constructivas. Los muros presentan grietas de corte y fisuras.

La casa de los Señores Gladys Milena Guayacundo y/o Arnulfo Huertas Cantor se encuentra en el talud externo (ladera abajo) de la Avenida Jaime Castro, resultando afectada por un deslizamiento local y flujo de lodos a causa del manejo inadecuado de las aguas de la vía.

3.0 Recomendaciones

Por lo anterior se recomienda la evacuación e inclusión de las viviendas de los Señores Guillermo Espejo (Calle 72I Sur # 26C - 27) y Gladys Milena Guayacundo y/o Arnulfo Huertas (Calle 72J Sur # 26C - 30) en el proyecto de reubicación de Familias en Alto Riesgo por deslizamiento en prioridad uno (1).

4.0 Advertencia:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: EDSON ORLANDO HOYOS CERÓN
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202 - 63206 CND

Vo. Bo.
ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS