Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 768

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.

FECHA DE EMISION: Septiembre 27 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E..A.A.B.

URBANIZACION : Salazar.

LOCALIDAD: Usme.

UBICACION: Carrera 34 Este con Calle 85 Sur.

REF. OPES: 1986

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona geotécnica I-M, zona de escarpes fuertes en el flanco oriental.
El desarrollo se encuentra localizado en una zona no muy pendiente, tienen un servicio parcial de agua, no tienen alcantarillado, pero lo estan construyendo por acción comunitaria, ausencia del servicio de teléfono público, el servicio de energía es normal, el barrio se desarrolla normalmente aunque un poco lento. La mayor parte no ha sido urbanizada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar la construcción de cortes muy profundos.
Evitar la deforestación y colocar adecuados sistemas de drenaje.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 768

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.

FECHA DE EMISION: Septiembre 27 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E..A.A.B.

URBANIZACION : Salazar.

LOCALIDAD: Usme.

UBICACION: Carrera 34 Este con Calle 85 Sur.

REF. OPES: 1986

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona geotécnica I-M, zona de escarpes fuertes en el flanco oriental.
El desarrollo se encuentra localizado en una zona no muy pendiente, tienen un servicio parcial de agua, no tienen alcantarillado, pero lo estan construyendo por acción comunitaria, ausencia del servicio de teléfono público, el servicio de energía es normal, el barrio se desarrolla normalmente aunque un poco lento. La mayor parte no ha sido urbanizada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar la construcción de cortes muy profundos.
Evitar la deforestación y colocar adecuados sistemas de drenaje.

Original Firmado por:
José Isidro Celis Sanz
DIRECTOR

CT-768

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 375

FECHA: Sep. 14-95
FECHA VISITA: Sep. 14-95
BARRIO: Salazar - Salazar.
LOCALIDAD: Usme.
LOCALIZACION: Cra 34 Este clle 85 Sur
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IM Zona de escarpes fuertes en el flanco oriental, la mayor parte no ha sido urbanizada.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra localizado en una zona no muy pendiente tiene un servicio parcial de agua, casi sin alcantarillado - pero lo están construyendo por acción comunitaria, ausencia de teléfono público. El servicio de energía es normal. El barrio se desarrolla normalmente aunque un poco lento.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar la construcción de cortes muy profundos evitar la deforestación y colocar adecuados pistinos de drenaje.

NOMBRE: Jaqui Santamaría del Pino
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: