Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1081 RECTIFICACION.

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 28 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.
BARRIO: Villa Sandra.
LOCALIDAD:Engativá.
UBICACION Calles 67 y 67 A Carreras 111 y 111 C.
REF OPES: Rectificación concepto 1081.
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana de suelos blandos y baja resistencia.
Calles pavimentadas.
Redes de energía construidas por el urbanizador al igual que el alcantarillado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Los lotes que se encuentran sobre la ronda del humedal del Jaboque no se les puede dar servicios.

Elaborado por:

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Mayo 28-96
BARRIO Villa Sandra.
LOCALIDAD Suba
LOCALIZACION Clls 67 y 67A Cras 111 y 111C.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA : EEEB: Alcaldía Rectificación concepto 1.081

a) TIPO DE RIESGO:
Sin Riesgo

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Zona plana de suelos blandos y baja resistencia
- Calles pavimentadas.
- Redes de energía construidas por el urbanizador al igual que el alcantarillado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Los lotes que se encuentren sobre la Ronda del humedal del Jabaque no se les puede dar servicio

NOMBRE: Rafael Sdz Ayz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033 95
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1081
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Enero 23 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB
BARRIO: VILLA SANDRA
LOCALIDAD: Engativá
UBICACION: Clle 69 Cra 110 D
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Sin riesgo en general el barrio en general, con ecepción de 6 lotes que se encuentran en riesgo alto.

JUSTIFICACIÒN TECNICA:
Zona plana, calles pavimentadas, las redes de energia fueron construidas por el urbanizador, lo mismo que el alcantarillado.
En el extremo nororiental del barrio se encuentan 6 predios sobre la ronda del humedal del Jaboque.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Reubicación de 6 lotes ubicados en la ronda del humedal del Jaboque.

Original Firmado por:
Jose Fidel Cano Pina
DIRECTOR

1061

000004

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No 612

FECHA:
FECHA VISITA: Enero 15 - 95
BARRIO: Villa Saudra
LOCALIDAD: Engativá
LOCALIZACION: Clle 69 Cra 110D
REFERENCIA OPES: EEEB.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Sin Riesgo en general el barrio con excepción de 6 lotes q' H encuentran Riesgo alto.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana calles pavimentadas, las redes de energía fueron construidos por el Urbanizador, lo mismo el alcantarillado. En el extremo Nororiental del barrio se encuentran 6 predios sobre la ronda del humedal del Tabaquel.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Reubicación de 6 lotes ubicados en la Ronda del humedal del Tabaquel.

NOMBRE: Isabel Gallamosa de Ruiz
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No 25202033795
FIRMA:

FICHA TECNICA

FECHA 20 Diciembre/95

FECHA DE VISITA 19 Diciembre/95

BARRIO Villa Mary - Villa Sandra

LOCALIDAD Engativa

LOCALIZACION Cl 67 Cr 110

DESCRIPCION

SECTORIZACION

RED VIAL Pavimentada

UBICACION - PERIMETRO URBANO SI

SERVICIOS

EMPRESA DE ENERGIA (REDES) Construidas por Urbanizador

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Construidas por Urbanizador Completas.

TIPO DE RIESGO

GEOLOGICO - HIDRAULICO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental (Para 6 lotes)

JUSTIFICACION TECNICA

DESCRIPCION - FOTOGRAFIAS - MAPA DE AREA

6 lotes se encuentran en el extremo nor-oriental del barrio, dentro de la ronda del humedal del Jaboque

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Control de la ronda

NOMBRE


PROFESION

FECHA

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA E.S.P.

HOJA DE TRABAJO

DEPARTAMENTO	SECCION	HOJA DE
D. I. U. I		
DESCRIPCION	EJEC. POR:	REV. POR:
BARRIOS VILLA MARY Y VILLA SANDRA		



EL PORVENIR