000001

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 2071
COORDINACIÓN TÉCNICA

DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Lucy Bohórquez Ríos

REPORTÓ
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

EQT: 13 **MOVIL:** 3
FECHA: Junio 12 / 04 **HORA:** 10:20 A..M

DIRECCIÓN: Calle 2 A Bis No. 1 - 57 Sur **ÁREA DIRECTA:** 2 Viviendas (144 m2)
BARRIO: Girardot **POBLACIÓN ATENDIDA:**
UPZ: 96 Lourdes FAMILIAS 1 ADULTOS 4 NIÑOS 6
LOCALIDAD: Santa Fe

EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [X]


DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Amenaza de desplome de muro de alinderamiento y de fachada construidos en adobe y cimentados sobre un muro en piedra pegada con un suelo de fundación limo arenosos dezlenable en el predio , de la señora Gladys Ortíz ubicada en la Calle 2ª Bis No. 1 - 39 Sur (Predio 2). Presenta daños que comprometen su estabilidad y habitabilidad, debido a su vetustez de más de 60 años a y alas deficiencias constructivas (Foto 1).

Predio 1. Desplome de muro lateral de alinderamiento, construido en adobe. El muro se desplomó debido a su vetustez de más de 50 años y por las deficiencias constructivas, ubicado en la Calle 2 A Bis No. 1 - 57 sur de propiedad de la Señora Carmen Ligia Díaz.

3 . ESQUEMA

VISTA DE PLANTA



Zona de Habitaciones predio 1.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ANEXO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. Vista frontal de los predios; a la izquierda se observa la fachada del predio ubicado en la calle 2 A No. 1 - 39 sur (2), a la derecha el predio de la Señora Carmen Ligia Díaz (1). Se destaca el deterioro del muro de fachada del predio 2.

NOMBRE	LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN	INGENIERA MINAS
MATRÍCULA	25218101904 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO