## DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1469

**Atienden La Emergencia:**
**DPAE:** COE5, MOVIL 9, EQT 6

**Reporta La Emergencia: Bomberos**
**Emergencia No. 81 de 2002**


**Datos Generales sobre el Evento:**

| | |
|---|---|
| Fecha: | Mayo 17 de 2002 |
| Dirección : | Calle 25A sur # 7A-08 Este |
| Barrio: | **SAN BLAS II SECTOR** |
| Localidad: | San Cristóbal |

**Descripción del Evento:**
En un talud de corte de aproximadamente 8 metros de altura se presentó un deslizamiento tipo traslacional de suelo compuesto de capa vegetal, suelo residual arenoso. El material deslizado cayó contra la parte posterior de la vivienda del señor José Casallas, sin afectar su estructura. En la corona del talud se encuentra el predio del señor Norman Walteros Cardozo, que corresponde a una estructura prefabricada que no se encontraba habitada en el momento de la visita.



1



2

Fotografía 1. Corte realizado para construcción de vivienda en la parte inferior del talud, donde se acumuló el material deslizado y se observa el afloramiento de material in-situ.
Fotografía 2. Corona del talud, predio del señor Norman Walteros Cardozo.

**RECOMENDACIONES:**
Construir una estructura de contención en el corte para confinar el talud y evitar futuros deslizamientos, si se quiere construir de nuevo la vivienda del señor Norman Walteros Cardozo o realizar un perfilado y terraceo para destinar este sector a otro uso.

**NOTA:** Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

**NOMBRE** : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
**PROFESIÓN** : Ingeniero Civil
**MATRÍCULA** : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos