000001

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1267

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 6, CLE19, COE6

Reporta La Emergencia: Bomberos

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha: Septiembre 13 de 2001
Barrio: Santa Helena
Localidad: Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:

En el barrio Santa Helena se presenta un deslizamiento de tipo traslacional el cual se ha incrementado recientemente. El día de la emergencia, así como la noche anterior se registró lluvia, por lo cual se presentó aumento en lo niveles de agua causando la inundación parcial de las viviendas de la parte inferior del barrio Santa Helena en la localidad de Ciudad Bolívar La elevación en los niveles piezómetricos debido a la obstrucción de la tubería, ocasionó la inundación en las viviendas de la parte inferior en el barrio.

Personas e infraestructura afectadas:

La vivienda localizada en el Lote No. 1 de la Manzana H, corresponde a una vivienda de recuperación en madera, tejas de zinc y piso en tierra, presenta grietas en el piso.

La vivienda localizada en el Lote No. 3 de la Manzana H, corresponde a una vivienda en mampostería y piso en cemento, donde se presentan grietas llenas de agua con una abertura entre 1 y 2 centímetros, que el día del evento se rebosaron e inundaron la vivienda.

La vivienda localizada en el Lote No. 4 de la Manzana H, presenta un mayor desplazamiento que lleva a un colapso inminente.

Acciones Adelantadas:

La vivienda del señor Adonai Pasos Calderón fue evacuada por los habitantes de la misma.

Acciones Pendientes:

Reparación de los pozos y la obstrucción de la tubería del sistema de alcantarillado por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

RECOMENDACIONES:

Realizar un seguimiento al deslizamiento que afecta las viviendas en el barrio Santa Helena.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos