ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1869
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA
EQT: 12
MOVIL: 3
CLE: 3
COE:

REPORTA LA EMERGENCIA
INSTITUCIONAL: Bomberos
COMUNIDAD:

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Santa Fe (3)
BARRIO	El Consuelo
DIRECCIÓN	Carrera 12 este No. 2A – 66
FECHA	Diciembre 1 de 2003
HORA	11:10 AM
ÁREA DIRECTA	40 m² aproximadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Flujo de tierras en el corte de la parte posterior de la vivienda de los señores Luis Mariano García y María Guillermina Herreño; el cual se produjo por la intervención antrópica realizada en este, la ausencia de obras de contención y drenaje y por la alteración del material aflorante a causa de la lluvia.

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

La vivienda del señor García corresponde a una construcción de un (1) piso en material de recuperación en la cual habitan cuatro (4) adultos. Es de destacar que el evento no afectó la vivienda ni sus habitantes; sin embargo, por las condiciones de inestabilidad manifiesta del talud y de la

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

vivienda, se consideró que podría agravarse la situación y entonces afectar la vivienda y sus habitantes; por tal razón, se adelantó la evacuación.

4. RIESGOS ASOCIADOS

Teniendo en cuenta las altas precipitaciones actuales de la ciudad, la alta amenaza que representa el talud y la alta vulnerabilidad de la vivienda ante Fenómenos de Remoción en Masa (FRM), se considera muy factible que el flujo de tierra continúe y por ende afecte la vivienda.

5. ACCIONES EJECUTADAS

La vivienda fue evacuada a la vivienda del frente y a la familia se le asistió con ayudas humanitarias.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS




Figura No. 1. Esquema general del sitio de la emergencia.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

6. RECOMENDACIONES

Incluir la familia de los señores Luis Mariano García y María Guillermina Herreño (Carrera 12 este No. 2A – 66) en el programa de reubicación de familias en alto riesgo no mitigable con prioridad uno (1).

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73855 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co