DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 12154
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
ADENDA No.1 AL DI-12019

Este Diagnóstico Técnico corresponde a la adenda No.1 del Diagnóstico Técnico DI-12019 emitido por el Instituto Distrital De Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en atención al Evento SIRE 5048585 del 12 de julio de 2018.

En el Encabezado del Diagnóstico Técnico DI-12019 se encuentra como evento SIRE el No 4974835.
Se corrige el encabezado del Diagnóstico Técnico DI-12019, el cual quedaría de la siguiente manera:

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 12019
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTO SIRE No 5048585

La corrección al Diagnóstico Técnico DI-12019, no cambia el sentido material de la decisión. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011.

1. APROBACIONES

11.1 Elaboró
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co