CONCEPTO TECNICO No. 2140

FECHA:
FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
BARRIO : La Playa II sector
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía local
UBICACION: Entre Carrera 16 y Carrera 18 B y Calles 61D Sur hasta Río Tunjuelito
REF OPES: AMG 1930

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Alto por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA

Barrio en desarrollo localizado en zona de pendiente baja, las calles se encuentran sin pavimentar. Posee servicio provisional de alcantarillado, no posee energía, se encuentra limitado por el río Tunjuelito y un caño de aguas negras.
En la ronda hidráulica del río se encuentra invadido por un parqueadero.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Cerrar las areneras que se encuentran funcionando sobre el río Tunjuelito ya que sedimentan el cauce y pueden provocar represamiento de las aguas.

CONCEPTO TECNICO No. 2140

FECHA:
FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
BARRIO : La Playa II sector
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía local
UBICACION: Entre Carrera 16 y Carrera 18 B y Calles 61D Sur hasta Río Tunjuelito
REF OPES: AMG 1930

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Alto por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA

Barrio en desarrollo localizado en zona de pendiente baja, las calles se encuentran sin pavimentar. Posee servicio provisional de alcantarillado, no posee energía, se encuentra limitado por el río Tunjuelito y un caño de aguas negras.
En la ronda hidráulica del río se encuentra invadido por un parqueadero.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Cerrar las areneras que se encuentran funcionando sobre el río Tunjuelito ya que sedimentan el cauce y pueden provocar represamiento de las aguas.

ALCALDIA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA D.C
Fondo para la Prevención y Atención
de Emergencias

000003

2140

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 28 de 1996
BARRIO La Playa II Sector
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Entre Carrera 16 y Carrera 18B y calles 61D Sur hasta Rio Tunjuelito
REFERENCIA OPES AMG. 1930

CONTENIDO Aldia local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Alto, por inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Barrio en desarrollo localizado en zona de pendiente baja
Las calles se encuentran sin pavimentar.
Posee servicio provisional de alcantarillado, no posee energía
Se encuentra limitado por el Rio Tunjuelito y un caño de aguas negras.
En la ronda hidráulica del Rio se encuentra invadido por un parqueadero

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Cerrar las areneras que se encuentran funcionando sobre el Rio Tunjuelito ya que sedimentan el cauce y pueden provocar represamiento de las aguas.

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: