DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-13495
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
ADENDA No.1 AL DIAGNOSTICO TECNICO DI-13422

1. DATOS GENERALES

ATENDIÓ: Jairo Andrés Rojas Sánchez				**SOLICITANTE: Blanca Leonilde Plazas Rincón**
CAT	10	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	12 de julio de 2019	**HORA:**	17:00	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Carrera. 30 No. 40A – 10	**CHIP Y/O COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**			X: 99785.29 Y: 103838.51	
SECTOR CATASTRAL:	Las Américas	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			200 m^2	
UPZ:	101 - Teusaquillo	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			10	
LOCALIDAD:	13 - Teusaquillo	***FAMILIAS***	3	***ADULTOS***	9	***MENORES*** 1
CHIP:	AAA0083NURU	***PREDIOS EVALUADOS***			1	
AREA INSPECCIONADA:	300 m^2	***DOCUMENTO REMISORIO***			CR-34514	

El presente Diagnóstico Técnico corresponde a una adenda aclaratoria al Diagnóstico Técnico DI-13422, el cual fue adelantado por personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en atención al Radicado No. 2019ER8416.

La presente adenda es emitida con el fin de aclarar información en título del Diagnóstico Técnico DI-13422.

2. INFORMACION DEL DIAGNOSTICO TECNICO DI-13422

En la última línea del título del Diagnóstico Técnico DI-13422, aparece:

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador 4092801 Fax 4092833
www.idiger.gov.co

Código Postal 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

RADICADO IDIGER 2018ER8416

Se modifica quedando:

RADICADO IDIGER 2019ER8416

Finalmente se reitera, que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, mantiene las conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el DI-13422, dado que al modificar el título, no se modifica el contenido de dicho diagnóstico.

3. APROBACIONES

11.1 Elaboró
Firma:_____ Nombre: **Jairo Andrés Rojas Sánchez** Profesión: Ingeniero Ambiental Profesional Universitario. Código 219. Grado 12
11.2 Revisó
Firma:_____ Nombre: **Nelson David Millán Del Valle** Profesional Universitario. Código 222. Grado 23 Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77A - 56 Interior 11
Conmutador 4206601 Fax 4206688
www.idiger.gov.co

Código Postal 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS