DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 12251
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
RAD IDIGER 2018ER13150 – 2018ER13255

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO.

ATENDIÓ:	Jairo Mauricio Diaz Salazar			**SOLICITANTE:** Dirección Local de Educación Rafael Uribe Uribe
CAT:	4	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	Agosto 28 de 2018	**HORA:**	16:40	

DIRECCIÓN:	Predio 1. Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur Predio 2. Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur	**COORDENADAS AREA VERIFICADA**			X1:96345 Y1:94552 X2:97308 Y2:98052		
BARRIO: **SECTOR CATASTRAL:**	Diana Turbay. San José Sur.	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			Sin afectación		
UPZ:	55 – Diana Turbay	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			1043		
LOCALIDAD:	18 – Rafael Uribe Uribe	**FAMILIAS**	-	**ADULTOS**	54	**MENORES**	989
CHIP:	Predio 1: AAA0010MFSK Predio 2: AAA0006YPRS	**PREDIOS EVALUADOS**			2		
AREA VERIFICADA	650 m²	**DOCUMENTO REMISORIO**			CR-31382		

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

3. ACLARACIONES

El IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación con el cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados. Para adelantar cualquier intervención en el predio, incluidas las recomendaciones del IDIGER, se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones y

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co
Código Postal: 111071

GP-CER453497 CO-SC-CER453496 CO-SC-CER453496 CO-SA-CER366134
Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497
Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

mantenimientos a realizar deberán llevarse a cabo o contar con el apoyo de personal idóneo, para lo cual se deben tramitar los permisos o licencias respectivos de acuerdo con la normatividad vigente.

4. ADVERTENCIAS

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en esta inspección y que se escapan de su alcance.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico son de carácter temporal y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones físicas del sector visitado.

5. ESCENARIO DE RIESGO

Construcciones: Funcionamiento / operación de edificaciones.

6. ANTECEDENTES.

El predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, se ubica en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe, legalizado mediante el acto administrativo 1772 del 13 de Diciembre de 1993 por la Secretaria Distrital de Planeación - SDP, para los cuales el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, no ha emitido concepto técnico de riesgos, por lo anterior, para cualquier acción a adelantar en el barrio y/o predio, se deberá tener en cuenta las restricciones y/o condicionamientos de uso del suelo consignadas en el acto de legalización. De acuerdo con la actualización del Plano Normativo de Amenaza por Remoción en Masa (Resolución 0751 de 2018) que hace parte integral del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 190 de 2004), el sector donde se ubica el mencionado predio presenta categorización de amenaza media y baja por movimientos en masa, lo cual no genera restricción o condicionamiento para ocupación o desarrollo urbano.

El Sector Catastral San José Sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe, donde se localiza el predio de la Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur, no pertenece a un barrio incluido en el programa de legalización ni de regularización de Barrios de la Secretaria Distrital de Planeación – SDP, resaltando que el sector evaluado no presenta restricción o condicionamiento para ocupación o desarrollo urbano por riesgo.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

GP-CER453497 CO-SC-CER453496 CO-SC-CER453496 CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

7. LOCALIZACIÓN.




Figura 1 – Predio 1. Aerofotografía del sector donde se ubica el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.




Figura 2 – Predio 2. Aerofotografía del sector donde se ubica el predio de la Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur, en el Sector Catastral San José Sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe.

PREDIO	DIRECCIÓN	CHIP
P1	Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur	AAA0010MFSK
P2	Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur	AAA0006YPRS

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

GP-CER453497 CO-SC-CER453496 CO-SC-CER453496 CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

8. DESCRIPCIÓN.

Predio 1. Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur:

La zona donde se localiza el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, corresponde a una ladera con una pendiente cercana a los 10°, consolidada urbanísticamente, con vías de acceso vehicular pavimentadas. Dadas la topografía del terreno para el emplazamiento de algunas viviendas se implementaron taludes de corte y/o relleno confinados posiblemente mediante muros en mampostería y pegada *(ver fotografía 1)*.

En el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, se ubica un edificación de cuatro (4) niveles en la zona frontal *(ver fotografía 2)* y cinco (5) niveles en la zona posterior, construida bajo un sistema estructural en mampostería confinada, con placa de contrapiso en concreto recubierto de losetas, placas de entrepiso en concreto reforzado y cubierta en losa de concreto reforzado y tejas de fibrocemento apoyadas sobre correas de madera; edificación en donde años atrás funcionaba una institución educativa privada y que actualmente ha sido objeto de modificaciones en algunos puntos consistentes en el levantamiento de muros en zonas que correspondían a puertas, demolición de muros para generar espacios de circulación, retiro de baterías sanitarias, entre otras intervenciones locativas, con el propósito de generar apartamentos y dar uso habitacional *(ver fotografías 3 a 8)*. Sobre los elementos que hacen parte de la edificación inspeccionada no se identifican patologías estructurales, tales como fisuras, grietas, deformaciones y/o pérdida de verticalidad.

Predio 2. Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur:

El sector donde se localiza el predio de la Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur *(ver fotografía 9)*, corresponde a una zona relativamente plana, consolidada urbanísticamente, con vías de acceso vehicular pavimentadas. En el mencionado predio se ubica una edificación de siete (7) niveles construida bajo un sistema estructural de pórticos de concreto reforzado, placa de entrepiso de concreto, placas de entrepiso en concreto reforzado y cubierta en tejas de fibrocemento apoyadas sobre correas metálicas, en donde actualmente funciona la Institución Educativa Distrital Diana Turbay. En el primer nivel se identifica una zona para estacionamiento de vehículos, junto con una cafetería y portería *(ver fotografía 10)*, en los niveles restantes se ubican aulas de clases, sala de profesores, sala de coordinación y rectoría *(ver fotografías 11 a 16)*. Sobre los elementos que conforman la mencionada edificación no se identifican patologías estructurales, tales como fisuras, grietas, deformaciones y/o pérdida de verticalidad.

9. POSIBLES CAUSAS

En la actualidad no se identifican afectaciones en los predios de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur y la Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071


GP-CER453497 CO-SC-CER453496 CO-SC-CER453496 CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

10. REGISTRO FOTOGRAFICO




Fotografía 1. Vista del sector donde se ubica el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 2. Fachada de la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 3. Primer nivel de la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 4. Zona en donde se eliminaron muros divisorios para generar espacios con mayor área para uso habitacional en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co


Código Postal: 111071

GP-CER453497 CO-SC-CER453496 CO-SC-CER453496 CO-SA-CER366134


Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



Fotografía 5. Zona en donde se eliminaron muros parcialmente para generar puertas de acceso a posibles habitaciones en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 6. Baterías sanitarias que aún se encuentran en la actualidad en la en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 7. Apartamento habitado en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe..



Fotografía 8. Zona donde se ubicada un salón de clases de la antigua institución educativa privada en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

GP-CER453497 CO-SC-CER453496 CO-SC-CER453496 CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



Fotografía 9. Apartamento habitado en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 10. Zona de cafetería de la IED Diana Turbay ubicada en el primer nivel de la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 11. Interior de la IED Diana Turbay en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 12. Aulas de clase de la IED Diana Turbay en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

GP-CER453497 CO-SC-CER453496 CO-SC-CER453496 CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS




Fotografía 13. Aulas de clase de la IED Diana Turbay en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 14. Sala de profesores de la IED Diana Turbay en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 15. Sala de coordinación de la IED Diana Turbay en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.



Fotografía 16. Escaleras de acceso a los niveles superiores de la IED Diana Turbay en la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

GP-CER453497 CO-SC-CER453496 CO-SC-CER453496 CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

11. DAÑOS:

Tabla 1. Daños observados sobre el predio evaluado en el presente informe.

No.	LOCALIZACIÓN	RESPONSABLE (DATO TOMADO EN CAMPO)	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	N° DE PISOS	DAÑO
1	Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur	Héctor Hernando Rodríguez Peña	Edificio – mampostería confinada	Vivienda	5	Sin daños
2	Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur	Elsy Elizabeth Infante Cháves	Edificio – pórtico de concreto reforzado	Educativo	7	Sin daños

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		NO	X	¿CUAL?	

12. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

En la actualidad en las edificaciones ubicadas en los predios de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay y la Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur, en el Sector Catastral San José Sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe, no se identifican condiciones que indiquen posibles riesgos ante cargas normales de servicio.

13. ACCIONES ADELANTADAS.

Inspección visual y evaluación cualitativa de las condiciones físicas de las edificaciones ubicadas en los predios de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay y de la Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur, en el Sector Catastral San José Sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe y del sector aledaño.

14. CONCLUSIONES

La estabilidad de las edificaciones ubicadas en los predios de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay y de la Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur, en el Sector Catastral San José Sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe, no se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio, ante la presencia de daños, ya que no se identificaron; sin embargo, es posible que puedan presentar afectaciones ante la ocurrencia de cargas dinámicas como por ejemplo un sismo, lo cual no es posible precisar con base en la inspección visual.

15. RECOMENDACIONES

A la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, desde sus respectivas competencias, adelantar las gestiones pertinentes encaminadas al control urbanístico en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay, tendientes a verificar la legalidad de las intervenciones de obra que se vienen adelantando en la edificación ubicada en dicho predio y adelantar las actuaciones administrativas a las que haya lugar de ser necesario.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

GP-CER453497 CO-SC-CER453496 CO-SC-CER453496 CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Al responsable y/o los responsables de la edificación ubicada en el predio de la Carrera 4 A No. 48 Z – 35 Sur, en el Barrio Diana Turbay de la Localidad Rafael Uribe Uribe, realizar un seguimiento periódico de las condiciones de estabilidad de dicha edificación y del terreno en general, con el propósito de desarrollar intervenciones oportunas que impidan la manifestación de situaciones que generen condiciones de riesgo que atenten contra la integridad física de la comunidad de la zona.

A la Secretaria de Educación y al responsable y/o los responsables de la edificación ubicada en el predio de la Carrera 12 G No. 22 B – 70 Sur, en el Sector Catastral San José Sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe, donde funciona la Institución Educativa Distrital Diana Turbay, realizar un seguimiento periódico de las condiciones de estabilidad de dicha edificación y del terreno en general, con el propósito de desarrollar intervenciones oportunas que impidan la manifestación de situaciones que generen condiciones de riesgo que atenten contra la integridad física de la comunidad de la zona.

A la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, adelantar las gestiones administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante el presente informe técnico con el objeto de proteger la integridad física de los habitantes y vecinos del sector inspeccionado.

16. APROBACIONES

Elaboró
Firma: Nombre: Jairo Mauricio Diaz Salazar Profesión: Ingeniero Civil – Especialista en Dirección de Plantas Industriales
Profesional Especializado de la Coordinación de Asistencia Técnica
Reviso
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica. Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

GP-CER453497 CO-SC-CER453496 CO-SC-CER453496 CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS