ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1843

Atienden La Emergencia:
DPAE: CLE 1, MOVIL 2, EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 243 de 2003

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha de Visita:	noviembre 19 de 2003
Dirección:	Carrera 22B # 184 A – 22
Barrio:	**MIRADOR**
Localidad:	**Usaquén**
UPZ:	**9, Verbenal**

Descripción del Evento:
Caída de rocas sobre la vivienda de la carrera 22 B # 184 A – 22, propiedad de la señora Margarita Chavarría (Teléfono 5269826), afectando la habitación y la cocina. Las dimensiones de la roca son 0.25 cm. x 0.30 cm. x 0.20 cm.



Fotografía 1. Vivienda de la señora Margarita Chavarria.



Fotografía 2. Talud en la parte posterior de la vivienda.

El talud de aproximadamente 6 a 7 metros de altura con pendiente entre 60 y 80 grados respecto a la horizontal, se encuentra expuesto a los agentes erosivos, como la lluvia y el agua de escorrentía.

En la parte superior del talud se encuentra un predio privado con cobertura vegetal, al cual no se pudo acceder el día de la emergencia.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Fotografía 3. Interior de la vivienda.

Personas e infraestructura afectadas:
Cubierta de la vivienda, generando daños en enseres de habitación y cocina.

Acciones Adelantadas:
Evacuación temporal de la familia de la señora Chavarria a otra vivienda, mientras se normaliza el clima.
Solicitud y entrega de ayudas humanitarias.

Acciones pendientes:
Retirar la roca del interior de la vivienda y reconstruir la cubierta de la vivienda.

RECOMENDACIONES:

Diseño y construcción de obras de protección del talud vecino a la vivienda de la carrera 22 B # 184 A – 22, con el fin de evitar el desprendimiento de otros bloques.

Nota:
Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ** OK
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Técnico

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co