Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 208

FECHA SOLICITUD: Enero 4 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 7 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: Andalucia.

LOCALIDAD: Kennedy.

UBICACION: Carrera 86C Nº 14-50.

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.
Riesgo Medio por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-P, constituída por limos y arcilla y poco permeable.
Geomorfológicamente la zona es una vega, zonas de inundación, red vial interna en mal estado, no cuenta con red de alcantarillado de aguas lluvias ni de aguas negras. El agua es captada por medio de mangueras.
Mala disposición de basuras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

CT 208 000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/Feb. 13
FECHA VISITA:
BARRIO: Andalucia
LOCALIDAD: Kennedy.
LOCALIZACION: Cra. 86C # 14-50
REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO 95-4-27

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
MEDIO - INUNDACION
MEDIO - AMBIENTAL

b) JUSTIFICACION TECNICA:
UBICADO EN EL SECTOR IZQUIERDO DE LA VIA A FONTIBON - ABASTOS SOBRE UNA ZONA GEOLOGICA TOTALMENTE PLANA. LA VIA PRINCIPAL ESTA PAVIMENTADA. LA RED VIAL INTERNA ESTA SIN PAVIMENTAR SE OBSERVA QUE EL BARRIO ESTA EN PROCESO DE FORMACION VARIEDAD DE CONSTRUCCIONES. EXISTE PROBLEMA DE BASURAS LO QUE GENERA AFECTACION AMBIENTAL. NO EXISTE RED DE AGUAS LLUVIAS EL AGUA SE ENCUENTRA POR CANALETA.
ZONAS VERDES ESCASAS. COMPRENDE DE 8 A 10 CUADRAS

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Lince
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0757
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 19

FECHA: Marzo 3-95
FECHA VISITA: Marzo 3 y 6
BARRIO: Andalucía
LOCALIDAD: Kennedy
LOCALIZACION: Cra 86 C No. 14-50
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO Fotos No. 95-4-27

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona-I-P, Zonas de inundación, baja, constituidos por arcillas y limos poco permeables

a) TIPO DE RIESGO: Medio, por contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA: No tiene ninguna clase de servicio de alcantarillado, son viviendas por autoconstrucción, calles sin pavimentos mal demarcados, servicio de acueducto por manguera, el transformador y poseen esta sobrecargado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES No debe permitirse la construcción ya que en época de invierno viven en continuo problema de inundación

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rojas
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas


CASABLANCA
BARRIO ANDALUCIA
'95 4 27

