DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 6435
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Evento SIRE No. 113259
ADENDO No. 1 AL DIAGNOSTICO TECNICO DI-5404

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA				SOLICITANTE:
COE:	33	MOVIL:	5	Comunidad del Barrio Los Puentes - Localidad Rafael Uribe Uribe.
FECHA:	19 de Abril de 2012	HORA:	10:00 a.m.	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

PREDIOS:	Carrera 2 C No. 48 N - 05 Sur	ÁREA DIRECTA:	0.1 Ha				
BARRIO:	Los Puentes	POBLACIÓN ATENDIDA:	4				
UPZ:	55 Diana Turbay	FAMILIAS	1	ADULTOS	2	NIÑOS	2
LOCALIDAD:	18- Rafael Uribe Uribe	PREDIOS EVALUADOS	1				
CHIP	AAA0011JTRU	DOCUMENTO REMISORIO		CR - 14682			

Se presenta a continuación la aclaración, complementación o rectificación de la información presentada en el Diagnóstico Técnico DI-5404, en el cual se encontró que el predio localizado en la Carrera 2 C No. 48 N - 05 Sur, corresponde al Lote 13 de la Manzana H, y se localiza en una zona de Alto Riesgo No Mitigable por procesos de remoción en masa. Adicionalmente, de acuerdo con la base de datos SIRE del Programa de Reasentamiento de familias localizadas en zonas de Alto riesgo no mitigable, el predio en mención se encuentra incluido en dicho programa con Prioridad Técnica 1, mediante el identificador 2007-18-10326, del día 19 de Septiembre de 2007, cuyo beneficiario es el señor Carlos Arturo Ocampo, y se soporta técnicamente en el Diagnóstico Técnico DI-3265.

Una vez revisada la información cartográfica que posee el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE y las bases cartográficas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, pudo establecerse que la identificación del lote correspondiente a la nomenclatura carrera 2 C No. 48 N - 05 Sur, identificado como Lote 13 , Manzana H, de acuerdo con la base de datos SIRE del Programa de Reasentamiento de familias localizadas en zonas de Alto riesgo no mitigable, se encuentra incluido en dicho programa con Prioridad Técnica 1, mediante el identificador 2007-18-10326, del día 19 de Septiembre de 2007, cuyo beneficiario es el señor Carlos Arturo Ocampo, y se soporta técnicamente en el Diagnóstico Técnico DI-3265, Lote que en la actualidad corresponde a un lote vacío.

Se destaca que el predio evaluado en atención al evento SIRE 113259, en donde se suministró la nomenclatura carrera 2 C No. 48 N - 05 Sur, el predio en mención corresponde a un lote vacío, sin embargo la placa con dicha nomenclatura estaba dispuesta en el predio evaluado, el cual en

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

realidad corresponde al Lote 12 de la manzana H, de acuerdo con el CT-3434, y tiene por nomenclatura: Carrera 2C No. 48N - 25 Sur; predio que fue evacuado mediante el Acta No.3006 del 04 de Mayo de 2011 del barrio Los Puentes, localidad de Rafael Uribe Uribe, donde habitaba el señor Jesús Antonio Sáenz y su familia, y cuyo posible propietario era el señor Carlos Arturo Ocampo.(Ver Figura 1).




Figura 1. Se indica la localización de los predios objeto de la aclaración mediante el presente Diagnóstico Técnico.

Teniendo en cuenta que en el numeral 9 (Conclusiones y Recomendaciones) del DI-5404 se recomendó:

"Evacuar definitivamente y mantener la prioridad técnica uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, el predio ubicado en la carrera 2C No 48 N -05 Sur, barrio Los Puentes, localidad de Rafael Uribe Uribe, que se encuentra incluido en dicho programa mediante el identificador 2007-18-10326, del día 19 de Septiembre de 2007,cuyo propietario es el señor Carlos Arturo Ocampo y donde habita en calidad de arrendatario el señor Jesús Antonio Sáenz y su familia".

De acuerdo con la información cartográfica que posee el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE y las bases cartográficas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, y la revisión de la base de datos SIRE del Programa de Reasentamiento de familias localizadas en zonas de Alto riesgo no mitigable la anterior recomendación se modifica quedando de la siguiente manera:

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- Incluir con prioridad técnica uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, el predio ubicado en la carrera 2C No 48 N -25 Sur, (Lote 12 Manzana H, de acuerdo con el CT-3434) barrio Los Puentes, localidad de Rafael Uribe Uribe.

Finalmente, se reiteran las conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el Diagnóstico Técnico DI-5404, con excepción de la recomendación modificada mediante el párrafo anterior en el presente Diagnostico Técnico aclaratorio.

NOMBRE	CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA
PROFESIÓN	INGENIERO GEOLOGO
MATRÍCULA	1148 CPG

Elaboró

NOMBRE	TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN	INGENIERO DE MINAS ESP GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
MATRÍCULA	25218-75094CND

Revisó

Vo. Bo. MARGARITA CORDOBA GARCIA
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co