DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-14358
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER No. 2019ER18081
ADENDA No.1 AL DIAGNOSTICO TECNICO DI-14138

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Jairo Andrés Rojas Sánchez				**SOLITANTE: MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ Administradora Edificio La Hispañola**
CAT	10	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	27 de enero de 2020	**HORA:**	12:00	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Calle 145 A No. 19 – 26	**CHIP Y/O COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**			X: 103477.61 Y: 114545.83		
SECTOR CATASTRAL:	008515 – Los Cedros	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			150 m^2		
UPZ:	13 – Los Cedros	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			10		
LOCALIDAD:	01 – Usaquén	**FAMILIAS**	1	**ADULTOS**	8	**MENORES**	2
CHIP:	AAA0112UHXS	**PREDIOS EVALUADOS**			1		
AREA INSPECCIONADA:	250 m^2	**DOCUMENTO REMISORIO**			CR-36699		

El presente Diagnóstico Técnico corresponde a una adenda aclaratoria al Diagnóstico Técnico DI-14138, el cual fue adelantado por personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en atención al Radicado No. 2019ER18081 del 12 de julio de 2019.

La presente adenda es emitida con el fin de aclarar información en título del Diagnóstico Técnico DI-14138.

1. INFORMACION DEL DIAGNOSTICO TECNICO DI-14138

En la primera línea del título del Diagnóstico Técnico DI-14138, aparece:

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-14183

Se modifica quedando:

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-14138

Finalmente se reitera, que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, mantiene las conclusiones, advertencias, recomendaciones

Diagonal 47 N° 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co
Código Postal: 111071

impartidas, y demás partes del documento, así como la carta remisoria CR-36289 dado que al modificar el título, no se modifica el contenido de dicho diagnóstico.

2. APROBACIONES

11.1 Elaboró
Firma: Jairo A. Rojas S. Nombre: **Jairo Andrés Rojas Sánchez** Profesional Universitario. Código 219. Grado 12
11.2 Revisó
Firma: Nombre: **Jairo William Torres Becerra** Responsable del Grupo de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071