DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3713 - CAMBIO DE PRIORIDAD
PROGRAMA DE REASENTAMIENTO – ALTO RIESGO NO MITIGABLE
SUBDIRECCION DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN: Calle 73G No. 76 – 25 sur (Mz. 14 lote 28)

ÁREA: 72 m2

BARRIO: CARACOLI

UPZ: 69 Ismael Perdomo

LOCALIDAD: 19 Ciudad Bolívar

NOMBRE: AMANDA CORTES PINTO

FECHA DE VISITA: 09-06-2008

POBLACIÓN BENEFICIADA:
FAMILIAS 1 PERSONAS 4

PREDIOS EVALUADOS: 1

PRIORIDAD: 2

IDENTIFICADOR SIRE 2007-19- 9512

RADICADO FOPAE: 2008-ER-5027

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT- 4426	13-Jun-06	Mediante el Concepto Técnico No. CT-4426 de 2006, se recomendó incluir con prioridad técnica 2, en el programa de reasentamiento de familias localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable, al poseedor y/o propietario del predio identificado como calle 73 G No. 76 – 25 sur (Mz. 14 lote 28 – SDP), del barrio Caracoli – Localidad de Ciudad Bolívar, habitada por la familia de la señora Amanda Cortes Pinto. El poseedor y/o propietario del predio en referencia, fue incluido en el programa de reasentamiento mediante el identificador No. 2007-19-9512.	2


11-0608

3. SITUACIÓN ACTUAL

El día 9 de junio de 2008, se llevó a cabo la respectiva visita técnica al predio de la referencia, constatando que actualmente se presenta constante flujo de agua atribuible al inadecuado manejo de las aguas superficiales, contribuyendo a la saturación del suelo que conforma la ladera y al desprendimiento puntual del mismo; adicionalmente se presentó el colapso parcial del pañete en piedra pegada que recubre el talud, sin afectar la estructura de la vivienda.

Situación que modifica las condiciones establecidas en el Concepto Técnico No. 4426 de 2006, sin comprometer en el corto plazo la habitabilidad y estabilidad estructural de la vivienda.

4. ESQUEMA.



5. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el concepto técnico No. CT-4426 de 2006, se recomienda cambiar de prioridad técnica 2 a 1 y continuar con el programa de reasentamiento que se adelanta con la Caja de Vivienda Popular (predio con nomenclatura Calle 73 G No. 76 – 25 sur - Mz. 14 lote 28 – SDP - del barrio Caracoli – Localidad de Ciudad Bolívar - habitada por la familia de la señora Amanda Cortes Pinto).	1

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: LUZ MARY SALCEDO MARTINEZ
PROFESIÓN: ING. GEOLOGA – ESP SIG
MATRICULA: 1522358878BYC

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

REVISO

REVISO

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR