ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. 3608
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Diagonal 40 Bis sur No. 2 K – 22 Mz 75 Lote 7	**ÁREA:**	72 m²
BARRIO:	Malvinas	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	50 – La Gloria	FAMILIAS 1	PERSONAS 2
LOCALIDAD:	San Cristóbal	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	María Pureza Rondón	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	Febrero 13 de 2008		

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
Concepto Técnico No. CT - 4165	2005	Mediante el Concepto técnico No. CT – 4165 el predio localizado en la manzana 75 lote 7 fue declarado como en amenaza alta y riesgo alto no mitigable y se remendó Incluir en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable con un nivel de prioridad técnica de atención 2, el cual tuvo como soporte técnico el censo de familias. El poseedor y/o propietario del predio en referencia, fue incluido en el programa de reasentamiento mediante el identificador No. 2006-4-8697 a nombre de la Señora María Pureza Rondón.	2

3. SITUACION ACTUAL

El día 13 de febrero de 2008, se llevó a cabo la respectiva visita técnica al predio de la referencia, constatando que actualmente se presentan fenómenos de remoción en masa tipo caída de bloques y deslizamientos, que afectan las viviendas ubicadas en este. La vivienda identificada presenta grietas en la placa de contrapiso y deterioro de la estructura de parte sur occidente de la vivienda, comprometiendo su habitabilidad en el corto plazo.

21-02-08 RM

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el concepto técnico 4165 de 2005, se recomienda cambiar de prioridad técnica 2 a 1 en el programa de reasentamiento, al poseedor y/o propietario del predio identificado como Diagonal 40 Bis sur No. 2K - 22 (Mz. 75 lote 7) y evacuar definitivamente hasta que culmine el proceso de reasentamiento que se adelanta con la Caja de Vivienda Popular.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 25218101904 CND

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO
PROFESIÓN: INGENIERO GEOLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.: GEO. DORIS SUAZA ESPAÑOL
SUBDIRECTORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR