Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1429
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia:**
DPAE: EQT 7	María Teresa Romero Tel. 286 19 36

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha	:	Abril 26 de 2002
Hora	:	3:15 pm
Dirección	:	Carrera 1° Este # 23 - 38
Barrio	:	La Paz Centro
Localidad	:	Santa Fe (3)
Área directa	:	0.05 ha

1.0 Descripción General

En el sector se presentó un deslizamiento de una cuña de suelo de un volumen de 15 m^3 aproximadamente, en el camino peatonal, distante 3.0 m de la vivienda de la parte alta (Carrera 1° Este # 23 - 16) y 5.0 m de la vivienda de la parte baja (Carrera 1° Este # 23 - 38), que fue evacuada por los arrendatarios que la ocupaban.

La masa de suelo estaba con un contenido de humedad importante por las fuertes lluvias antecedentes y fugas en las mangueras del acueducto comunitario, pero un factor decisivo en la activación del movimiento fue la excavación que realizó el propietario de la vivienda de la parte baja (Señor José Gustavo Medina Parra) desde hace un año, causando el sobre - empinamiento del talud. Actualmente el agrietamiento del terreno producido por el deslizamiento se extiende hacia el sur, pero no compromete ninguna otra vivienda.

2.0 Evaluación de daños

Al momento de la visita se verificó que el deslizamiento causó la perdida de la banca parcial de la vía peatonal, pero aún no compromete las viviendas vecinas.

3.0 Recomendaciones

Se recomienda la construcción de un sistema de contención en una longitud de 15 ml a lo largo del costado occidental de la vía peatonal. También se podría mitigar esta situación mediante la consolidación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado del barrio.

Advertencia:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: EDSON ORLANDO HOYOS CERÓN
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202 - 63206 CND

Vo. Bo.
ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
O.K **COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS**