Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

PROYECTO DE REUBICACIÓN DE FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO SANTA FE DE BOGOTA CONCEPTO TECNICO No. 3131 Abril de 1999

1. LOCALIZACION

- **LOCALIDAD:** SAN CRISTOBAL
- **BARRIO (S):** **MALVINAS I – II - III SECTOR , SAN MARTIN DE LOBA**
- **DIRECCION:**

Los barrios Malvinas I – II y III Sector - San Martín de Loba, se encuentran localizados sobre la estribación oriental del Cerro las Guacamayas, al sur - oriente del Distrito Capital. Están limitados al oriente y sur por los cursos de las quebradas las Mercedes y Chiguaza; aproximadamente entre las siguientes coordenadas (origen Bogotá).

COORDENADAS		ALTITUD (m.s.n.m)
NORTE	ESTE	
94600 95400	97200 97400	2659 2701

2. ANTECEDENTES

El asentamiento de viviendas en una zona de ladera de alta pendiente con un deficiente sistema constructivo ha causado durante varios años emergencias por deslizamiento de suelo en varios sitios del sector; dentro de los cuales se pueden citar los siguientes:

En 1986, en el sector denominado Gatos con Botas (Malvinas sector III), se registró una situación de emergencia (durante un periodo inviernal) por un fenómeno de remoción en masa tipo flujo de tierras (material de relleno), el cual causó la destrucción de algunas viviendas y la reubicación de por lo menos nueve familias. En 1997, se registró una emergencia por deslizamiento de suelo afectando la vivienda de la señora Yuly Camacho – Kra 2c No. 43 – 01 sur.

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

En 1995, en el barrio Malvinas II sector se registró una emergencia por deslizamiento de suelo, sepultando una vivienda y posteriormente a comienzos de 1996 un nuevo deslizamiento de suelo sepultó otra vivienda y destruyó parcialmente siete viviendas (Blanca Elizabeth Bautista – casa 1 B – 14, Matías Poloche Azoca, Angel Alirio Garzón – casa 1 B – 10) que fueron evacuadas por el CLE de San Cristobal.

A finales de 1996 se registró una emergencia por deslizamiento de suelo afectando las viviendas de Berenice Anganoy – carrera 2c No. 43 – 01 sur, Gloria Estela Sutaneme – carrera 2c No. 43 – 05 sur, Blanca Lilia García – caseta 285, Carlos Henry Tellez – caseta 318, Matilde Naranjo Vargas y Germán Ardila.

3. DESCRIPCION DE LA AMENAZA

Los barrios Malvinas I – II y III sector y San Martín de Loba se encuentran localizados sobre las estribaciones orientales de una pequeña, pero empinada, serranía denominada Guacamayas; donde afloran rocas de la Formación Regadera, constituida en su totalidad por rocas detríticas pertenecientes al Terciario más superior, que se depositó discordantemente sobre las rocas más antiguas, principalmente sobre arcillolitas de la Formación Bogotá. Hacia la parte baja de la serranía se observa un depósito Coluvial de Pie de ladera, antiguo, compacto y sobre el que han desarrollado suelos orgánicos hasta de 40 cm de espesor.

Estructuralmente la Serranía de Guacamayas pertenece al flanco oriental del Sinclinal de Usme – Tunjuelito, presentando una inclinación uniforme de unos 30° – 35° hacia el SW y se resalta como aspecto tectónico de importancia local, la discordancia marcada de la Formación Regadera sobre las arcillolitas de la Formación Bogotá; siguiendo casi el núcleo de este Sinclinal, corre el río Tunjuelito que ha dejado un amplio y espeso cono de deyección que constituye una fuente muy importante de materiales.

También se observa la presencia de depósitos de escombros, provenientes de las excavaciones antitécnicas ejecutadas para la construcción de viviendas por parte de los habitantes del sector. Estos escombros son arrojados sobre las laderas sin ninguna obra de control y en ocasiones sirven para aumentar el área de construcción. Los escombros son obviamente inconsolidados y pueden ser foco de áreas de inestabilidad y aumento de los procesos erosivos.

Igualmente se presentan antiguos botaderos de basura, delgados, localizados sobre la empinada ladera, que son igualmente focos pequeños de inestabilidad.

De acuerdo con la composición del suelo, el tipo y grado de alteración de la roca y las condiciones de drenaje y estabilidad que se observan en el terreno, la amenaza en el sector es alta.

4. VULNERABILIDAD

Teniendo en cuenta el estudio realizado por HIDROTEC LTDA en 1998 e información suministrada por el presidente de la Acción Comunal y la correspondiente visita técnica por parte de la UPES, se registra un número total de construcciones, tipo de edificaciones desarrolladas así:

El barrio Malvinas I y II sector, ubicados hacia el costado central y norte del cerro, son los más antiguos y constan de aproximadamente 400 viviendas. En estos aproximadamente el 90% de las viviendas están construidas en tela asfáltica y madera (tipo tugurial), el 10% restante de las viviendas están conformadas en materiales cerámicos. El barrio San Martín de Loba, se encuentra constituido aproximadamente por 128 viviendas, donde el 95% de ellas está conformadas por tela asfáltica y madera y el 5% restante está construido en materiales cerámicos.

Si bien las características geomecánicas de los diferentes materiales de fundación en el barrio Malvinas son aceptables a buenas, tanto los procesos constructivos, como los materiales y distribución de espacios inciden en la estabilidad interna (resistencia) de las viviendas, y reflejan su alto grado de vulnerabilidad.

El proceso constructivo, específicamente en lo relacionado con el movimiento de tierras, genera material sobrante normalmente depositado sobre la misma ladera, altamente susceptible a los fenómenos de remoción en masa. Este proceso es generalizado, y ha dado lugar a la formación de colmenas de depósitos, sobre los que se han fundado las viviendas e instalaciones de tuberías.

En términos generales en el área de estudio, la infraestructura de servicios, desde accesos hasta redes de acueducto y alcantarillado (Pluvial y Sanitario), se encuentra deficientemente distribuida y construida (artesanalmente). Estos elementos juegan un doble papel, por una parte evidencian una baja resistencia interna y altos niveles de exposición ante procesos de remoción en masa y por otra parte son agentes contribuyentes en la generación de deslizamientos, que en ultima instancia modifican (aumentándolo) el nivel de vulnerabilidad de la infraestructura localizada en este sector.

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

5. ANALISIS CUALITATIVO DEL RIESGO

- **TIPO DE RIESGO:** REMOCIÓN EN MASA (deslizamiento de suelo y reptación).
- **GRADO DE RIESGO:** ALTO
- **PRIORIDAD:** DOS

Basados en la eminente amenaza existente en el sector, la ausencia de obras de drenaje y de protección y la baja resistencia de las viviendas ante un fenómeno de remoción en masa, se considera el sector de alto riesgo por deslizamiento de suelo (ver tabla anexa).

6. RECOMENDACIONES

- Incluir en el Programa de Reubicación de Familias ubicadas sobre una ladera de pendiente media a alta, constituida por material de relleno y suelo (Malvinas I – II y III Sector) y las familias ubicadas en zona inestable activa (remoción en masa – reptación de suelo) del barrio San Martín de Loba, producto de los cortes antitécnicos en el terreno para construcción de viviendas y mal manejo de aguas lluvias y residuales; evitando así, un avance en el asentamiento humano desordenado.

- Además, se requiere la rehabilitación del sector mediante reforestación y empradización, con el fin de evitar asentamientos humanos sobre el área.

- Tomar las medidas geotécnicas necesarias, con el fin de disminuir o mitigar el riesgo existente.

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

7. CONSIDERACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en el estudio elaborado por la Firma HIDROTEC LTDA y las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo al conocimiento del sector.

Luz Mary Salcedo M.

LUZ MARY SALCEDO M.
Ingeniero Geólogo
M. P. No. 1522358878 BYC.

GUSTAVO MORENO M.
Geólogo – Ingeniero Catastral
M.P. No. 1526 C.P.G

Vo.Bo.
JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA ANALISIS DE RIESGO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

PROGRAMA DE REUBICACION FAMILIAS EN ZONA DE ALTO RIESGO NO-MITIGABLE

1.999

No.	CONCEPTO	LOCALIDAD	BARRIO	FLIA	SI/E	APELLIDOS Y NOMBRES	DIRECCION	TELEFONO
1		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F1	SI	BARON LIBORIO	LOTE 130	3668557
2		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F2	SI	DIAZ MARIA LILIA	CASA 65	3676727
3		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F3	SI	PINTO NESTOR FELIPE/BEJARANO ALBA	CASA 84	
4		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F4	SI	MUÑOZ VILLAMARIN IRENIO	CASA 62	5421213
5		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F5	SI	MEDINA SEPULVEDA JAIR	CASA 64	2474605
6		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F6	SI	ARDILA DE MONTES MARLEN	CASA 68	
7		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F7	SI	MORENO DUQUE MARTHA CECILIA	CASA 53	
8		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F8	SI	PARDO ISAAC	CASA 58	
9		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F9	SI	TORRES ELIODORO	CASA 75	
10		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F10	SI	QUINTERO DANIEL	CASA 45	3412638
11		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F11	SI	CRUZ NOHORA EDITH	LOTE 44	3339652
12		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F12	SI	LOZANO LIBIA	CASA 49	
13		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F13	SI	MOLINA ANA DIOSELINA	CASA 51	
14		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F14	SI	GALINDO CIFUENTES RAMON	LOTE 52	
15		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F15	SI	MARENTES MESA BERNARDO	LOTE 59	
16		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F16	SI	SUAREZ GOMEZ YUDI ARIANA	CASA 39 (48)	
17		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F17	SI	GOMEZ AMPARO/SUAREZ JORGE	CASA 33	
18		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F18	SI	ZAPATA EFRAIN	CASA 46	
19		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F19	SI	GONZALEZ VICTOR MANUEL	CASA 74	
20		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F20	SI	CASTAÑEDA BLANCA LILIA	CRA. 2 C No. 43 - 01 LOTE 97	5712992
21		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F21	SI	LOPEZ DUARTE JOSE ANGEL	CRA. 2 C No. 43 - 01 LOTE 92	2077384
22		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F23	SI	CUELLAR DE GARZON LUZ MERY	LOTE 60	5668531
23		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F24	SI	RUIZ CARANTON BEATRIZ / MOGOLLON HERNANDO	LOTE 72	3676727
24		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F25	SI	CARDOZO MARIA DE JESUS	CASA 40	3676727
25		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F22	SI	MONTES BLANCA LILIA / ARDILA ALBERTO	CRA.2 K BIS LOTE 61	5679248
26		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F26	SI	MEDINA LUIS ALBERTO	LOTE 38	7622072
27		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F27	SI	MURILLO MARIA DEL CARMEN	X	
28		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F28	SI	DIAZ DE ROMERO BERTILDA	CASA 28	2057537
29		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F29	SI	VARGAS JOSE JAIR	CASA 47	2339376
30		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F30	SI	PORRAS ADELA	LOTE 101	
31		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 1ER. SECTOR	F31	SI E	BOTELLO MARY LUZ	CRA. 2C No. 43-01 SUR LOTE 112	

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

PROGRAMA DE REUBICACION FAMILIAS EN ZONA DE ALTO RIESGO NO-MITIGABLE

1.999

No.	CONCEPTO	LOCALIDAD	BARRIO	FLIA	SI/E	APELLIDOS Y NOMBRES	DIRECCION	TELEFONO
1		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F1	SI	VARGAS RODOLFO Y/O YARA CARMEN NILIA NO	CRA. 2 B BIS	6161282/2696755
2		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F2	SI	AGUJA ALAPE HERMINDA	LOTE 182	5697806
3		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F3	SI	RESTREPO MARIA EDILMA	LOTE 329	
4		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F4	SI	FAJARDO JOSE DIMAS	LOTE 330	
5		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F5	SI	CALDERON GLORIA	LOTE 331	
6		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F6	SI	SOLANO JUANITA	LOTE 236	
7		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F7	SI	TRIVIÑO HERNAN	CASETA 154	
8		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F8	SI	IBAÑEZ EDGAR	CASETA 153	2840985
9		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F9	SI E	ACOSTA PILAR/CAMACHO A. ALEXANDRA	CRA. 2 ESTE No. 43-01 LOTE 459	
10		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F10	SI E	PATARROYO MARIA DE LAS MERCEDES NO	CRA. 2 ESTE No. 43-01 LOTE 430	
11		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F11	SI E	BOLIVAR ANAYDE-PATIÑO JOSE GUILLERMO	CRA. 2 ESTE No. 42-53 LOTE 360	
12		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F13	SI E	SALAZAR JAIRO ENRIQUE	CRA. 2 No. 43-01 N SUR LOTE 1B-48	
13		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F14	SI E	CAMACHO PRIETO HONORIO	CRA. 2 No. 43-01 SUR LOTE 348	
14		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F15	SI E	ZAMBRANO JORGE/MALAGON M. ISABEL	CRA. 2 No. 43-01 LOTE 361	3625511
15		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F16	SI E	PALOMINO CRISTINA	CRA. 2 No. 1 C-43 LOTE 391	5676358
16		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F17	SI E	CARDOZO JORGE ANTONIO/ORTEGA TERESA	CRA. 2 ESTE No. 43-01 LOTE 415	
17		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F18	SI	CALDERON MEJIA ALIRIA	CASETA 202	2071814
18		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F19	SI	MURILLO ENRIQUE	CASETA 162	2071814
19		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F20	SI	NARVAEZ RUIZ SALVADOR	CASETA 163	
20		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F21	SI	PEÑA JULIO ERNESTO	CRA. 1 C No. 44-29 SUR	
21		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR	F22	SI	CUADROS HILARION	CASETA 157	2812901/2849075
22		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR		SI	RESTREPO JOSE ABDUL	CASETA 158	
23		SAN CRISTOBAL	MALVINAS 2DO. SECTOR		SI	RUIZ MAXIMINO	CASETA 146	

0000007

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

PROGRAMA DE REUBICACION FAMILIAS EN ZONA DE ALTO RIESGO NO-MITIGABLE

1.999

No.	CONCEPTO	LOCALIDAD	BARRIO	FLIA	SI/E	APELLIDOS Y NOMBRES	DIRECCION	TELEFONO
1	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F12	E	MONTAÑO MARIA DEL CARMEN NO	CRA. 2 No. 1 C -43 LOTE 455	
2		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F52	SI	FERNANDEZ SORAIDA	CRA. 1 F No. 43-55 SUR LOTE 423	
3	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F53	E	CHON ROCHA LUZ STELLA/HERNANDEZ ORLANDO	DG. 43 No. 1-39 SUR	
4		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F1	SI	QUINCHE DELGADO JORGE ERNESTO	CASETA 1 G - 01	
5		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F2	SI	MARULANDA ANGELICA	CRA. 2 C ESTE No. 43 - 01 SUR LOTE 496	
6		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F3	SI	VARELA JIMENEZ JULIO CESAR	X	
7		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F4	SI	CASTIBLANCO GRACIELA	CASETA 10	2456593
8		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F5	SI	QUINTERO SERNA GILBERTO A.	CRA. 2C ESTE No. 43-03 SUR LOTE 499	
9		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F6	SI	FONTECHA MARTHA ISABEL	CRA. 2 C ESTE No. 43 - 01 SUR LOTE 501	5684012
10		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F7	SI	RODRIGUEZ ALFONSO	CRA. 2 C ESTE No. 43 - 01 SUR LOTE 502	
11	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F8	E	LOPEZ CARMEN HELENA	CRA. 2 C ESTE No. 43 - 01 SUR LOTE 487	
12	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F9	E	HERNANDEZ ALBA CLARA/JORGE YAYA SEGURA	CRA. 1 F No. 43-55 SUR LOTE 423	3621211
13		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F10	SI	ORJUELA ROBERTO NO	CRA. 1 No. 4 - 69 SUR	
14		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F11	SI	BECERRA FLOR MARINA	CONTIGUA CRA. 2 C ESTE NO. 43 - 01 SUR L431	
15		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F12	SI	MONASTOQUE MARIA GRACIELA	CRA. 2 C ESTE No. 43 - 01 SUR LOTE 493	
16		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F13	SI	TORRES GABRIEL ANTONIO	No. 1 C - 06 SUR	
17	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F14	E	TORRES MARIA EVA	CASETA 19	
18		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F15	SI	CARDENAS GLORIA	CASETA 19	
19		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F16	SI	X	CONTIGUO A LA CASETA 19	
20	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F17	E	ROJAS HERNANDEZ ITALO JOSE	CONTIGUO A LA CASETA 19	
21	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F18	E	MORA MONTES BLANCA NUBIA	CRA. 2 C ESTE No. 43-01 SUR LOTE 470	
22	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F19	E	DIAZ LUNA FABIOLA	CRA. 2 C ESTE No. 43-01SUR LOTE 469	2079655/2799435
23		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F20	SI	DIAZ PINEDA MARIA GEORGINA	CRA. 2 C ESTE No. 43-01 SUR LOTE 484	
24		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F21	SI	SAAVEDRA ELSA MARINA	CRA. 2 C ESTE No. 43-01SUR LOTE 467	7910155
25		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F22	SI	BECERRA PALOMINO LILIA ELSY	LOTE 450	
26		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F23	SI	DELGADO EMILCE	CRA. 2 C No. 43-01 SUR LOTE 479	2067443
27	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F24	E	PUENTES MARIA DEL CARMEN	DG. 43 No. 1 C - 50 SUR	
28		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F25	SI	ACOSTA ANA MERCEDES	CRA. 2 C ESTE No. 43-01 LOTE 431	5679060
29		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F26	SI	VALLEJO LUZ MARY	CRA. 2 C ESTE No. 43-01 SUR CONTIGUO AL LOT	5676358
30		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F27	SI	VACA JORGE / CASTRILLON OMAIRA	CRA. 2 C No. 43-01 LOTE 453	
31		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F28	SI	PATIÑO PEDRO	CRA. 2 C No. 43-01SUR CASETA 1C 32	
32	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F29	E	BONILLA LUIS ADOLFO	CRA. 2 C No. 43-01 SUR LOTE 456	
33		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F30	SI	SOLANO LAURENTINO	CRA. 2 C ESTE No. 43-01 SUR	2461554
34	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F31	E	GALINDO WILSON JONY	CRA 2 C ESTE No. 43-01SUR	
35		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F32	SI	MARTINEZ MARIA DE LAS MERCEDES	CRA. 1 C No. 41F-57 CASETA 56	
36		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F33	SI	RODRIGUEZ CARMENZA	CRA. 2 C ESTENo. 43-01 SUR LOTE 447	
37		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F34	SI	ORTEGA TERESA DE JESUS	LOTE 415	
38		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F35	SI	ROMERO /MUÑOZ ROMERO JULIA	CRA. 2 C ESTE No. 43-01SUR LOTE 419	
39		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F36	SI	DUARTE ISOLINA/FAJARDO ROSENDO	CRA. 2 C ESTE No. 43-01 SUR LOTE 478	
40		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F37	SI	MORENO VELA MANUEL ANTONIO / SUCHACA N. MARIA	CRA. 2C No. 43-01 SUR LOTE 336	
41		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F38	SI	ESTACIO MICOLTA MARIA OLGA	CRA. 2 C No. 43-01SUR CONTIGUO LOTE 420	2043489
42		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F39	SI	MOLINA ORLANDO/VARGAS MERCEDES	CRA. 2 C No. 43-01 SUR CASETA 422	
43		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F40	SI	MEDINA RODRIGUEZ EVELIO NO	CRA. 2 C ESTE No. 43-01 SUR LOTE 389	
44		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F41	SI	NAVARRETE ISABEL	CRA. 2 C ESTE NO. 43 - 01 SUR LOTE 309	

8 U U U

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

PROGRAMA DE REUBICACION FAMILIAS EN ZONA DE ALTO RIESGO NO-MITIGABLE

1.999

No.	CONCEPTO	LOCALIDAD	BARRIO	FLIA	SI/E	APELLIDOS Y NOMBRES	DIRECCION	TELEFONO
45		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F42	SI	HESTACIO GLORIA AMPARO	CRA. 2 C ESTE NO. 43 - 01 SUR CERCA AL LOTE 389	
46		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F43	SI	MEDINA RODRIGUEZ EVELIO / MARIA TERESA PIEDRAHITA	CRA. 2 C ESTE NO. 43 - 01 SUR LOTE 482	
47		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F44	SI	FERNANDEZ MARIA ALBA	CRA. 2 C No. 43-01 SUR ESTE LOTE 426	5679219
48		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F45	SI	HERNANDEZ ARQUIMEDES-BELQUIS ALVIRA ROLDAN	CASETA 427	2895819
49		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F46	SI	LUBO ENCISO MATEO	CRA. 2 C ESTE No. 43-01 SUR	
50		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F47	SI	PAEZ MEDINA JUAN DE JESUS	CRA. 2 C ESTE No. 43-01 SUR CASETA 5	2072350
51		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F48	SI	MEDINA HORTENSIA	CRA. 2 C No. 43-01 FRENTE A LA CASETA 5	
52		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F49	SI	SALCEDO RODRIGUEZ YACQUELINE /SEÑOR VIDAL (F).	CRA. 1F No.43-55 SUR	
53	D.568	SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F50	E	MORENO ALIRIO	LOTE 489	
54		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F51	SI	VACA VICTOR MANUEL / CARRILLO CARMEN	CRA. 2B No: 38 - 76 SUR LOTE 1 MZ. 63	2075189
55		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F52	SI	MALAMBO VICENTE	CRA. 2B No: 38 - 72 SUR	
56		SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN DE LOBA	F53	SI	MENDEZ MANUEL	CRA. 1 C ESTE No.44-26 SUR	

6000000