GRUPO TÉCNICO UPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No. 005 DE 1.997 -262 P

ATENCIÓN DE MERGENCIA

LOCALIDAD: Santafé
BARRIO: Turbay Ayala
DIRECCIÓN: Clle 10 # 18-60 Este
FECHA VISITA: Enero 17 de 1.997

DESCRIPCIÓN

En la casa con dirección mencionada habitan 5 familias (13 personas en total) en calidad de arrendatarios.

La construcción es muy antigua que amenaza ruina, observándose destrucción parcial de una pared exterior (ver Foto No. 1), alto grado de deterioro del techo (ver Foto No. 2) y Grietas en las paredes (ver Foto No. 3); también se observa bastante humedad en las paredes.

RECOMENDACIONES

Evacuar o desalojar de manera inmediata y demoler la casa. Junto con la Presidenta de la Junta de Acción Comunal, Ruby Quijano, se consiguió alojamiento en el Salón Comunal para las 13 personas afectadas.

SEGUIMIENTO

El mismo día de la visita, en las horas de la noche, Bomberos reportó emergencia en el sitio por desplome de parte de una pared y parte del techo (ver Foto No. 4). Los ocupantes de la vivienda continuaban allí.

Las personas afectadas se negaban a dejar la casa por razones de seguridad, pero finalmente aceptaron ser alojadas provisionalmente en la residencia de la Señora Ruby Quijano, Presidente de la Junta de Acción Comunal. Posteriormente el Alcalde Local ofreció solicitar a la Policía vigilancia nocturna en el Salón Comunal para que se alojaran en ese recinto provisionalmente. La UPES hizo entrega de 13 colchonetas y 13 cobijas.

pasa diagt. 005/97 ...

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.

... sigue hoja 2 diagt. 005/97



Foto No. 1. Pared del costado oriental destruida parcialmente.



Foto No. 2. Obsérvese el alto grado de deterioro del techo.

pasa diagt. 005/97 ...

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.

... sigue hoja 3 diagt. 005/97



Foto No. 3. Obsérvese grieta en la fachada de la vivienda.



Foto No. 4. Restos del techo desplomado. Compárese con la Foto No. 3 la la amplitud de la grieta de la fachada.

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.