Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 202

FECHA SOLICITUD: Febrero 16 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 6 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: Gas Natural.

BARRIO: Santa Sofia Sur.

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.

UBICACION: Diagonal 42C Carrera 12 Sur

REF. OPES: 0286

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.
Riesgo Medio por Deslizamiento e Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona VAM, la zona geomorfológicamente es montañosa con pendientes fuertes, se presenta deslizamientos debido a la carencia de la red de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras.
La captación de agua es por medio de mangueras, la red vial se encuentra sin pavimentar.
Contaminación ambiental por gases producidos por chircales y descomposición de materia orgánica.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Requiere obras de descapote y nivelación del terreno.
Construcción de las redes de Acueducto y Alcantarillado (aguas negras y aguas lluvias).

CT 202 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: MARZO 1-95
FECHA VISITA:
BARRIO: Sta Sofía Sur.
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE-URIBE
LOCALIZACION: DIAG. 42C, CRA 12 SUR.
REFERENCIA OPES: 0286

CONTENIDO Fotos 95-4-18

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona V-AM. Zona con muchos deslizamientos, construcciones sobre relleno terreno de chircales.

a) TIPO DE RIESGO: Alto: Por contaminación ambiental, tanto por gases producidos por chircales, como por malos olores aguas negras y descomposición materia orgánica

b) JUSTIFICACION TECNICA: Posee servicio de agua pero por medio clandestino, zonas completamente sin pavimento, no cuentan con alcantarillados. Servicio de energía deficiente. Por la zona geológica en que se encuentran se aceleran los deslizamientos por deficiencia de alcantarillados y pendientes demasiado fuerte.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Siendo una gente de muy escasos y por lo menos recomendaríamos hablar con la entidad competente en el fin de que les dan el servicio de Agua potable, a los vecinos de Sta Sofía ya q para ellos es imposible conseguirlo.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rojas
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 16 feb. 195.
FECHA VISITA:
BARRIO: Predio Santa Sofia Sur
LOCALIDAD: Rafael Uribe, Uribe.
LOCALIZACION: Dg 42e Cra 12 Sur
REFERENCIA OPES: 0286.

CONTENIDO


1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
ALTO - AMBIENTAL
MEDIO - BAJO - DESLIZAMIENTO - INUNDACION

b) JUSTIFICACION TECNICA:
TERRENO CON INCHNACION, GEOLOGICAMENTE SE ENCUENTRA SOBRE SUELOS SEDIMENTARIOS (MATERIAL SUELTO) EXISTEN OBRAS DE AGUAS NEGRAS VER FOTO). LOS SERVICIOS PARA LOS BARRIOS SON DEFICIENTES.
AGUA X MANGUERA, NO HAY RED DE AGUAS LLUVIAS
TELEFONO PUBLICO

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
REQUIERE OBRAS DE DESCAPOTE
NIVELACION DE TERRENO.

NOMBRE: ALBERTO RUEDA
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0797
FIRMA:



ESCALA 1 : 5000





00002




'95 4 18


'95 4 18

30000






'95 4 18


'95 4 18

F00000






'95 4 18



800000



