
1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA Nº CAR:	2132
1.2 ÁREA:	Técnica y de Gestión
1.3 COORDINACIÓN:	Investigación y Desarrollo
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE:	2012ER808
1.5 RESPUESTA OFICIAL No.	RO-56285

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 SOLICITANTE:	INSPECCION 15 A DISTRITAL DE POLICIA
2.2 LOCALIDAD:	(15) ANTONIO NARIÑO
2.3 UPZ:	(38) RESTREPO
2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL:	VILLA MAYOR ORIENTAL
2.5 DIRECCIÓN:	CALLE 38 BIS SUR No. 34 F – 03 CASA 35
2.6 CHIP:	AAA0014JSYX
2.7 FECHA DE VISITA:	ABRIL 02 DE 2012
2.8 POBLACIÓN BENEFICIADA:	1 Persona – 1 Familia
2.9 ÁREA (m2):	120 m² (Aproximadamente)

3. LOCALIZACIÓN


Chip
AAA0014JSYX
Mapas Base
Mapa Base con Imágenes del año
KR 34C
KR 34D
KR 34E
KR 34F
KR 34G
KR 34O
KR 34P
KR 34Q
KR 34R
KR 34S
KR 34T
KR 34U
KR 34V
KR 34W
KR 34X
KR 34Y
KR 34Z
KR 35
KR 35A
KR 35B
KR 35C
KR 35D
KR 35E
KR 35F
KR 35G
KR 35H
KR 35I
KR 35J
KR 35K
KR 35L
KR 35M
KR 35N
KR 35O
KR 35P
KR 35Q
KR 35R
KR 35S
KR 35T
KR 35U
KR 35V
KR 35W
KR 35X
KR 35Y
KR 35Z
KR 36
KR 36A
KR 36B
KR 36C
KR 36D
KR 36E
KR 36F
KR 36G
KR 36H
KR 36I
KR 36J
KR 36K
KR 36L
KR 36M
KR 36N
KR 36O
KR 36P
KR 36Q
KR 36R
KR 36S
KR 36T
KR 36U
KR 36V
KR 36W
KR 36X
KR 36Y
KR 36Z
KR 37
KR 37A
KR 37B
KR 37C
KR 37D
KR 37E
KR 37F
KR 37G
KR 37H
KR 37I
KR 37J
KR 37K
KR 37L
KR 37M
KR 37N
KR 37O
KR 37P
KR 37Q
KR 37R
KR 37S
KR 37T
KR 37U
KR 37V
KR 37W
KR 37X
KR 37Y
KR 37Z
KR 38
KR 38A
KR 38B
KR 38C
KR 38D
KR 38E
KR 38F
KR 38G
KR 38H
KR 38I
KR 38J
KR 38K
KR 38L
KR 38M
KR 38N
KR 38O
KR 38P
KR 38Q
KR 38R
KR 38S
KR 38T
KR 38U
KR 38V
KR 38W
KR 38X
KR 38Y
KR 38Z
KR 39
KR 39A
KR 39B
KR 39C
KR 39D
KR 39E
KR 39F
KR 39G
KR 39H
KR 39I
KR 39J
KR 39K
KR 39L
KR 39M
KR 39N
KR 39O
KR 39P
KR 39Q
KR 39R
KR 39S
KR 39T
KR 39U
KR 39V
KR 39W
KR 39X
KR 39Y
KR 39Z
KR 40
KR 40A
KR 40B
KR 40C
KR 40D
KR 40E
KR 40F
KR 40G
KR 40H
KR 40I
KR 40J
KR 40K
KR 40L
KR 40M
KR 40N
KR 40O
KR 40P
KR 40Q
KR 40R
KR 40S
KR 40T
KR 40U
KR 40V
KR 40W
KR 40X
KR 40Y
KR 40Z
KR 41
KR 41A
KR 41B
KR 41C
KR 41D
KR 41E
KR 41F
KR 41G
KR 41H
KR 41I
KR 41J
KR 41K
KR 41L
KR 41M
KR 41N
KR 41O
KR 41P
KR 41Q
KR 41R
KR 41S
KR 41T
KR 41U
KR 41V
KR 41W
KR 41X
KR 41Y
KR 41Z
KR 42
KR 42A
KR 42B
KR 42C
KR 42D
KR 42E
KR 42F
KR 42G
KR 42H
KR 42I
KR 42J
KR 42K
KR 42L
KR 42M
KR 42N
KR 42O
KR 42P
KR 42Q
KR 42R
KR 42S
KR 42T
KR 42U
KR 42V
KR 42W
KR 42X
KR 42Y
KR 42Z
KR 43
KR 43A
KR 43B
KR 43C
KR 43D
KR 43E
KR 43F
KR 43G
KR 43H
KR 43I
KR 43J
KR 43K
KR 43L
KR 43M
KR 43N
KR 43O
KR 43P
KR 43Q
KR 43R
KR 43S
KR 43T
KR 43U
KR 43V
KR 43W
KR 43X
KR 43Y
KR 43Z
KR 44
KR 44A
KR 44B
KR 44C
KR 44D
KR 44E
KR 44F
KR 44G
KR 44H
KR 44I
KR 44J
KR 44K
KR 44L
KR 44M
KR 44N
KR 44O
KR 44P
KR 44Q
KR 44R
KR 44S
KR 44T
KR 44U
KR 44V
KR 44W
KR 44X
KR 44Y
KR 44Z
KR 45
KR 45A
KR 45B
KR 45C
KR 45D
KR 45E
KR 45F
KR 45G
KR 45H
KR 45I
KR 45J
KR 45K
KR 45L
KR 45M
KR 45N
KR 45O
KR 45P
KR 45Q
KR 45R
KR 45S
KR 45T
KR 45U
KR 45V
KR 45W
KR 45X
KR 45Y
KR 45Z
KR 46
KR 46A
KR 46B
KR 46C
KR 46D
KR 46E
KR 46F
KR 46G
KR 46H
KR 46I
KR 46J
KR 46K
KR 46L
KR 46M
KR 46N
KR 46O
KR 46P
KR 46Q
KR 46R
KR 46S
KR 46T
KR 46U
KR 46V
KR 46W
KR 46X
KR 46Y
KR 46Z
KR 47
KR 47A
KR 47B
KR 47C
KR 47D
KR 47E
KR 47F
KR 47G
KR 47H
KR 47I
KR 47J
KR 47K
KR 47L
KR 47M
KR 47N
KR 47O
KR 47P
KR 47Q
KR 47R
KR 47S
KR 47T
KR 47U
KR 47V
KR 47W
KR 47X
KR 47Y
KR 47Z
KR 48
KR 48A
KR 48B
KR 48C
KR 48D
KR 48E
KR 48F
KR 48G
KR 48H
KR 48I
KR 48J
KR 48K
KR 48L
KR 48M
KR 48N
KR 48O
KR 48P
KR 48Q
KR 48R
KR 48S
KR 48T
KR 48U
KR 48V
KR 48W
KR 48X
KR 48Y
KR 48Z
KR 49
KR 49A
KR 49B
KR 49C
KR 49D
KR 49E
KR 49F
KR 49G
KR 49H
KR 49I
KR 49J
KR 49K
KR 49L
KR 49M
KR 49N
KR 49O
KR 49P
KR 49Q
KR 49R
KR 49S
KR 49T
KR 49U
KR 49V
KR 49W
KR 49X
KR 49Y
KR 49Z
KR 50
KR 50A
KR 50B
KR 50C
KR 50D
KR 50E
KR 50F
KR 50G
KR 50H
KR 50I
KR 50J
KR 50K
KR 50L
KR 50M
KR 50N
KR 50O
KR 50P
KR 50Q
KR 50R
KR 50S
KR 50T
KR 50U
KR 50V
KR 50W
KR 50X
KR 50Y
KR 50Z
KR 51
KR 51A
KR 51B
KR 51C
KR 51D
KR 51E
KR 51F
KR 51G
KR 51H
KR 51I
KR 51J
KR 51K
KR 51L
KR 51M
KR 51N
KR 51O
KR 51P
KR 51Q
KR 51R
KR 51S
KR 51T
KR 51U
KR 51V
KR 51W
KR 51X
KR 51Y
KR 51Z
KR 52
KR 52A
KR 52B
KR 52C
KR 52D
KR 52E
KR 52F
KR 52G
KR 52H
KR 52I
KR 52J
KR 52K
KR 52L
KR 52M
KR 52N
KR 52O
KR 52P
KR 52Q
KR 52R
KR 52S
KR 52T
KR 52U
KR 52V
KR 52W
KR 52X
KR 52Y
KR 52Z
KR 53
KR 53A
KR 53B
KR 53C
KR 53D
KR 53E
KR 53F
KR 53G
KR 53H
KR 53I
KR 53J
KR 53K
KR 53L
KR 53M
KR 53N
KR 53O
KR 53P
KR 53Q
KR 53R
KR 53S
KR 53T
KR 53U
KR 53V
KR 53W
KR 53X
KR 53Y
KR 53Z
KR 54
KR 54A
KR 54B
KR 54C
KR 54D
KR 54E
KR 54F
KR 54G
KR 54H
KR 54I
KR 54J
KR 54K
KR 54L
KR 54M
KR 54N
KR 54O
KR 54P
KR 54Q
KR 54R
KR 54S
KR 54T
KR 54U
KR 54V
KR 54W
KR 54X
KR 54Y
KR 54Z
KR 55
KR 55A
KR 55B
KR 55C
KR 55D
KR 55E
KR 55F
KR 55G
KR 55H
KR 55I
KR 55J
KR 55K
KR 55L
KR 55M
KR 55N
KR 55O
KR 55P
KR 55Q
KR 55R
KR 55S
KR 55T
KR 55U
KR 55V
KR 55W
KR 55X
KR 55Y
KR 55Z
KR 56
KR 56A
KR 56B
KR 56C
KR 56D
KR 56E
KR 56F
KR 56G
KR 56H
KR 56I
KR 56J
KR 56K
KR 56L
KR 56M
KR 56N
KR 56O
KR 56P
KR 56Q
KR 56R
KR 56S
KR 56T
KR 56U
KR 56V
KR 56W
KR 56X
KR 56Y
KR 56Z
KR 57
KR 57A
KR 57B
KR 57C
KR 57D
KR 57E
KR 57F
KR 57G
KR 57H
KR 57I
KR 57J
KR 57K
KR 57L
KR 57M
KR 57N
KR 57O
KR 57P
KR 57Q
KR 57R
KR 57S
KR 57T
KR 57U
KR 57V
KR 57W
KR 57X
KR 57Y
KR 57Z
KR 58
KR 58A
KR 58B
KR 58C
KR 58D
KR 58E
KR 58F
KR 58G
KR 58H
KR 58I
KR 58J
KR 58K
KR 58L
KR 58M
KR 58N
KR 58O
KR 58P
KR 58Q
KR 58R
KR 58S
KR 58T
KR 58U
KR 58V
KR 58W
KR 58X
KR 58Y
KR 58Z
KR 59
KR 59A
KR 59B
KR 59C
KR 59D
KR 59E
KR 59F
KR 59G
KR 59H
KR 59I
KR 59J
KR 59K
KR 59L
KR 59M
KR 59N
KR 59O
KR 59P
KR 59Q
KR 59R
KR 59S
KR 59T
KR 59U
KR 59V
KR 59W
KR 59X
KR 59Y
KR 59Z
KR 60
KR 60A
KR 60B
KR 60C
KR 60D
KR 60E
KR 60F
KR 60G
KR 60H
KR 60I
KR 60J
KR 60K
KR 60L
KR 60M
KR 60N
KR 60O
KR 60P
KR 60Q
KR 60R
KR 60S
KR 60T
KR 60U
KR 60V
KR 60W
KR 60X
KR 60Y
KR 60Z
KR 61
KR 61A
KR 61B
KR 61C
KR 61D
KR 61E
KR 61F
KR 61G
KR 61H
KR 61I
KR 61J
KR 61K
KR 61L
KR 61M
KR 61N
KR 61O
KR 61P
KR 61Q
KR 61R
KR 61S
KR 61T
KR 61U
KR 61V
KR 61W
KR 61X
KR 61Y
KR 61Z
KR 62
KR 62A
KR 62B
KR 62C
KR 62D
KR 62E
KR 62F
KR 62G
KR 62H
KR 62I
KR 62J
KR 62K
KR 62L
KR 62M
KR 62N
KR 62O
KR 62P
KR 62Q
KR 62R
KR 62S
KR 62T
KR 62U
KR 62V
KR 62W
KR 62X
KR 62Y
KR 62Z
KR 63
KR 63A
KR 63B
KR 63C
KR 63D
KR 63E
KR 63F
KR 63G
KR 63H
KR 63I
KR 63J
KR 63K
KR 63L
KR 63M
KR 63N
KR 63O
KR 63P
KR 63Q
KR 63R
KR 63S
KR 63T
KR 63U
KR 63V
KR 63W
KR 63X
KR 63Y
KR 63Z
KR 64
KR 64A
KR 64B
KR 64C
KR 64D
KR 64E
KR 64F
KR 64G
KR 64H
KR 64I
KR 64J
KR 64K
KR 64L
KR 64M
KR 64N
KR 64O
KR 64P
KR 64Q
KR 64R
KR 64S
KR 64T
KR 64U
KR 64V
KR 64W
KR 64X
KR 64Y
KR 64Z
KR 65
KR 65A
KR 65B
KR 65C
KR 65D
KR 65E
KR 65F
KR 65G
KR 65H
KR 65I
KR 65J
KR 65K
KR 65L
KR 65M
KR 65N
KR 65O
KR 65P
KR 65Q
KR 65R
KR 65S
KR 65T
KR 65U
KR 65V
KR 65W
KR 65X
KR 65Y
KR 65Z
KR 66
KR 66A
KR 66B
KR 66C
KR 66D
KR 66E
KR 66F
KR 66G
KR 66H
KR 66I
KR 66J
KR 66K
KR 66L
KR 66M
KR 66N
KR 66O
KR 66P
KR 66Q
KR 66R
KR 66S
KR 66T
KR 66U
KR 66V
KR 66W
KR 66X
KR 66Y
KR 66Z
KR 67
KR 67A
KR 67B
KR 67C
KR 67D
KR 67E
KR 67F
KR 67G
KR 67H
KR 67I
KR 67J
KR 67K
KR 67L
KR 67M
KR 67N
KR 67O
KR 67P
KR 67Q
KR 67R
KR 67S
KR 67T
KR 67U
KR 67V
KR 67W
KR 67X
KR 67Y
KR 67Z
KR 68
KR 68A
KR 68B
KR 68C
KR 68D
KR 68E
KR 68F
KR 68G
KR 68H
KR 68I
KR 68J
KR 68K
KR 68L
KR 68M
KR 68N
KR 68O
KR 68P
KR 68Q
KR 68R
KR 68S
KR 68T
KR 68U
KR 68V
KR 68W
KR 68X
KR 68Y
KR 68Z
KR 69
KR 69A
KR 69B
KR 69C
KR 69D
KR 69E
KR 69F
KR 69G
KR 69H
KR 69I
KR 69J
KR 69K
KR 69L
KR 69M
KR 69N
KR 69O
KR 69P
KR 69Q
KR 69R
KR 69S
KR 69T
KR 69U
KR 69V
KR 69W
KR 69X
KR 69Y
KR 69Z
KR 70
KR 70A
KR 70B
KR 70C
KR 70D
KR 70E
KR 70F
KR 70G
KR 70H
KR 70I
KR 70J
KR 70K
KR 70L
KR 70M
KR 70N
KR 70O
KR 70P
KR 70Q
KR 70R
KR 70S
KR 70T
KR 70U
KR 70V
KR 70W
KR 70X
KR 70Y
KR 70Z
KR 71
KR 71A
KR 71B
KR 71C
KR 71D
KR 71E
KR 71F
KR 71G
KR 71H
KR 71I
KR 71J
KR 71K
KR 71L
KR 71M
KR 71N
KR 71O
KR 71P
KR 71Q
KR 71R
KR 71S
KR 71T
KR 71U
KR 71V
KR 71W
KR 71X
KR 71Y
KR 71Z
KR 72
KR 72A
KR 72B
KR 72C
KR 72D
KR 72E
KR 72F
KR 72G
KR 72H
KR 72I
KR 72J
KR 72K
KR 72L
KR 72M
KR 72N
KR 72O
KR 72P
KR 72Q
KR 72R
KR 72S
KR 72T
KR 72U
KR 72V
KR 72W
KR 72X
KR 72Y
KR 72Z
KR 73
KR 73A
KR 73B
KR 73C
KR 73D
KR 73E
KR 73F
KR 73G
KR 73H
KR 73I
KR 73J
KR 73K
KR 73L
KR 73M
KR 73N
KR 73O
KR 73P
KR 73Q
KR 73R
KR 73S
KR 73T
KR 73U
KR 73V
KR 73W
KR 73X
KR 73Y
KR 73Z
KR 74
KR 74A
KR 74B
KR 74C
KR 74D
KR 74E
KR 74F
KR 74G
KR 74H
KR 74I
KR 74J
KR 74K
KR 74L
KR 74M
KR 74N
KR 74O
KR 74P
KR 74Q
KR 74R
KR 74S
KR 74T
KR 74U
KR 74V
KR 74W
KR 74X
KR 74Y
KR 74Z
KR 75
KR 75A
KR 75B
KR 75C
KR 75D
KR 75E
KR 75F
KR 75G
KR 75H
KR 75I
KR 75J
KR 75K
KR 75L
KR 75M
KR 75N
KR 75O
KR 75P
KR 75Q
KR 75R
KR 75S
KR 75T
KR 75U
KR 75V
KR 75W
KR 75X
KR 75Y
KR 75Z
KR 76
KR 76A
KR 76B
KR 76C
KR 76D
KR 76E
KR 76F
KR 76G
KR 76H
KR 76I
KR 76J
KR 76K
KR 76L
KR 76M
KR 76N
KR 76O
KR 76P
KR 76Q
KR 76R
KR 76S
KR 76T
KR 76U
KR 76V
KR 76W
KR 76X
KR 76Y
KR 76Z
KR 77
KR 77A
KR 77B
KR 77C
KR 77D
KR 77E
KR 77F
KR 77G
KR 77H
KR 77I
KR 77J
KR 77K
KR 77L
KR 77M
KR 77N
KR 77O
KR 77P
KR 77Q
KR 77R
KR 77S
KR 77T
KR 77U
KR 77V
KR 77W
KR 77X
KR 77Y
KR 77Z
KR 78
KR 78A
KR 78B
KR 78C
KR 78D
KR 78E
KR 78F
KR 78G
KR 78H
KR 78I
KR 78J
KR 78K
KR 78L
KR 78M
KR 78N
KR 78O
KR 78P
KR 78Q
KR 78R
KR 78S
KR 78T
KR 78U
KR 78V
KR 78W
KR 78X
KR 78Y
KR 78Z
KR 79
KR 79A
KR 79B
KR 79C
KR 79D
KR 79E
KR 79F
KR 79G
KR 79H
KR 79I
KR 79J
KR 79K
KR 79L
KR 79M
KR 79N
KR 79O
KR 79P
KR 79Q
KR 79R
KR 79S
KR 79T
KR 79U
KR 79V
KR 79W
KR 79X
KR 79Y
KR 79Z
KR 80
KR 80A
KR 80B
KR 80C
KR 80D
KR 80E
KR 80F
KR 80G
KR 80H
KR 80I
KR 80J
KR 80K
KR 80L
KR 80M
KR 80N
KR 80O
KR 80P
KR 80Q
KR 80R
KR 80S
KR 80T
KR 80U
KR 80V
KR 80W
KR 80X
KR 80Y
KR 80Z
KR 81
KR 81A
KR 81B
KR 81C
KR 81D
KR 81E
KR 81F
KR 81G
KR 81H
KR 81I
KR 81J
KR 81K
KR 81L
KR 81M
KR 81N
KR 81O
KR 81P
KR 81Q
KR 81R
KR 81S
KR 81T
KR 81U
KR 81V
KR 81W
KR 81X
KR 81Y
KR 81Z
KR 82
KR 82A
KR 82B
KR 82C
KR 82D
KR 82E
KR 82F
KR 82G
KR 82H
KR 82I
KR 82J
KR 82K
KR 82L
KR 82M
KR 82N
KR 82O
KR 82P
KR 82Q
KR 82R
KR 82S
KR 82T
KR 82U
KR 82V
KR 82W
KR 82X
KR 82Y
KR 82Z
KR 83
KR 83A
KR 83B
KR 83C
KR 83D
KR 83E
KR 83F
KR 83G
KR 83H
KR 83I
KR 83J
KR 83K
KR 83L
KR 83M
KR 83N
KR 83O
KR 83P
KR 83Q
KR 83R
KR 83S
KR 83T
KR 83U
KR 83V
KR 83W
KR 83X
KR 83Y
KR 83Z
KR 84
KR 84A
KR 84B
KR 84C
KR 84D
KR 84E
KR 84F
KR 84G
KR 84H
KR 84I
KR 84J
KR 84K
KR 84L
KR 84M
KR 84N
KR 84O
KR 84P
KR 84Q
KR 84R
KR 84S
KR 84T
KR 84U
KR 84V
KR 84W
KR 84X
KR 84Y
KR 84Z
KR 85
KR 85A
KR 85B
KR 85C
KR 85D
KR 85E
KR 85F
KR 85G
KR 85H
KR 85I
KR 85J
KR 85K
KR 85L
KR 85M
KR 85N
KR 85O
KR 85P
KR 85Q
KR 85R
KR 85S
KR 85T
KR 85U
KR 85V
KR 85W
KR 85X
KR 85Y
KR 85Z
KR 86
KR 86A
KR 86B
KR 86C
KR 86D
KR 86E
KR 86F
KR 86G
KR 86H
KR 86I
KR 86J
KR 86K
KR 86L
KR 86M
KR 86N
KR 86O
KR 86P
KR 86Q
KR 86R
KR 86S
KR 86T
KR 86U
KR 86V
KR 86W
KR 86X
KR 86Y
KR 86Z
KR 87
KR 87A
KR 87B
KR 87C
KR 87D
KR 87E
KR 87F
KR 87G
KR 87H
KR 87I
KR 87J
KR 87K
KR 87L
KR 87M
KR 87N
KR 87O
KR 87P
KR 87Q
KR 87R
KR 87S
KR 87T
KR 87U
KR 87V
KR 87W
KR 87X
KR 87Y
KR 87Z
KR 88
KR 88A
KR 88B
KR 88C
KR 88D
KR 88E
KR 88F
KR 88G
KR 88H
KR 88I
KR 88J
KR 88K
KR 88L
KR 88M
KR 88N
KR 88O
KR 88P
KR 88Q
KR 88R
KR 88S
KR 88T
KR 88U
KR 88V
KR 88W
KR 88X
KR 88Y
KR 88Z
KR 89
KR 89A
KR 89B
KR 89C
KR 89D
KR 89E
KR 89F
KR 89G
KR 89H
KR 89I
KR 89J
KR 89K
KR 89L
KR 89M
KR 89N
KR 89O
KR 89P
KR 89Q
KR 89R
KR 89S
KR 89T
KR 89U
KR 89V
KR 89W
KR 89X
KR 89Y
KR 89Z
KR 90
KR 90A
KR 90B
KR 90C
KR 90D
KR 90E
KR 90F
KR 90G
KR 90H
KR 90I
KR 90J
KR 90K
KR 90L
KR 90M
KR 90N
KR 90O
KR 90P
KR 90Q
KR 90R
KR 90S
KR 90T
KR 90U
KR 90V
KR 90W
KR 90X
KR 90Y
KR 90Z
KR 91
KR 91A
KR 91B
KR 91C
KR 91D
KR 91E
KR 91F
KR 91G
KR 91H
KR 91I
KR 91J
KR 91K
KR 91L
KR 91M
KR 91N
KR 91O
KR 91P
KR 91Q
KR 91R
KR 91S
KR 91T
KR 91U
KR 91V
KR 91W
KR 91X
KR 91Y
KR 91Z
KR 92
KR 92A
KR 92B
KR 92C
KR 92D
KR 92E
KR 92F
KR 92G
KR 92H
KR 92I
KR 92J
KR 92K
KR 92L
KR 92M
KR 92N
KR 92O
KR 92P
KR 92Q
KR 92R
KR 92S
KR 92T
KR 92U
KR 92V
KR 92W
KR 92X
KR 92Y
KR 92Z
KR 93
KR 93A
KR 93B
KR 93C
KR 93D
KR 93E
KR 93F
KR 93G
KR 93H
KR 93I
KR 93J
KR 93K
KR 93L
KR 93M
KR 93N
KR 93O
KR 93P
KR 93Q
KR 93R
KR 93S
KR 93T
KR 93U
KR 93V
KR 93W
KR 93X
KR 93Y
KR 93Z
KR 94
KR 94A
KR 94B
KR 94C
KR 94D
KR 94E
KR 94F
KR 94G
KR 94H
KR 94I
KR 94J
KR 94K
KR 94L
KR 94M
KR 94N
KR 94O
KR 94P
KR 94Q
KR 94R
KR 94S
KR 94T
KR 94U
KR 94V
KR 94W
KR 94X
KR 94Y
KR 94Z
KR 95
KR 95A
KR 95B
KR 95C
KR 95D
KR 95E
KR 95F
KR 95G
KR 95H
KR 95I
KR 95J
KR 95K
KR 95L
KR 95M
KR 95N
KR 95O
KR 95P
KR 95Q
KR 95R
KR 95S
KR 95T
KR 95U
KR 95V
KR 95W
KR 95X
KR 95Y
KR 95Z
KR 96
KR 96A
KR 96B
KR 96C
KR 96D
KR 96E
KR 96F
KR 96G
KR 96H
KR 96I
KR 96J
KR 96K
KR 96L
KR 96M
KR 96N
KR 96O
KR 96P
KR 96Q
KR 96R
KR 96S
KR 96T
KR 96U
KR 96V
KR 96W
KR 96X
KR 96Y
KR 96Z
KR 97
KR 97A
KR 97B
KR 97C
KR 97D
KR 97E
KR 97F
KR 97G
KR 97H
KR 97I
KR 97J
KR 97K
KR 97L
KR 97M
KR 97N
KR 97O
KR 97P
KR 97Q
KR 97R
KR 97S
KR 97T
KR 97U
KR 97V
KR 97W
KR 97X
KR 97Y
KR 97Z
KR 98
KR 98A
KR 98B
KR 98C
KR 98D
KR 98E
KR 98F
KR 98G
KR 98H
KR 98I
KR 98J
KR 98K
KR 98L
KR 98M
KR 98N
KR 98O
KR 98P
KR 98Q
KR 98R
KR 98S
KR 98T
KR 98U
KR 98V
KR 98W
KR 98X
KR 98Y
KR 98Z
KR 99
KR 99A
KR 99B
KR 99C
KR 99D
KR 99E
KR 99F
KR 99G
KR 99H
KR 99I
KR 99J
KR 99K
KR 99L
KR 99M
KR 99N
KR 99O
KR 99P
KR 99Q
KR 99R
KR 99S
KR 99T
KR 99U
KR 99V
KR 99W
KR 99X
KR 99Y
KR 99Z
KR 100
KR 100A
KR 100B
KR 100C
KR 100D
KR 100E
KR 100F
KR 100G
KR 100H
KR 100I
KR 100J
KR 100K
KR 100L
KR 100M
KR 100N
KR 100O
KR 100P
KR 100Q
KR 100R
KR 100S
KR 100T
KR 100U
KR 100V
KR 100W
KR 100X
KR 100Y
KR 100Z
KR 101
KR 101A
KR 101B
KR 101C
KR 101D
KR 101E
KR 101F
KR 101G
KR 101H
KR 101I
KR 101J
KR 101K
KR 101L
KR 101M
KR 101N
KR 101O
KR 101P
KR 101Q
KR 101R
KR 101S
KR 101T
KR 101U
KR 101V
KR 101W
KR 101X
KR 101Y
KR 101Z
KR 102
KR 102A
KR 102B
KR 102C
KR 102D
KR 102E
KR 102F
KR 102G
KR 102H
KR 102I
KR 102J
KR 102K
KR 102L
KR 102M
KR 102N
KR 102O
KR 102P
KR 102Q
KR 102R
KR 102S
KR 102T
KR 102U
KR 102V
KR 102W
KR 102X
KR 102Y
KR 102Z
KR 103
KR 103A
KR 103B
KR 103C
KR 103D
KR 103E
KR 103F
KR 103G
KR 103H
KR 103I
KR 103J
KR 103K
KR 103L
KR 103M
KR 103N
KR 103O
KR 103P
KR 103Q
KR 103R
KR 103S
KR 103T
KR 103U
KR 103V
KR 103W
KR 103X
KR 103Y
KR 103Z
KR 104
KR 104A
KR 104B
KR 104C
KR 104D
KR 104E
KR 104F
KR 104G
KR 104H
KR 104I
KR 104J
KR 104K
KR 104L
KR 104M
KR 104N
KR 104O
KR 104P
KR 104Q
KR 104R
KR 104S
KR 104T
KR 104U
KR 104V
KR 104W
KR 104X
KR 104Y
KR 104Z
KR 105
KR 105A
KR 105B
KR 105C
KR 105D
KR 105E
KR 105F
KR 105G
KR 105H
KR 105I
KR 105J
KR 105K
KR 105L
KR 105M
KR 105N
KR 105O
KR 105P
KR 105Q
KR 105R
KR 105S
KR 105T
KR 105U
KR 105V
KR 105W
KR 105X
KR 105Y
KR 105Z
KR 106
KR 106A
KR 106B
KR 106C
KR 106D
KR 106E
KR 106F
KR 106G
KR 106H
KR 106I
KR 106J
KR 106K
KR 106L
KR 106M
KR 106N
KR 106O
KR 106P
KR 106Q
KR 106R
KR 106S
KR 106T
KR 106U
KR 106V
KR 106W
KR 106X
KR 106Y
KR 106Z
KR 107
KR 107A
KR 107B
KR 107C
KR 107D
KR 107E
KR 107F
KR 107G
KR 107H
KR 107I
KR 107J
KR 107K
KR 107L
KR 107M
KR 107N
KR 107O
KR 107P
KR 107Q
KR 107R
KR 107S
KR 107T
KR 107U
KR 107V
KR 107W
KR 107X
KR 107Y
KR 107Z
KR 108
KR 108A
KR 108B
KR 108C
KR 108D
KR 108E
KR 108F
KR 108G
KR 108H
KR 108I
KR 108J
KR 108K
KR 108L
KR 108M
KR 108N
KR 108O
KR 108P
KR 108Q
KR 108R
KR 108S
KR 108T
KR 108U
KR 108V
KR 108W
KR 108X
KR 108Y
KR 108Z
KR 109
KR 109A
KR 109B
KR 109C
KR 109D
KR 109E
KR 109F
KR 109G
KR 109H
KR 109I
KR 109J
KR 109K
KR 109L
KR 109M
KR 109N
KR 109O
KR 109P
KR 109Q
KR 109R
KR 109S
KR 109T
KR 109U
KR 109V
KR 109W
KR 109X
KR 109Y
KR 109Z
KR 110
KR 110A
KR 110B
KR 110C
KR 110D
KR 110E
KR 110F
KR 110G
KR 110H
KR 110I
KR 110J
KR 110K
KR 110L
KR 110M
KR 110N
KR 110O
KR 110P
KR 110Q
KR 110R
KR 110S
KR 110T
KR 110U
KR 110V
KR 110W
KR 110X
KR 110Y
KR 110Z
KR 111
KR 111A
KR 111B
KR 111C
KR 111D
KR 111E
KR 111F
KR 111G
KR 111H
KR 111I
KR 111J
KR 111K
KR 111L
KR 111M
KR 111N
KR 111O
KR 111P
KR 111Q
KR 111R
KR 111S
KR 111T
KR 111U
KR 111V
KR 111W
KR 111X
KR 111Y
KR 111Z
KR 112
KR 112A
KR 112B
KR 112C
KR 112D
KR 112E
KR 112F
KR 112G
KR 112H
KR 112I
KR 112J
KR 112K
KR 112L
KR 112M
KR 112N
KR 112O
KR 112P
KR 112Q
KR 112R
KR 112S
KR 112T
KR 112U
KR 112V
KR 112W
KR 112X
KR 112Y
KR 112Z
KR 113
KR 113A
KR 113B
KR 113C
KR 113D
KR 113E
KR 113F
KR 113G
KR 113H
KR 113I
KR 113J
KR 113K
KR 113L
KR 113M
KR 113N
KR 113O
KR 113P
KR 113Q
KR 113R
KR 113S
KR 113T
KR 113U
KR 113V
KR 113W
KR 113X
KR 113Y
KR 113Z
KR 114
KR 114A
KR 114B
KR 114C
KR 114D
KR 114E
KR 114F
KR 114G
KR 114H
KR 114I
KR 114J
KR 114K
KR 114L
KR 114M
KR 114N
KR 114O
KR 114P
KR 114Q
KR 114R
KR 114S
KR 114T
KR 114U
KR 114V
KR 114W
KR 114X
KR 114Y
KR 114Z
KR 115
KR 115A
KR 115B
KR 115C
KR 115D
KR 115E
KR 115F
KR 115G
KR 115H
KR 115I
KR 115J
KR 115K
KR 115L
KR 115M
KR 115N
KR 115O
KR 115P
KR 115Q
KR 115R
KR 115S
KR 115T
KR 115U
KR 115V
KR 115W
KR 115X
KR 115Y
KR 115Z
KR 116
KR 116A
KR 116B
KR 116C
KR 116D
KR 116E
KR 116F
KR 116G
KR 116H
KR 116I
KR 116J
KR 116K
KR 116L
KR 116M
KR 116N
KR 116O
KR 116P
KR 116Q
KR 116R
KR 116S
KR 116T
KR 116U
KR 116V
KR 116W
KR 116X
KR 116Y
KR 116Z
KR 117
KR 117A
KR 117B
KR 117C
KR 117D
KR 117E
KR 117F
KR 117G
KR 117H
KR 117I
KR 117J
KR 117K
KR 117L
KR 117M
KR 117N
KR 117O
KR 117P
KR 117Q
KR 117R
KR 117S
KR 117T
KR 117U
KR 117V
KR 117W
KR 117X
KR 117Y
KR 117Z
KR 118
KR 118A
KR 118B
KR 118C
KR 118D
KR 118E
KR 118F
KR 118G
KR 118H
KR 118I
KR 118J
KR 118K
KR 118L
KR 118M
KR 118N
KR 118O
KR 118P
KR 118Q
KR 118R
KR 118S
KR 118T
KR 118U
KR 118V
KR 118W
KR 118X
KR 118Y
KR 118Z
KR 119
KR 119A
KR 119B
KR 119C
KR 119D
KR 119E
KR 119F
KR 119G
KR 119H
KR 119I
KR 119J
KR 119K
KR 119L
KR 119M
KR 119N
KR 119O
KR 119P
KR 119Q
KR 119R
KR 119S
KR 119T
KR 119U
KR 119V
KR 119W
KR 119X
KR 119Y
KR 119Z
KR 120
KR 120A
KR 120B
KR 120C
KR 120D
KR 120E
KR 120F
KR 120G
KR 120H
KR 120I
KR 120J
KR 120K
KR 120L
KR 120M
KR 120N
KR 120O
KR 120P
KR 120Q
KR 120R
KR 120S
KR 120T
KR 120U
KR 120V
KR 120W
KR 120X
KR 120Y
KR 120Z
KR 121
KR 121A
KR 121B
KR 121C
KR 121D
KR 121E
KR 121F
KR 121G
KR 121H
KR 121I
KR 121J
KR 121K
KR 121L
KR 121M
KR 121N
KR 121O
KR 121P
KR 121Q
KR 121R
KR 121S
KR 121T
KR 121U
KR 121V
KR 121W
KR 121X
KR 121Y
KR 121Z
KR 122
KR 122A
KR 122B
KR 122C
KR 122D
KR 122E
KR 122F
KR 122G
KR 122H
KR 122I
KR 122J
KR 122K
KR 122L
KR 122M
KR 122N
KR 122O
KR 122P
KR 122Q
KR 122R
KR 122S
KR 122T
KR 122U
KR 122V
KR 122W
KR 122X
KR 122Y
KR 122Z
KR 123
KR 123A
KR 123B
KR 123C
KR 123D
KR 123E
KR 123F
KR 123G
KR 123H
KR 123I
KR 123J
KR 123K
KR 123L
KR 123M
KR 123N
KR 123O
KR 123P
KR 123Q
KR 123R
KR 123S
KR 123T
KR 123U
KR 123V
KR 123W
KR 123X
KR 123Y
KR 123Z
KR 124
KR 124A
KR 124B
KR 124C
KR 124D
KR 124E
KR 124F
KR 124G
KR 124H
KR 124I
KR 124J
KR 124K
KR 124L
KR 124M
KR 124N
KR 124O
KR 124P
KR 124Q
KR 124R
KR 124S
KR 124T
KR 124U
KR 124V
KR 124W
KR 124X
KR 124Y
KR 124Z
KR 125
KR 125A
KR 125B
KR 125C
KR 125D
KR 125E
KR 125F
KR 125G
KR 125H
KR 125I
KR 125J
KR 125K
KR 125L
KR 125M
KR 125N
KR 125O
KR 125P
KR 125Q
KR 125R
KR 125S
KR 125T
KR 125U
KR 125V
KR 125W
KR 125X
KR 125Y
KR 125Z
KR 126
KR 126A
KR 126B
KR 126C
KR 126D
KR 126E
KR 126F
KR 126G
KR 126H
KR 126I
KR 126J
KR 126K
KR 126L
KR 126M
KR 126N
KR 126O
KR 126P
KR 126Q
KR 126R
KR 126S
KR 126T
KR 126U
KR 126V
KR 126W
KR 126X
KR 126Y
KR 126Z
KR 127
KR

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características y daños observados durante la inspección visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenómenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificación.

De acuerdo con el Artículo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificación se define como: "*El estado de ruina se declarará cuando la edificación presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construcción*". En el dictamen solamente se consideran las cargas habituales de servicio a las que se ve sometida la edificación y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas. Asimismo se considera el riesgo público por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no estructurales. El riesgo sísmico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificación para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios más rigurosos siguiendo los criterios planteados en el Capítulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance. Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificación. Este concepto tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa de los daños, en él solo se considera la situación estructural de la edificación en el momento en que se realiza la visita de inspección técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo público sobre habitantes, vecinos y transeúntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solución del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. FOPAE: El Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE no posee en su base de datos antecedente alguno de emergencias ocurridas en este inmueble.

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspección técnica y el respectivo concepto obedecen a la solicitud hecha por la Inspección 15 A Distrital de Policía, en desarrollo del proceso de querella No. 6622/10.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCIÓN

A la fecha el inmueble objeto de la visita técnica se encuentra deshabitado, sin embargo, el señor LUIS FELIPE MENDEZ responsable de la edificación permitió el ingreso, por lo tanto la visita técnica se pudo realizar satisfactoriamente.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

7. DESCRIPCIÓN FÍSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble objeto de la visita técnica es una edificación de tres pisos cuya estructura principal está conformada por muros de mampostería de arcilla, los entrepisos son placas de concreto sobre viguetas prefabricadas que se apoyan en los muros, la cubierta de la zona frontal es en tejas de fibro cemento apoyadas en elementos de madera, en la zona posterior la cubierta es en tejas plásticas apoyadas en elementos metálicos. Los muros internos y de fachada se encuentran pañetados y pintados. Las escaleras en concreto reforzado se encuentran ubicadas en el costado oriental del predio. El área aproximada de construcción es de ciento veinte metros cuadrados. En la fotografia 1 se puede apreciar el aspecto general de la edificación.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

El muro de fachada de la edificación se encuentra en buenas condiciones, no se aprecian agrietamientos ni fisuras, los acabados no presentan deterioro, los elementos de la carpintería metálica de puertas y ventanas se encuentra en buen estado, en las fotografías 1 a 3 se pueden ver las condiciones de la fachada de la edificación.

En general los muros internos se encuentran en buen estado, no se evidencian daños estructurales que afecten la estabilidad de la edificación, no se observan grietas ni fisuras, no hay deterioro en los acabados, en las fotografías 4 a 9 se puede apreciar el estado general de los muros de todos los niveles del inmueble. Las placas de entrepiso están en buenas condiciones, no se evidencian deflexiones, los acabados tanto de la cara inferior como de la cara superior de las placas están en buen estado, como se puede observar en las fotos 10 y 11.

La cubierta de toda la edificación se encuentra en buen estado, en la zona posterior las tejas plásticas no presentan deterioro, los elementos metálicos de apoyo están en buenas condiciones, como se ve en la foto 12, en la fotografía 13 se puede apreciar el estado de la cubierta de zona frontal, no hay daños ni deterioro en las tejas de fibro cemento ni en los elementos de madera de apoyo. Las culatas de apoyo de la cubierta de la zona frontal se observan en buenas condiciones, sin embargo no se aprecian elementos de confinamiento ni vigas de amarre superior, como se ilustra en la foto 14.

En el momento de la visita técnica se observó que se han retirado algunos muros del tercer nivel y que se desarrollan actividades de adecuación de la cubierta de la zona frontal.

En líneas generales no se observa daño en la estructura de la edificación, no hay deterioro generalizado en los elementos estructurales. Ante las cargas normales de servicio no se evidencia posibilidad de colapso de la edificación.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Vista general de la fachada del inmueble.




Foto 2. Muro de fachada en buenas condiciones.




Foto 3. Fachada en buen estado.




Foto 4. Aspecto general de los muros internos.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co




Foto5. Muros del primer piso en buen estado.




Foto 6. Muros del segundo piso.




Foto 7. Muros del segundo piso en buen estado.




Foto 8. Muros del tercer piso.



Foto 9. Vista de los muros del tercer nivel.



Foto 10. Placa de entrepiso del segundo nivel.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co



Foto 11. Placa de entrepiso del tercer nivel en buen estado.




Foto 12. Cubierta de la zona posterior en buenas condiciones.



Foto 13. Cubierta de la zona frontal en buen estado.




Foto 14. Muros culata apoyo de cubierta.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el inmueble ubicado en la Calle 38 Bis Sur No. 34 F – 03 Casa 35, **NO AMENAZA RUINA,** no se observa daño en la estructura de la edificación, no hay deterioro generalizado en los elementos estructurales. Ante las cargas normales de servicio no se evidencia posibilidad de colapso de la edificación. Sin embargo, se recomienda a los responsables de la edificación desarrollar las siguientes actividades:

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- Consultar e implementar la normatividad vigente respecto a las modificaciones que se realizan en la edificación
- Tramitar ante las entidades correspondientes, alcaldía o curaduría urbana, los permisos necesarios para desarrollar adecuaciones en la edificación
- Se recomienda construir elementos de confinamiento en los muros culata de apoyo de la cubierta
- Realizar mantenimiento general a toda la edificación para prevenir el deterioro

Elaboró:	Revisó:
JORGE MAURICIO FLOREZ D. Ingeniero Civil M.P.No. 25202-83486CND	**Vo. Bo. FREDY ALONSO DIAZ DURAN** Ingeniero Civil Magister en Ingeniería Geotecnia MP. No. 25202-109324CND
Avaló:	
Vo. Bo. CESAR FERNANDO PEÑA PINZÓN Profesional Especializado Investigación y Desarrollo	

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co