DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1443


Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 6, MOVIL 6

Reporta La Emergencia: Comunidad
Emergencia No. 96 de 2002

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Abril 26 de 2002
Dirección:	Calle 1A con carrera 7 Este
Barrio:	**EL DORADO**
Localidad:	Santa Fe

Descripción del Evento:
En la calle 1A con carrera 7 Este se presentó el colapso del pavimento rigido en un tramo de aproximadamente 18 m de longitud, dejando sin acceso de vehículos y peatonal a las viviendas vecinas a es esta calle.



Fotografías 1. Calle 1A en el barrio Dorado, donde se presentó el colapso del pavimento

Hacia la parte superior del colapso bajo las losas de concreto se presenta una fuga en la tuberia de aguas negras, y por lo tanto continúa la socavación expandiéndose lateralmente a la línea de conducción.

A lo largo de esta calle existia el curso de la quebrada de El Dorado que tiene continuidad aguas abajo y afecta la vivienda del señor Belisario Borda en la calle 1 No. 5-64 Este, ocasionando la inundación y desplazamiento de la vivienda. La estructura de la vivienda corresponde a prefabricado combinado con material de recuperación.

Personas e infraestructura afectadas:
La vía de acceso de peatones y vehículos colapso haciendo restringido totalmente el acceso.
La infraestructura como redes internas y postes de alumbrado quedan expuestas a la pérdida de confinamiento debido a la socavación.

Acciones adelantadas:
Comunicar a la EAAB sobre la averia en la tuberia de aguas negras.

Acciones Pendientes:
Reconstruir la red de alcantarillado y la estructura del pavimento.


RECOMENDACIONES:
Reparar la fuga de aguas negras y reconstruir la vía.

Cambiar a prioridad 1 a la familia del señor Belisario Borda en el Proyecto de Reubicación de Familia en Alto Riesgo.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos O.K.



Fotografía 2. Por el curso de la quebrada El Dorado se encuentra la vivienda del señor Borda. Obsérvese el pozo de la red de alcantarillado, aguas abajo del lugar del colapso del pavimento.