000001

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS
OPES

CONCEPTO TECNICO No. 9
FECHA SOLICITUD: 19 de Octubre de 1994
FECHA DE EMISION: 11 de Noviembre de 1994
ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento de Planeación Distrital
BARRIO: Brasilia I,II y III
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION: Esta localizado por la carretera que de Abastos conduce a Bosa.Cra. 108-Calle 51 sur.
REF. OPES: 1244

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Alto por Inundación
JUSTIFICACION TECNICA: La zona presenta ausencia de sumideros de aguas lluvias , no existe desnivel para la escorrentía de agua por lo tanto se inunda con demasiada facilidad. Geológicamente no ofrece inestabilidad, morfología plana.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: No tienen alcantarillado de aguas lluvias ni de aguas negras. Construcción de la red vial.

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: _____

Matrícula N. 0797

NOMBRE: Alberto Rincon
PROFESION: Geologo
FECHA: Nov-8-94

FECHA DE VISITA: 2-11-94
LOCALIDAD: Bosa
BARRIO: Brasilia I-II-III.

LOCALIZACION: Carretera Abastos Bosa a mano derecha hasta llegar al Cae de la Libertad posteriormente se toma hacia la derecha hasta ubicar la Cra 108 con calle 71 Sur.

REFERENCIA OPES: 1.

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Ver fotos 2-11-94 (9)	Alto (Inundación) Morfologia plana Geologicamente no ofrece inestabilidad	Ausencia de sumideros de aguas lluvias. No hay desnivel para la escorrentia de agua por lo tanto se inunda con demasiada facilidad Ver fotografia (en montaje de 2)	Poseen agua y luz. No hay redes de aguas lluvias

000002

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: Calderón

Matrícula N. 2520248445 CND.

NOMBRE: AGUSTIN CALDERÓN NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
FECHA: NOVIEMBRE 8/94


FECHA DE VISITA: NOVIEMBRE 2/94
LOCALIDAD: BOSA
BARRIO: BRASILIA I, II y III

LOCALIZACION: CARRETERA A ABASTOS - BOSA. A MANO DERECHA HASTA LLEGAR AL CAI DE LA LIBERTAD.

REFERENCIA OPES: 1


ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
VER FOTOS 2-11-94 (SON 9)	INUNDACIÓN-ALTO AMBIENTAL	ZONA RELATIVAMENTE PLANA CON FALTA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS LO CUAL OCACIONA QUE EL AGUA NO TENGA SALIDA Y SE APOCE ALLI. ADEMAS COMO LAS CALLES NO ESTAN PAVIMENTADAS ESTO HACE QUE SE FORMEN CHARCOS DE BARRO OCACIONANDOLE PROBLEMAS, A LOS HABITANTES, DE TIPO AMBIENTAL -.	• NO TIENEN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS NI DE AGUAS NEGRAS • RED VIAL.

000003


'94 11 2


'94 11 2


2 11 '94




2 11 '94



RESTAURANTE
EL LAGO
Coca-Cola
Coke
'94 11 2


DEPOSITO Y FERRETERIA LOS AMIGOS DE BARS
2 11 94


2 11 94


PINTURAS
VIDRIOS
PINTURAS
PVC
2 11 '94


'94 11 2


'94 11 2