AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

DIAGNOSTICO No. 658

Solicitado por : **EAAB**

Radicación UPES : **1-1999-11884**

Localidad : **USME**

Barrio (sector) : **LOS PINOS**

Dirección : **Calle 68 Sur No. 10 - 26**

Fecha visita : **20. 05. 99**

1. Información Analizada:

Para emitir el presente Diagnóstico se revisó el estudio contratado con la firma Investigaciones Geotecnicas Ltda en 1.998 titulado "Zonificación de Riesgos por Movimientos de Remoción en Masa de 101 Barrios de la Localidad de Usme".

2. Descripción:

Las viviendas de los señores Lisandro Duarte, Carlos Rodríguez y Amalia Moreno se encuentran construidas en un talud con pendientes suaves, afectado por reptación del terreno como concecuencia de la socavación de orillas del caño La Nutria que es afluente de la Quebrada Verejones.




Foto del sitio en el barrio los pinos, existen casas agrietadas, semidestruídas y gran inestabilidad del terreno

Las viviendas de Amalia Moreno y de Lizandro Duarte presentan agrietamiento en su estructura, lo que evidencia la amenaza que existe de derrumbarse como consecuencia de la inestabilidad del terreno, la vivienda del señor Carlos Rodríguez se encuentra semidestruida, pero sus habitantes ya la evacuaron.

3. Recomendaciones:

Incluir en el programa de reubicación de familias en zonas de alto riesgo a las viviendas de los señores Lizandro Duarte (Calle 68 Sur No. 10 - 26), Amalia Moreno (Carrera 10 B Este No. 67 -64) y Carlos Rodríguez (Carrera 10 B Este No. 67 - 12) ubicadas en el barrio Los Pinos.

5. Observaciones:

Es importante anotar que la amenaza es una probabilidad y como tal esta sujeta a cambios eventuales, el presente diagnóstico se hace de acuerdo con las condiciones externas encontradas en el momento de la visita, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este documento.

LUIS CARLOS VASQUEZ L.
Analista de riesgos UPES
Geólogo MP 1112 C.C.G.

Vo.Bo. COORDINADOR AREA ANALISIS DE RIESGO

LCV/Dg658