ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria
GOBIERNO


DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO DE AMENAZA RUINA Nº CAR - 810

1. LOCALIZACIÓN

LOCALIDAD:	(2) CHAPINERO
UPZ:	(89) San Isidro - Patios
BARRIO:	San Isidro
DIRECCION:	Calle 102 # 12 A – 68 Este
CHIP:	AAA0158REBS
FECHA DE VISITA:	Abril 12 de 2007
SOLICITANTE:	Alcaldía Local de Chapinero
POBLACION BENEFICIADA:	1 Persona – 1 Familia
AREA:	450 m² (aproximadamente)

Este concepto corresponde a la visita de inspección para verificar el estado y condiciones del inmueble ubicado en la Calle 102 # 12 A – 68 Este, con el fin de establecer si amenaza ruina o no.


106600
106700
106800
106900
107000
108300
108200
108100
108000
107900
107800
DG 102A
CL 102A
PARAMO
CL 103
CL 102
CL 102 #12 A 68 Este
CHIP AAA0158REBS
DG 102
KR 12 A
KR 12 A ESTE
TV 10 ESTE
TV 11 ESTE
CL 100
CL 100A
CL 99
CL 99A
CL 98
CL 97
CL 96
CL 95
CL 94
CL 93
CL 92
CL 91
CL 90
CL 89
CL 88
CL 87
CL 86
CL 85
CL 84
CL 83
CL 82
CL 81
CL 80
CL 79
CL 78
CL 77
CL 76
CL 75
CL 74
CL 73
CL 72
CL 71
CL 70
CL 69
CL 68
CL 67
CL 66
CL 65
CL 64
CL 63
CL 62
CL 61
CL 60
CL 59
CL 58
CL 57
CL 56
CL 55
CL 54
CL 53
CL 52
CL 51
CL 50
CL 49
CL 48
CL 47
CL 46
CL 45
CL 44
CL 43
CL 42
CL 41
CL 40
CL 39
CL 38
CL 37
CL 36
CL 35
CL 34
CL 33
CL 32
CL 31
CL 30
CL 29
CL 28
CL 27
CL 26
CL 25
CL 24
CL 23
CL 22
CL 21
CL 20
CL 19
CL 18
CL 17
CL 16
CL 15
CL 14
CL 13
CL 12
CL 11
CL 10
CL 9
CL 8
CL 7
CL 6
CL 5
CL 4
CL 3
CL 2
CL 1
CL 1A
CL 1B
CL 1C
CL 1D
CL 1E
CL 1F
CL 1G
CL 1H
CL 1I
CL 1J
CL 1K
CL 1L
CL 1M
CL 1N
CL 1O
CL 1P
CL 1Q
CL 1R
CL 1S
CL 1T
CL 1U
CL 1V
CL 1W
CL 1X
CL 1Y
CL 1Z
CL 2A
CL 2B
CL 2C
CL 2D
CL 2E
CL 2F
CL 2G
CL 2H
CL 2I
CL 2J
CL 2K
CL 2L
CL 2M
CL 2N
CL 2O
CL 2P
CL 2Q
CL 2R
CL 2S
CL 2T
CL 2U
CL 2V
CL 2W
CL 2X
CL 2Y
CL 2Z
CL 3A
CL 3B
CL 3C
CL 3D
CL 3E
CL 3F
CL 3G
CL 3H
CL 3I
CL 3J
CL 3K
CL 3L
CL 3M
CL 3N
CL 3O
CL 3P
CL 3Q
CL 3R
CL 3S
CL 3T
CL 3U
CL 3V
CL 3W
CL 3X
CL 3Y
CL 3Z
CL 4A
CL 4B
CL 4C
CL 4D
CL 4E
CL 4F
CL 4G
CL 4H
CL 4I
CL 4J
CL 4K
CL 4L
CL 4M
CL 4N
CL 4O
CL 4P
CL 4Q
CL 4R
CL 4S
CL 4T
CL 4U
CL 4V
CL 4W
CL 4X
CL 4Y
CL 4Z
CL 5A
CL 5B
CL 5C
CL 5D
CL 5E
CL 5F
CL 5G
CL 5H
CL 5I
CL 5J
CL 5K
CL 5L
CL 5M
CL 5N
CL 5O
CL 5P
CL 5Q
CL 5R
CL 5S
CL 5T
CL 5U
CL 5V
CL 5W
CL 5X
CL 5Y
CL 5Z
CL 6A
CL 6B
CL 6C
CL 6D
CL 6E
CL 6F
CL 6G
CL 6H
CL 6I
CL 6J
CL 6K
CL 6L
CL 6M
CL 6N
CL 6O
CL 6P
CL 6Q
CL 6R
CL 6S
CL 6T
CL 6U
CL 6V
CL 6W
CL 6X
CL 6Y
CL 6Z
CL 7A
CL 7B
CL 7C
CL 7D
CL 7E
CL 7F
CL 7G
CL 7H
CL 7I
CL 7J
CL 7K
CL 7L
CL 7M
CL 7N
CL 7O
CL 7P
CL 7Q
CL 7R
CL 7S
CL 7T
CL 7U
CL 7V
CL 7W
CL 7X
CL 7Y
CL 7Z
CL 8A
CL 8B
CL 8C
CL 8D
CL 8E
CL 8F
CL 8G
CL 8H
CL 8I
CL 8J
CL 8K
CL 8L
CL 8M
CL 8N
CL 8O
CL 8P
CL 8Q
CL 8R
CL 8S
CL 8T
CL 8U
CL 8V
CL 8W
CL 8X
CL 8Y
CL 8Z
CL 9A
CL 9B
CL 9C
CL 9D
CL 9E
CL 9F
CL 9G
CL 9H
CL 9I
CL 9J
CL 9K
CL 9L
CL 9M
CL 9N
CL 9O
CL 9P
CL 9Q
CL 9R
CL 9S
CL 9T
CL 9U
CL 9V
CL 9W
CL 9X
CL 9Y
CL 9Z
CL 10A
CL 10B
CL 10C
CL 10D
CL 10E
CL 10F
CL 10G
CL 10H
CL 10I
CL 10J
CL 10K
CL 10L
CL 10M
CL 10N
CL 10O
CL 10P
CL 10Q
CL 10R
CL 10S
CL 10T
CL 10U
CL 10V
CL 10W
CL 10X
CL 10Y
CL 10Z
CL 11A
CL 11B
CL 11C
CL 11D
CL 11E
CL 11F
CL 11G
CL 11H
CL 11I
CL 11J
CL 11K
CL 11L
CL 11M
CL 11N
CL 11O
CL 11P
CL 11Q
CL 11R
CL 11S
CL 11T
CL 11U
CL 11V
CL 11W
CL 11X
CL 11Y
CL 11Z
CL 12A
CL 12B
CL 12C
CL 12D
CL 12E
CL 12F
CL 12G
CL 12H
CL 12I
CL 12J
CL 12K
CL 12L
CL 12M
CL 12N
CL 12O
CL 12P
CL 12Q
CL 12R
CL 12S
CL 12T
CL 12U
CL 12V
CL 12W
CL 12X
CL 12Y
CL 12Z
CL 13A
CL 13B
CL 13C
CL 13D
CL 13E
CL 13F
CL 13G
CL 13H
CL 13I
CL 13J
CL 13K
CL 13L
CL 13M
CL 13N
CL 13O
CL 13P
CL 13Q
CL 13R
CL 13S
CL 13T
CL 13U
CL 13V
CL 13W
CL 13X
CL 13Y
CL 13Z
CL 14A
CL 14B
CL 14C
CL 14D
CL 14E
CL 14F
CL 14G
CL 14H
CL 14I
CL 14J
CL 14K
CL 14L
CL 14M
CL 14N
CL 14O
CL 14P
CL 14Q
CL 14R
CL 14S
CL 14T
CL 14U
CL 14V
CL 14W
CL 14X
CL 14Y
CL 14Z
CL 15A
CL 15B
CL 15C
CL 15D
CL 15E
CL 15F
CL 15G
CL 15H
CL 15I
CL 15J
CL 15K
CL 15L
CL 15M
CL 15N
CL 15O
CL 15P
CL 15Q
CL 15R
CL 15S
CL 15T
CL 15U
CL 15V
CL 15W
CL 15X
CL 15Y
CL 15Z
CL 16A
CL 16B
CL 16C
CL 16D
CL 16E
CL 16F
CL 16G
CL 16H
CL 16I
CL 16J
CL 16K
CL 16L
CL 16M
CL 16N
CL 16O
CL 16P
CL 16Q
CL 16R
CL 16S
CL 16T
CL 16U
CL 16V
CL 16W
CL 16X
CL 16Y
CL 16Z
CL 17A
CL 17B
CL 17C
CL 17D
CL 17E
CL 17F
CL 17G
CL 17H
CL 17I
CL 17J
CL 17K
CL 17L
CL 17M
CL 17N
CL 17O
CL 17P
CL 17Q
CL 17R
CL 17S
CL 17T
CL 17U
CL 17V
CL 17W
CL 17X
CL 17Y
CL 17Z
CL 18A
CL 18B
CL 18C
CL 18D
CL 18E
CL 18F
CL 18G
CL 18H
CL 18I
CL 18J
CL 18K
CL 18L
CL 18M
CL 18N
CL 18O
CL 18P
CL 18Q
CL 18R
CL 18S
CL 18T
CL 18U
CL 18V
CL 18W
CL 18X
CL 18Y
CL 18Z
CL 19A
CL 19B
CL 19C
CL 19D
CL 19E
CL 19F
CL 19G
CL 19H
CL 19I
CL 19J
CL 19K
CL 19L
CL 19M
CL 19N
CL 19O
CL 19P
CL 19Q
CL 19R
CL 19S
CL 19T
CL 19U
CL 19V
CL 19W
CL 19X
CL 19Y
CL 19Z
CL 20A
CL 20B
CL 20C
CL 20D
CL 20E
CL 20F
CL 20G
CL 20H
CL 20I
CL 20J
CL 20K
CL 20L
CL 20M
CL 20N
CL 20O
CL 20P
CL 20Q
CL 20R
CL 20S
CL 20T
CL 20U
CL 20V
CL 20W
CL 20X
CL 20Y
CL 20Z
CL 21A
CL 21B
CL 21C
CL 21D
CL 21E
CL 21F
CL 21G
CL 21H
CL 21I
CL 21J
CL 21K
CL 21L
CL 21M
CL 21N
CL 21O
CL 21P
CL 21Q
CL 21R
CL 21S
CL 21T
CL 21U
CL 21V
CL 21W
CL 21X
CL 21Y
CL 21Z
CL 22A
CL 22B
CL 22C
CL 22D
CL 22E
CL 22F
CL 22G
CL 22H
CL 22I
CL 22J
CL 22K
CL 22L
CL 22M
CL 22N
CL 22O
CL 22P
CL 22Q
CL 22R
CL 22S
CL 22T
CL 22U
CL 22V
CL 22W
CL 22X
CL 22Y
CL 22Z
CL 23A
CL 23B
CL 23C
CL 23D
CL 23E
CL 23F
CL 23G
CL 23H
CL 23I
CL 23J
CL 23K
CL 23L
CL 23M
CL 23N
CL 23O
CL 23P
CL 23Q
CL 23R
CL 23S
CL 23T
CL 23U
CL 23V
CL 23W
CL 23X
CL 23Y
CL 23Z
CL 24A
CL 24B
CL 24C
CL 24D
CL 24E
CL 24F
CL 24G
CL 24H
CL 24I
CL 24J
CL 24K
CL 24L
CL 24M
CL 24N
CL 24O
CL 24P
CL 24Q
CL 24R
CL 24S
CL 24T
CL 24U
CL 24V
CL 24W
CL 24X
CL 24Y
CL 24Z
CL 25A
CL 25B
CL 25C
CL 25D
CL 25E
CL 25F
CL 25G
CL 25H
CL 25I
CL 25J
CL 25K
CL 25L
CL 25M
CL 25N
CL 25O
CL 25P
CL 25Q
CL 25R
CL 25S
CL 25T
CL 25U
CL 25V
CL 25W
CL 25X
CL 25Y
CL 25Z
CL 26A
CL 26B
CL 26C
CL 26D
CL 26E
CL 26F
CL 26G
CL 26H
CL 26I
CL 26J
CL 26K
CL 26L
CL 26M
CL 26N
CL 26O
CL 26P
CL 26Q
CL 26R
CL 26S
CL 26T
CL 26U
CL 26V
CL 26W
CL 26X
CL 26Y
CL 26Z
CL 27A
CL 27B
CL 27C
CL 27D
CL 27E
CL 27F
CL 27G
CL 27H
CL 27I
CL 27J
CL 27K
CL 27L
CL 27M
CL 27N
CL 27O
CL 27P
CL 27Q
CL 27R
CL 27S
CL 27T
CL 27U
CL 27V
CL 27W
CL 27X
CL 27Y
CL 27Z
CL 28A
CL 28B
CL 28C
CL 28D
CL 28E
CL 28F
CL 28G
CL 28H
CL 28I
CL 28J
CL 28K
CL 28L
CL 28M
CL 28N
CL 28O
CL 28P
CL 28Q
CL 28R
CL 28S
CL 28T
CL 28U
CL 28V
CL 28W
CL 28X
CL 28Y
CL 28Z
CL 29A
CL 29B
CL 29C
CL 29D
CL 29E
CL 29F
CL 29G
CL 29H
CL 29I
CL 29J
CL 29K
CL 29L
CL 29M
CL 29N
CL 29O
CL 29P
CL 29Q
CL 29R
CL 29S
CL 29T
CL 29U
CL 29V
CL 29W
CL 29X
CL 29Y
CL 29Z
CL 30A
CL 30B
CL 30C
CL 30D
CL 30E
CL 30F
CL 30G
CL 30H
CL 30I
CL 30J
CL 30K
CL 30L
CL 30M
CL 30N
CL 30O
CL 30P
CL 30Q
CL 30R
CL 30S
CL 30T
CL 30U
CL 30V
CL 30W
CL 30X
CL 30Y
CL 30Z
CL 31A
CL 31B
CL 31C
CL 31D
CL 31E
CL 31F
CL 31G
CL 31H
CL 31I
CL 31J
CL 31K
CL 31L
CL 31M
CL 31N
CL 31O
CL 31P
CL 31Q
CL 31R
CL 31S
CL 31T
CL 31U
CL 31V
CL 31W
CL 31X
CL 31Y
CL 31Z
CL 32A
CL 32B
CL 32C
CL 32D
CL 32E
CL 32F
CL 32G
CL 32H
CL 32I
CL 32J
CL 32K
CL 32L
CL 32M
CL 32N
CL 32O
CL 32P
CL 32Q
CL 32R
CL 32S
CL 32T
CL 32U
CL 32V
CL 32W
CL 32X
CL 32Y
CL 32Z
CL 33A
CL 33B
CL 33C
CL 33D
CL 33E
CL 33F
CL 33G
CL 33H
CL 33I
CL 33J
CL 33K
CL 33L
CL 33M
CL 33N
CL 33O
CL 33P
CL 33Q
CL 33R
CL 33S
CL 33T
CL 33U
CL 33V
CL 33W
CL 33X
CL 33Y
CL 33Z
CL 34A
CL 34B
CL 34C
CL 34D
CL 34E
CL 34F
CL 34G
CL 34H
CL 34I
CL 34J
CL 34K
CL 34L
CL 34M
CL 34N
CL 34O
CL 34P
CL 34Q
CL 34R
CL 34S
CL 34T
CL 34U
CL 34V
CL 34W
CL 34X
CL 34Y
CL 34Z
CL 35A
CL 35B
CL 35C
CL 35D
CL 35E
CL 35F
CL 35G
CL 35H
CL 35I
CL 35J
CL 35K
CL 35L
CL 35M
CL 35N
CL 35O
CL 35P
CL 35Q
CL 35R
CL 35S
CL 35T
CL 35U
CL 35V
CL 35W
CL 35X
CL 35Y
CL 35Z
CL 36A
CL 36B
CL 36C
CL 36D
CL 36E
CL 36F
CL 36G
CL 36H
CL 36I
CL 36J
CL 36K
CL 36L
CL 36M
CL 36N
CL 36O
CL 36P
CL 36Q
CL 36R
CL 36S
CL 36T
CL 36U
CL 36V
CL 36W
CL 36X
CL 36Y
CL 36Z
CL 37A
CL 37B
CL 37C
CL 37D
CL 37E
CL 37F
CL 37G
CL 37H
CL 37I
CL 37J
CL 37K
CL 37L
CL 37M
CL 37N
CL 37O
CL 37P
CL 37Q
CL 37R
CL 37S
CL 37T
CL 37U
CL 37V
CL 37W
CL 37X
CL 37Y
CL 37Z
CL 38A
CL 38B
CL 38C
CL 38D
CL 38E
CL 38F
CL 38G
CL 38H
CL 38I
CL 38J
CL 38K
CL 38L
CL 38M
CL 38N
CL 38O
CL 38P
CL 38Q
CL 38R
CL 38S
CL 38T
CL 38U
CL 38V
CL 38W
CL 38X
CL 38Y
CL 38Z
CL 39A
CL 39B
CL 39C
CL 39D
CL 39E
CL 39F
CL 39G
CL 39H
CL 39I
CL 39J
CL 39K
CL 39L
CL 39M
CL 39N
CL 39O
CL 39P
CL 39Q
CL 39R
CL 39S
CL 39T
CL 39U
CL 39V
CL 39W
CL 39X
CL 39Y
CL 39Z
CL 40A
CL 40B
CL 40C
CL 40D
CL 40E
CL 40F
CL 40G
CL 40H
CL 40I
CL 40J
CL 40K
CL 40L
CL 40M
CL 40N
CL 40O
CL 40P
CL 40Q
CL 40R
CL 40S
CL 40T
CL 40U
CL 40V
CL 40W
CL 40X
CL 40Y
CL 40Z
CL 41A
CL 41B
CL 41C
CL 41D
CL 41E
CL 41F
CL 41G
CL 41H
CL 41I
CL 41J
CL 41K
CL 41L
CL 41M
CL 41N
CL 41O
CL 41P
CL 41Q
CL 41R
CL 41S
CL 41T
CL 41U
CL 41V
CL 41W
CL 41X
CL 41Y
CL 41Z
CL 42A
CL 42B
CL 42C
CL 42D
CL 42E
CL 42F
CL 42G
CL 42H
CL 42I
CL 42J
CL 42K
CL 42L
CL 42M
CL 42N
CL 42O
CL 42P
CL 42Q
CL 42R
CL 42S
CL 42T
CL 42U
CL 42V
CL 42W
CL 42X
CL 42Y
CL 42Z
CL 43A
CL 43B
CL 43C
CL 43D
CL 43E
CL 43F
CL 43G
CL 43H
CL 43I
CL 43J
CL 43K
CL 43L
CL 43M
CL 43N
CL 43O
CL 43P
CL 43Q
CL 43R
CL 43S
CL 43T
CL 43U
CL 43V
CL 43W
CL 43X
CL 43Y
CL 43Z
CL 44A
CL 44B
CL 44C
CL 44D
CL 44E
CL 44F
CL 44G
CL 44H
CL 44I
CL 44J
CL 44K
CL 44L
CL 44M
CL 44N
CL 44O
CL 44P
CL 44Q
CL 44R
CL 44S
CL 44T
CL 44U
CL 44V
CL 44W
CL 44X
CL 44Y
CL 44Z
CL 45A
CL 45B
CL 45C
CL 45D
CL 45E
CL 45F
CL 45G
CL 45H
CL 45I
CL 45J
CL 45K
CL 45L
CL 45M
CL 45N
CL 45O
CL 45P
CL 45Q
CL 45R
CL 45S
CL 45T
CL 45U
CL 45V
CL 45W
CL 45X
CL 45Y
CL 45Z
CL 46A
CL 46B
CL 46C
CL 46D
CL 46E
CL 46F
CL 46G
CL 46H
CL 46I
CL 46J
CL 46K
CL 46L
CL 46M
CL 46N
CL 46O
CL 46P
CL 46Q
CL 46R
CL 46S
CL 46T
CL 46U
CL 46V
CL 46W
CL 46X
CL 46Y
CL 46Z
CL 47A
CL 47B
CL 47C
CL 47D
CL 47E
CL 47F
CL 47G
CL 47H
CL 47I
CL 47J
CL 47K
CL 47L
CL 47M
CL 47N
CL 47O
CL 47P
CL 47Q
CL 47R
CL 47S
CL 47T
CL 47U
CL 47V
CL 47W
CL 47X
CL 47Y
CL 47Z
CL 48A
CL 48B
CL 48C
CL 48D
CL 48E
CL 48F
CL 48G
CL 48H
CL 48I
CL 48J
CL 48K
CL 48L
CL 48M
CL 48N
CL 48O
CL 48P
CL 48Q
CL 48R
CL 48S
CL 48T
CL 48U
CL 48V
CL 48W
CL 48X
CL 48Y
CL 48Z
CL 49A
CL 49B
CL 49C
CL 49D
CL 49E
CL 49F
CL 49G
CL 49H
CL 49I
CL 49J
CL 49K
CL 49L
CL 49M
CL 49N
CL 49O
CL 49P
CL 49Q
CL 49R
CL 49S
CL 49T
CL 49U
CL 49V
CL 49W
CL 49X
CL 49Y
CL 49Z
CL 50A
CL 50B
CL 50C
CL 50D
CL 50E
CL 50F
CL 50G
CL 50H
CL 50I
CL 50J
CL 50K
CL 50L
CL 50M
CL 50N
CL 50O
CL 50P
CL 50Q
CL 50R
CL 50S
CL 50T
CL 50U
CL 50V
CL 50W
CL 50X
CL 50Y
CL 50Z
CL 51A
CL 51B
CL 51C
CL 51D
CL 51E
CL 51F
CL 51G
CL 51H
CL 51I
CL 51J
CL 51K
CL 51L
CL 51M
CL 51N
CL 51O
CL 51P
CL 51Q
CL 51R
CL 51S
CL 51T
CL 51U
CL 51V
CL 51W
CL 51X
CL 51Y
CL 51Z
CL 52A
CL 52B
CL 52C
CL 52D
CL 52E
CL 52F
CL 52G
CL 52H
CL 52I
CL 52J
CL 52K
CL 52L
CL 52M
CL 52N
CL 52O
CL 52P
CL 52Q
CL 52R
CL 52S
CL 52T
CL 52U
CL 52V
CL 52W
CL 52X
CL 52Y
CL 52Z
CL 53A
CL 53B
CL 53C
CL 53D
CL 53E
CL 53F
CL 53G
CL 53H
CL 53I
CL 53J
CL 53K
CL 53L
CL 53M
CL 53N
CL 53O
CL 53P
CL 53Q
CL 53R
CL 53S
CL 53T
CL 53U
CL 53V
CL 53W
CL 53X
CL 53Y
CL 53Z
CL 54A
CL 54B
CL 54C
CL 54D
CL 54E
CL 54F
CL 54G
CL 54H
CL 54I
CL 54J
CL 54K
CL 54L
CL 54M
CL 54N
CL 54O
CL 54P
CL 54Q
CL 54R
CL 54S
CL 54T
CL 54U
CL 54V
CL 54W
CL 54X
CL 54Y
CL 54Z
CL 55A
CL 55B
CL 55C
CL 55D
CL 55E
CL 55F
CL 55G
CL 55H
CL 55I
CL 55J
CL 55K
CL 55L
CL 55M
CL 55N
CL 55O
CL 55P
CL 55Q
CL 55R
CL 55S
CL 55T
CL 55U
CL 55V
CL 55W
CL 55X
CL 55Y
CL 55Z
CL 56A
CL 56B
CL 56C
CL 56D
CL 56E
CL 56F
CL 56G
CL 56H
CL 56I
CL 56J
CL 56K
CL 56L
CL 56M
CL 56N
CL 56O
CL 56P
CL 56Q
CL 56R
CL 56S
CL 56T
CL 56U
CL 56V
CL 56W
CL 56X
CL 56Y
CL 56Z
CL 57A
CL 57B
CL 57C
CL 57D
CL 57E
CL 57F
CL 57G
CL 57H
CL 57I
CL 57J
CL 57K
CL 57L
CL 57M
CL 57N
CL 57O
CL 57P
CL 57Q
CL 57R
CL 57S
CL 57T
CL 57U
CL 57V
CL 57W
CL 57X
CL 57Y
CL 57Z
CL 58A
CL 58B
CL 58C
CL 58D
CL 58E
CL 58F
CL 58G
CL 58H
CL 58I
CL 58J
CL 58K
CL 58L
CL 58M
CL 58N
CL 58O
CL 58P
CL 58Q
CL 58R
CL 58S
CL 58T
CL 58U
CL 58V
CL 58W
CL 58X
CL 58Y
CL 58Z
CL 59A
CL 59B
CL 59C
CL 59D
CL 59E
CL 59F
CL 59G
CL 59H
CL 59I
CL 59J
CL 59K
CL 59L
CL 59M
CL 59N
CL 59O
CL 59P
CL 59Q
CL 59R
CL 59S
CL 59T
CL 59U
CL 59V
CL 59W
CL 59X
CL 59Y
CL 59Z
CL 60A
CL 60B
CL 60C
CL 60D
CL 60E
CL 60F
CL 60G
CL 60H
CL 60I
CL 60J
CL 60K
CL 60L
CL 60M
CL 60N
CL 60O
CL 60P
CL 60Q
CL 60R
CL 60S
CL 60T
CL 60U
CL 60V
CL 60W
CL 60X
CL 60Y
CL 60Z
CL 61A
CL 61B
CL 61C
CL 61D
CL 61E
CL 61F
CL 61G
CL 61H
CL 61I
CL 61J
CL 61K
CL 61L
CL 61M
CL 61N
CL 61O
CL 61P
CL 61Q
CL 61R
CL 61S
CL 61T
CL 61U
CL 61V
CL 61W
CL 61X
CL 61Y
CL 61Z
CL 62A
CL 62B
CL 62C
CL 62D
CL 62E
CL 62F
CL 62G
CL 62H
CL 62I
CL 62J
CL 62K
CL 62L
CL 62M
CL 62N
CL 62O
CL 62P
CL 62Q
CL 62R
CL 62S
CL 62T
CL 62U
CL 62V
CL 62W
CL 62X
CL 62Y
CL 62Z
CL 63A
CL 63B
CL 63C
CL 63D
CL 63E
CL 63F
CL 63G
CL 63H
CL 63I
CL 63J
CL 63K
CL 63L
CL 63M
CL 63N
CL 63O
CL 63P
CL 63Q
CL 63R
CL 63S
CL 63T
CL 63U
CL 63V
CL 63W
CL 63X
CL 63Y
CL 63Z
CL 64A
CL 64B
CL 64C
CL 64D
CL 64E
CL 64F
CL 64G
CL 64H
CL 64I
CL 64J
CL 64K
CL 64L
CL 64M
CL 64N
CL 64O
CL 64P
CL 64Q
CL 64R
CL 64S
CL 64T
CL 64U
CL 64V
CL 64W
CL 64X
CL 64Y
CL 64Z
CL 65A
CL 65B
CL 65C
CL 65D
CL 65E
CL 65F
CL 65G
CL 65H
CL 65I
CL 65J
CL 65K
CL 65L
CL 65M
CL 65N
CL 65O
CL 65P
CL 65Q
CL 65R
CL 65S
CL 65T
CL 65U
CL 65V
CL 65W
CL 65X
CL 65Y
CL 65Z
CL 66A
CL 66B
CL 66C
CL 66D
CL 66E
CL 66F
CL 66G
CL 66H
CL 66I
CL 66J
CL 66K
CL 66L
CL 66M
CL 66N
CL 66O
CL 66P
CL 66Q
CL 66R
CL 66S
CL 66T
CL 66U
CL 66V
CL 66W
CL 66X
CL 66Y
CL 66Z
CL 67A
CL 67B
CL 67C
CL 67D
CL 67E
CL 67F
CL 67G
CL 67H
CL 67I
CL 67J
CL 67K
CL 67L
CL 67M
CL 67N
CL 67O
CL 67P
CL 67Q
CL 67R
CL 67S
CL 67T
CL 67U
CL 67V
CL 67W
CL 67X
CL 67Y
CL 67Z
CL 68A
CL 68B
CL 68C
CL 68D
CL 68E
CL 68F
CL 68G
CL 68H
CL 68I
CL 68J
CL 68K
CL 68L
CL 68M
CL 68N
CL 68O
CL 68P
CL 68Q
CL 68R
CL 68S
CL 68T
CL 68U
CL 68V
CL 68W
CL 68X
CL 68Y
CL 68Z
CL 69A
CL 69B
CL 69C
CL 69D
CL 69E
CL 69F
CL 69G
CL 69H
CL 69I
CL 69J
CL 69K
CL 69L
CL 69M
CL 69N
CL 69O
CL 69P
CL 69Q
CL 69R
CL 69S
CL 69T
CL 69U
CL 69V
CL 69W
CL 69X
CL 69Y
CL 69Z
CL 70A
CL 70B
CL 70C
CL 70D
CL 70E
CL 70F
CL 70G
CL 70H
CL 70I
CL 70J
CL 70K
CL 70L
CL 70M
CL 70N
CL 70O
CL 70P
CL 70Q
CL 70R
CL 70S
CL 70T
CL 70U
CL 70V
CL 70W
CL 70X
CL 70Y
CL 70Z
CL 71A
CL 71B
CL 71C
CL 71D
CL 71E
CL 71F
CL 71G
CL 71H
CL 71I
CL 71J
CL 71K
CL 71L
CL 71M
CL 71N
CL 71O
CL 71P
CL 71Q
CL 71R
CL 71S
CL 71T
CL 71U
CL 71V
CL 71W
CL 71X
CL 71Y
CL 71Z
CL 72A
CL 72B
CL 72C
CL 72D
CL 72E
CL 72F
CL 72G
CL 72H
CL 72I
CL 72J
CL 72K
CL 72L
CL 72M
CL 72N
CL 72O
CL 72P
CL 72Q
CL 72R
CL 72S
CL 72T
CL 72U
CL 72V
CL 72W
CL 72X
CL 72Y
CL 72Z
CL 73A
CL 73B
CL 73C
CL 73D
CL 73E
CL 73F
CL 73G
CL 73H
CL 73I
CL 73J
CL 73K
CL 73L
CL 73M
CL 73N
CL 73O
CL 73P
CL 73Q
CL 73R
CL 73S
CL 73T
CL 73U
CL 73V
CL 73W
CL 73X
CL 73Y
CL 73Z
CL 74A
CL 74B
CL 74C
CL 74D
CL 74E
CL 74F
CL 74G
CL 74H
CL 74I
CL 74J
CL 74K
CL 74L
CL 74M
CL 74N
CL 74O
CL 74P
CL 74Q
CL 74R
CL 74S
CL 74T
CL 74U
CL 74V
CL 74W
CL 74X
CL 74Y
CL 74Z
CL 75A
CL 75B
CL 75C
CL 75D
CL 75E
CL 75F
CL 75G
CL 75H
CL 75I
CL 75J
CL 75K
CL 75L
CL 75M
CL 75N
CL 75O
CL 75P
CL 75Q
CL 75R
CL 75S
CL 75T
CL 75U
CL 75V
CL 75W
CL 75X
CL 75Y
CL 75Z
CL 76A
CL 76B
CL 76C
CL 76D
CL 76E
CL 76F
CL 76G
CL 76H
CL 76I
CL 76J
CL 76K
CL 76L
CL 76M
CL 76N
CL 76O
CL 76P
CL 76Q
CL 76R
CL 76S
CL 76T
CL 76U
CL 76V
CL 76W
CL 76X
CL 76Y
CL 76Z
CL 77A
CL 77B
CL 77C
CL 77D
CL 77E
CL 77F
CL 77G
CL 77H
CL 77I
CL 77J
CL 77K
CL 77L
CL 77M
CL 77N
CL 77O
CL 77P
CL 77Q
CL 77R
CL 77S
CL 77T
CL 77U
CL 77V
CL 77W
CL 77X
CL 77Y
CL 77Z
CL 78A
CL 78B
CL 78C
CL 78D
CL 78E
CL 78F
CL 78G
CL 78H
CL 78I
CL 78J
CL 78K
CL 78L
CL 78M
CL 78N
CL 78O
CL 78P
CL 78Q
CL 78R
CL 78S
CL 78T
CL 78U
CL 78V
CL 78W
CL 78X
CL 78Y
CL 78Z
CL 79A
CL 79B
CL 79C
CL 79D
CL 79E
CL 79F
CL 79G
CL 79H
CL 79I
CL 79J
CL 79K
CL 79L
CL 79M
CL 79N
CL 79O
CL 79P
CL 79Q
CL 79R
CL 79S
CL 79T
CL 79U
CL 79V
CL 79W
CL 79X
CL 79Y
CL 79Z
CL 80A
CL 80B
CL 80C
CL 80D
CL 80E
CL 80F
CL 80G
CL 80H
CL 80I
CL 80J
CL 80K
CL 80L
CL 80M
CL 80N
CL 80O
CL 80P
CL 80Q
CL 80R
CL 80S
CL 80T
CL 80U
CL 80V
CL 80W
CL 80X
CL 80Y
CL 80Z
CL 81A
CL 81B
CL 81C
CL 81D
CL 81E
CL 81F
CL 81G
CL 81H
CL 81I
CL 81J
CL 81K
CL 81L
CL 81M
CL 81N
CL 81O
CL 81P
CL 81Q
CL 81R
CL 81S
CL 81T
CL 81U
CL 81V
CL 81W
CL 81X
CL 81Y
CL 81Z
CL 82A
CL 82B
CL 82C
CL 82D
CL 82E
CL 82F
CL 82G
CL 82H
CL 82I
CL 82J
CL 82K
CL 82L
CL 82M
CL 82N
CL 82O
CL 82P
CL 82Q
CL 82R
CL 82S
CL 82T
CL 82U
CL 82V
CL 82W
CL 82X
CL 82Y
CL 82Z
CL 83A
CL 83B
CL 83C
CL 83D
CL 83E
CL 83F
CL 83G
CL 83H
CL 83I
CL 83J
CL 83K
CL 83L
CL 83M
CL 83N
CL 83O
CL 83P
CL 83Q
CL 83R
CL 83S
CL 83T
CL 83U
CL 83V
CL 83W
CL 83X
CL 83Y
CL 83Z
CL 84A
CL 84B
CL 84C
CL 84D
CL 84E
CL 84F
CL 84G
CL 84H
CL 84I
CL 84J
CL 84K
CL 84L
CL 84M
CL 84N
CL 84O
CL 84P
CL 84Q
CL 84R
CL 84S
CL 84T
CL 84U
CL 84V
CL 84W
CL 84X
CL 84Y
CL 84Z
CL 85A
CL 85B
CL 85C
CL 85D
CL 85E
CL 85F
CL 85G
CL 85H
CL 85I
CL 85J
CL 85K
CL 85L
CL 85M
CL 85N
CL 85O
CL 85P
CL 85Q
CL 85R
CL 85S
CL 85T
CL 85U
CL 85V
CL 85W
CL 85X
CL 85Y
CL 85Z
CL 86A
CL 86B
CL 86C
CL 86D
CL 86E
CL 86F
CL 86G
CL 86H
CL 86I
CL 86J
CL 86K
CL 86L
CL 86M
CL 86N
CL 86O
CL 86P
CL 86Q
CL 86R
CL 86S
CL 86T
CL 86U
CL 86V
CL 86W
CL 86X
CL 86Y
CL 86Z
CL 87A
CL 87B
CL 87C
CL 87D
CL 87E
CL 87F
CL 87G
CL 87H
CL 87I
CL 87J
CL 87K
CL 87L
CL 87M
CL 87N
CL 87O
CL 87P
CL 87Q
CL 87R
CL 87S
CL 87T
CL 87U
CL 87V
CL 87W
CL 87X
CL 87Y
CL 87Z
CL 88A
CL 88B
CL 88C
CL 88D
CL 88E
CL 88F
CL 88G
CL 88H
CL 88I
CL 88J
CL 88K
CL 88L
CL 88M
CL 88N
CL 88O
CL 88P
CL 88Q
CL 88R
CL 88S
CL 88T
CL 88U
CL 88V
CL 88W
CL 88X
CL 88Y
CL 88Z
CL 89A
CL 89B
CL 89C
CL 89D
CL 89E
CL 89F
CL 89G
CL 89H
CL 89I
CL 89J
CL 89K
CL 89L
CL 89M
CL 89N
CL 89O
CL 89P
CL 89Q
CL 89R
CL 89S
CL 89T
CL 89U
CL 89V
CL 89W
CL 89X
CL 89Y
CL 89Z
CL 90A
CL 90B
CL 90C
CL 90D
CL 90E
CL 90F
CL 90G
CL 90H
CL 90I
CL 90J
CL 90K
CL 90L
CL 90M
CL 90N
CL 90O
CL 90P
CL 90Q
CL 90R
CL 90S
CL 90T
CL 90U
CL 90V
CL 90W
CL 90X
CL 90Y
CL 90Z
CL 91A
CL 91B
CL 91C
CL 91D
CL 91E
CL 91F
CL 91G
CL 91H
CL 91I
CL 91J
CL 91K
CL 91L
CL 91M
CL 91N
CL 91O
CL 91P
CL 91Q
CL 91R
CL 91S
CL 91T
CL 91U
CL 91V
CL 91W
CL 91X
CL 91Y
CL 91Z
CL 92A
CL 92B
CL 92C
CL 92D
CL 92E
CL 92F
CL 92G
CL 92H
CL 92I
CL 92J
CL 92K
CL 92L
CL 92M
CL 92N
CL 92O
CL 92P
CL 92Q
CL 92R
CL 92S
CL 92T
CL 92U
CL 92V
CL 92W
CL 92X
CL 92Y
CL 92Z
CL 93A
CL 93B
CL 93C
CL 93D
CL 93E
CL 93F
CL 93G
CL 93H
CL 93I
CL 93J
CL 93K
CL 93L
CL 93M
CL 93N
CL 93O
CL 93P
CL 93Q
CL 93R
CL 93S
CL 93T
CL 93U
CL 93V
CL 93W
CL 93X
CL 93Y
CL 93Z
CL 94A
CL 94B
CL 94C
CL 94D
CL 94E
CL 94F
CL 94G
CL 94H
CL 94I
CL 94J
CL 94K
CL 94L
CL 94M
CL

2. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características y daños observados durante la inspección visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenómenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificación.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 564 de 2006 expedido por el Ministerio de Medioambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificación esta relacionado con las posibilidades de colapso estructural total o parcial. En el dictamen solamente se consideran las cargas habituales de servicio a las que se ve sometida la edificación y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas. Asimismo se considera el riesgo público por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no estructurales. El riesgo sísmico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificación para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios más rigurosos siguiendo los criterios planteados en el Capítulo A-10 del Decreto 33 de 1998, Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98 y el Decreto 34 de 1999, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance. Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificación. Este concepto tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa de los daños, en él solo se considera la situación estructural de la edificación en el momento en que se realiza la visita de inspección técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo público sobre habitantes, vecinos y transeúntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solución del problema.

3. ANTECEDENTES

3.1. DPAE: La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAE no posee en su base de datos antecedente alguno de emergencias ocurridas en este inmueble.

3.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspección y el respectivo concepto obedecen a la solicitud hecha por la Alcaldía local de Chapinero en desarrollo del proceso por el radicado 02727.

4. NOVEDADES DE LA INSPECCIÓN

A la fecha la edificación se encuentra en proceso de construcción, los responsables del inmueble permitieron el ingreso de tal manera que fue posible apreciar las características estructurales del inmueble, por lo tanto la inspección técnica se pudo realizar satisfactoriamente.

5. DESCRIPCIÓN FÍSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble visitado es una edificación de tres pisos más altillo. La estructura principal la componen muros de carga en mampostería, en el último nivel existen elementos de madera verticales, los entrepisos están conformados por entramados de elementos de madera, excepto en el sector sobre la cocina donde esta compuesto de prefabricados de concreto. La cubierta es en lámina ondulada metálica apoyada en un

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4292801 y el Fax 4292833
Web www.fopae.gov.co. E-mail: fopae@fopae.gov.co

entramado de madera. La fachada de la edificación se puede apreciar en la fotografía 1 del registro fotográfico. La edad aproximada de construcción es de 10 años. El área construida total es de 450 metros cuadrados aproximadamente.

6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

La edificación se encuentra en regulares condiciones estructurales. Los elementos externos en madera de fachada están sometidos a un proceso de deterioro progresivo por su exposición a los agentes ambientales, su estado se puede observar en las fotos 1 y 2. Los muros internos de todos los niveles presentan un buen estado, sin embargo por la condición de obra en ejecución algunos de los muros divisorios no han sido pañetados, están desprovistos de apuntalamiento horizontal y otros que se encuentran en sectores donde falta la cubierta han sido atacados por los agentes ambientales y biológicos, en algunos de ellos se detectaron agrietamientos, el estado de los muros lo muestran las fotos 3 a 8. En los entrepisos no se detectó ningún daño o deterioro que indique una condición inestable, en las fotos 9 y 10 se pueden observar algunos sectores de los entrepisos. Los elementos de cubierta no presentan daños o deterioro alguno que evidencien mal comportamiento estructural o problemas de estabilidad, como se observa en la foto 11; el cerramiento del predio en piedra no esta concluido sin embargo no evidencia daños, ver foto 12. Algunos elementos externos inconclusos presentan deterioro principalmente por humedad como muestran las fotos 13 y 14. En líneas generales la edificación no presenta posibilidades de colapso general a corto plazo, sin embargo por el estado de algunos muros internos, se pueden presentar colapsos parciales a mediano plazo. Se considera que el daño en general es moderado.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Fachada de la edificación objeto del concepto




Foto 2. Elementos de madera externos

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX **4292801** y el **Fax 4292833**
Web www.fopae.gov.co. E-mail: fopae@fopae.gov.co
Bogotá sin indiferencia




Foto 3. Muros internos sin daño




Foto 4. Muros internos de segundo piso




Foto 5. Estado de muros internos con huumedad



Foto 6. Fisuras en muro interno




Foto 7. Muro en mampostería inconcluso




Foto 8. Muros divisorios sin concluir

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX **4292801** y el **Fax 4292833**
Web www.fopae.gov.co. E-mail: fopae@fopae.gov.co

Bogotá sin indiferencia




Foto 9. Aspecto del entrepiso en madera




Foto 10. Elementos del entrepiso en madera




Foto 11. Elementos de soporte de la cubierta




Foto 12. Cerramiento en piedra




Foto 13. Elementos externos de concreto con deterioro




Foto 14. Elementos externos afectados por humedad

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX **4292801** y el **Fax 4292833**
Web www.fopae.gov.co E-mail: fopae@fopae.gov.co

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la edificación ubicada en la Calle 102 # 12 A – 68 Este, **AMENAZA RUINA parcialmente en los muros en mampostería inconclusos.** Se considera que el daño en general es moderado y que se pueden presentar colapsos parciales de estos muros a mediano plazo. Por tanto para garantizar la estabilidad de los elementos del inmueble bajo las condiciones de carga habituales se hacen las siguientes recomendaciones a los propietarios o responsables del inmueble:

- Concluir la construcción de todos los elementos faltantes principalmente de los muros divisorios y los de la cubierta
- Desarrollar todas las actividades tendientes a contrarrestar el deterioro progresivo que presentan varios de los elementos de la edificación, principalmente en los elementos de madera de fachada, los muros divisorios y los muros externos
- Restringir el uso del inmueble hasta que se concluyan todas las acciones constructivas que garanticen su estabilidad

Elaboró: **CARLOS A. CHAVARRO M.** Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras MAT. No. 25202-50970 CND	Revisó: **Vo. Bo. CESAR FERNANDO PEÑA PINZÓN** Coordinador Grupo de Conceptos Técnicos
Aprobó: **Vo. Bo. GUILLERMO EDUARDO ÁVILA ALVAREZ** Subdirector de Investigación y Desarrollo	**Vo. Bo. DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS** Directora

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX **4292801** y el **Fax 4292833**
Web www.fopae.gov.co. E-mail: fopae@fopae.gov.co
Bogotá sin indiferencia