CONCEPTO TECNICO No. 54

FECHA SOLICITUD: Noviembre 25 de 1994.

FECHA DE EMISION: Diciembre 15 de 1994.

ENTIDAD SOLICITANTE: Caja de Vivienda Popular

BARRIO: Lomas I y II

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

UBICACION: Diagonal 42 Sur con cra. 11

REF. OPES: 1331

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona se encuentra en terreno pendiente y en el mismo sentido de esta existe un pequeño canal en buenas condiciones de funcionamiento.

Cuenta con servicio de energía eléctrica, telecomunicaciones, alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, el agua potable y la vía perimetral se encuentra pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Mantenimiento del canal y de las condiciones actuales.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Dic 8/94
FECHA VISITA: Dic 11/94
BARRIO: JONAS I Y II
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE
LOCALIZACION: DIAG. 42 SUR CON CRA 17
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO VER TODO 94-2-14.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

2. DESCRIPCION

a) SECTORIZACION:

15 CUADRAS ±

b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

Si

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:

Si

-RED VIAL:

Si
VIAS PAVIMENTADAS

-EMPRESA DE TELEFONOS:

Si

c) UBICACION PERIMETRO URBANO: S

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: NINGUNO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

HACER LIMPIEZA DE UN CANAL DE ESCORRENTIA
VER FOTOGRAFIA

TOMAR CORRECTIVOS A CERCA DE 203 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN CON MALEZA Y MALA CONSTRUCCION
VER FOTOGRAFIAS

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: ALBERTO RINCON
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0751
FIRMA:

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: DICIEMBRE 13/94
FECHA VISITA:
BARRIO: LOMAS I y II
LOCALIDAD: ~~RAFAEL~~ URIBE URIBE
LOCALIZACION: DIAGONAL 42SUR CON CRA 11.
REFERENCIA OPES: 7

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

2. DESCRIPCION
a) SECTORIZACION:

b) SERVICIOS:
- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:
- EXISTE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS—.
- EXISTE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS—.
- EXISTE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE—.

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:
- EXISTE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA—.

-RED VIAL:
- VIA PERIMETRAL PAVIMENTADA—.

-EMPRESA DE TELEFONOS:
- EXISTE EL SERVICIO DE TELEFONO PARTICULAR—.

c) UBICACION PERIMETRO URBANO:

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: NINGUNO.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- ZONA QUE QUEDA EN TERRENO PENDIENTE.. LAS CALLES SON DE TIPO PEATONAL Y ESTAN EN BUEN ESTADO. EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE EXISTE UN PEQUEÑO CANAL EN BUEN ESTADO QUE FUNCIONA BIEN--.

- VER FOTOS 94-2-14

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- HACERLE LIMPIEZA AL CANAL--.
- MANTENER LAS CONDICIONES ACTUALES--.


NOMBRE: AGUSTIN CALDERON NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL.
MATRICULA No. 2520248445 CND.
FIRMA:

Concepto Tecnico No. 54.
Lomas 14 11






'94 2 14


'94 2 14


'94 2 11


'94 2 11


'94 2 11



002585

000008

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CAJA DE LA VIVIENDA
ENTRO No. 4762
Fecha 19 DIC. 1994 Hora 10:20
Recibido Por
Pase contra el Guencia

Santafé de Bogotá D.C., Diciembre 15 de 1994.

Doctora
VIANNEY ROLDAN
Gerente
Caja de Vivienda Popular
Santafé de Bogotá D.C.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Gerencia No. 6917
Recibida
Fecha 19-12-94
Hora 11:30

CAJA VIVIENDA POPULAR
SUBGERENCIA TECNICA
#337
Dic. 19/94
3.30

Apreciada doctora:

Por medio de la presente me permito remitirle el siguiente Concepto Técnico:

Concepto Técnico No. 54 : Lomas I y II

Dichos conceptos fueron emitidos por la Oficina para Prevención de Emergencias OPES, según lo dispuesto por el Decreto 657 del 25 de Octubre de 1994 de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá.

Cordialmente,

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias DIRECTOR

BERNARDO GRAU ARIAS
Director OPES
anexo : Lo anunciado