Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1799

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 3, EQT 6

Reporta La Emergencia: Comunidad
Emergencia No. 170 de 2003


Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Septiembre 6 de 2003, 8:30 P. M.
Dirección:	Diagonal 67 A Sur con Carrera 77 B
Barrio:	**ESPINO**
UPZ:	69, Perdomo
Localidad:	Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:

En las viviendas localizadas en la margen izquierda de la Quebrada Rosales se presentó el colapso parcial debido a los empujes generados por material y agua de la misma quebrada, cuyo caudal aumento con las lluvias que se presentaron la noche del sábado.

Este aumento de caudal y la obstrucción por basuras en el curso de la quebrada generaron el desbordamiento que causo la inundación y pérdida de estructura de algunas de las viviendas.



Fotografía 1. Se observa hacia aguas arriba de la quebrada Rosales



Fotografía 2. Colapso parcial de las viviendas afectadas por el desbordamiento de la quebrada Rosales

Personas e infraestructura afectadas:
Por colapso parcial e inundación de sus viviendas se encuentran las familias siguientes:

NOMBRE	DIRECCIÓN	ESTADO
- José Bernardo Ducuará (Arrendatario)	Lote No. 9, Manzana No. 60	En proceso de reubicación
- Lidia María Yate	Calle 67 Sur # 75H-91. L-8, Mz 60	En proceso de reubicación
- Isabel Narváez de Taudioi	Calle 67ASur # 75H-72. L-30, Mz 60	En proceso de reubicación

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.

Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Por inundación de las viviendas las familias siguientes:

NOMBRE	DIRECCIÓN	ESTADO
- María Norma Giraldo (arrendataria)	Lote No. 10, Manzana No. 60	En proceso de reubicación
- Virginia Jerez Castro (arrendataria)	Calle 67 Sur # 75H-13, L-17, Mz 60	En proceso de reubicación
- María Claudia Martínez(arrendataria)	sin nomenclatura	En proceso de reubicación
- Ancizar Yasnó	Calle 67ASur # 75H-78. L-31, Mz 60	En proceso de reubicación
- Javier Eli Peña Sanabria	Calle 67ASur # 75H-52. L-28, Mz 60	En proceso de reubicación

Acciones Adelantadas:
Solicitud de evacuación temporal de las familias correspondientes a:

- José Bernardo Ducuará Rodríguez
- Lidia María Yate
- Isabel Narváez de Taudioi
- Ancizar Yasnó

Solicitud y entrega de ayudas humanitarias.

Acciones Pendientes:
Continuar con el proceso de reubicación de las familias que se encuentra en el proceso.

RECOMENDACIONES:

Continuar con los trámites de reubicación de las familias incluidas en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo No Mitigable que adelanta el FOPAE.

Restringir el uso urbano en la ronda de la Quebrada Rosales y adelantar la recuperación integral de la misma, luego de culminar la reubicación de familias en esta zona.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Juan Pablo Gaona

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.