Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 258

FECHA SOLICITUD: Marzo 10 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 28 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO : Desarrollo San Dionisio.

LOCALIDAD: Santafé.

UBICACION: Calle 2D - Avenida Circunvalar-Eje de la Carrera 12 Este.

REF. OPES: 0458.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto Por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona IV-M, compuesta por roca fracturada, permeabilidad baja y presenta escorrentía. Ausencia de servicios públicos básicos, la red vial se encuentra sin pavimentar y no hay red de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras.
El agua es captada por medio de mangueras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar los cortes en el suelo por ser una zona con precarias condiciones de estabilidad.

CT 258. 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: MARZO 10/95
FECHA VISITA:
BARRIO: SAN DIONISIO.
LOCALIDAD: SANTAFE
LOCALIZACION: Calle 2ª D - Avda. Circunvalar Esquina 12 Este
REFERENCIA OPES: 0458

CONTENIDO 95-5-24.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
~~Alto~~ ALTO - DESLIZAMIENTO ALTO - AMBIENTAL

b) JUSTIFICACION TECNICA:
UBICADO EN LA PARTE ALTA, COMPUESTO POR ROCA FRACTURADA PERMEABILIDAD BAJA, ESTABILIDAD RELATIVA NO ACONSEJABLE PARA OBRAS. CICATRIZ DE AGUAS (VER FOTOGRAFIAS) VIAS SIN PAVIMENTAR DUEÑOS DE CONSTRUCCIONES. AGUA X CANOGRA NO HAY RED DE AGUAS LLUVIAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: AUSENCIO GUACON
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0417
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 80

FECHA: Marzo 17-95
FECHA VISITA:
BARRIO: San Dionisio
LOCALIDAD: Santa Fe.
LOCALIZACION: Clle 2a D. Cra 12 Este.
REFERENCIA OPES: 0438.

CONTENIDO Fotos 95-5-24.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IV-H.

a) TIPO DE RIESGO: Alto - Deslizamientos grandes.


b) JUSTIFICACION TECNICA: Vías sin pavimentos — algunas tuberías de Agua Lugalizadas - dentro del barrio no hay presencia de Alcantarillado, Tel. Público fuera de Servicio —


RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Por ser zona de grandes deslizamientos se recomienda no hacer cortes.

NOMBRE: Rafael del Río
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033,95
FIRMA: Rafael Santamaría del Río


CT # 258

000004





000004








CT-1258

000005










cra. 11 A EST 3-25
SAN DONICIO
3 - 11

