Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1535

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 6 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcalde Local

BARRIO: ALTOS DEL CURUBO

LOCALIDAD: Usme

UBICACION Calles 77 A Sur - 77 D Sur entre Cra 5 Este - 5 C Este

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio se encuentra sobre un depósito glaciar, la pendiente es media.
No hay evidencia de procesos erosivos en las áreas definidas para las viviendas.
Sobre la calle peatonal que da a la vía principal se están produciendo derrumbes por la apertura de la vía. Los taludes que se dejaron son verticales y en algunos casos son negativos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Tender el talud de la vía.
Costruir un muro en gaviones para estabilizar.

Original Firmado
Luis Fidel Torres Páez
DIRECTOR

1535

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Abril 19 de 1996
BARRIO: Altos del Corubo
LOCALIDAD: Usme
LOCALIZACIÓN: Calles 77A Sur - 77D Sur entre Cra 5 Esta - 5CEste.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS)

2. TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Deslizamiento.


JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio se encuentra sobre un depósito. glaciar, la pendiente es media. No hay cordenda de procesos erosivos en las áreas adjuntas para las viviendas; sobre la calle paralela que da a la vía principal se están produciendo derrumbes por la apertura de la vía, los taludes que se dejaron son inestables y en algunos casos son negativos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Tender el talud de la vía
- Construir un muro en gaviones para estabilizar

NOMBRE: Nancy Alfonso B.
PROFESION: Ingeniero Geólogo.
MATRICULA No.: 15223490 46 BYC
FIRMA: Nancy Alfonso B.


2.31.58
90.00
90.00
98.00
Calle 77 B Sur
Calle 78 B
Calle 77 B Sur
Carrera 5 Este
Carrera 5 Este
ZONA VERDE
ZONA VERDE
172.14
40.19
21.52
24.46
37.01
26.28
22.33
14.37
40.58
40
42
43
44
45
46
A
B
C
D