Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 35

FECHA SOLICITUD: Noviembre 18 de 1994.

FECHA DE EMISION: Diciembre 6 de 1994.

ENTIDAD SOLICITANTE: Empresa de Energía Eléctrica.

BARRIO: La Concepción

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Calle 68 Sur con cra. 105.

REF. OPES: 0931

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I P - I B P.
Geológicamente es una zona plana, constituida por arcillas expansivas y limos poco permeables.
La zona cuenta con servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, alcantarillado aunque se pueden presentar taponamientos en los sumideros debido al arrastre de material de las vías en construcción. El 70% de las vías están pavimentadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Dragado, rectificación y mantenimiento de la infraestructura existente.
Manejo de la sedimentación ocasionada por las basuras y desechos orgánicos.

Original firmado por: BERNARDO GRAU ARIAS DIRECTOR

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: NOV. 28.94
FECHA VISITA: NOV. 24-94
BARRIO: LA CONCEPCION
LOCALIDAD: BOSA
LOCALIZACION: CHIGUAZA SUR Cra 90.
REFERENCIA OPES: S.

CONTENIDO VER FOTOS 94-I-7

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

I.P.
I.B.P.

2. DESCRIPCION

a) SECTORIZACION: 10 CUADRAS CHIGUAZA SUR Cra 90

b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

Si

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:

Si

-RED VIAL:

70% VIAS PAVIMENTADAS EL RESTANTE EN CONSTRUCCION VER FOTO

-EMPRESA DE TELEFONOS:

Si

c) UBICACION PERIMETRO URBANO: SI. SOBRE LA CRA 90 VIA A LA SIBERIA

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: BAJO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

GEOLOGICAMENTE ES UNA ZONA PLANA, QUE PRESENTA UNA BUENA CONSTRUCCION
EL AMBITO DEL MATERIAL, EL DE LAS VIAS QUE ESTAN EN CONSTRUCCION HACIA LAS ZONAS O (SOLUCIONES) EXISTENTES.
PRODUCE TAPONAMIENTO DE LOS SOLUCIONES OCASIONANDO INUNDACIONES

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

LAS RECOMENDACIONES SON LAS EXISTENTES PARA TODA EL AREA DE BOSA, CON RESPECTO A LA INUNDACION
SE DEBEN EFECTUAR OBRAS COMO DRAGADO, RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. EVITANDO LA PRESENCIA DE BASURAS Y CARGAS ORGANICAS QUE INCREMENTAN SEDIMENTACION.

NOMBRE: ALBERTO RINCON
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0497
FIRMA:

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: LA CONCEPCIÓN
LOCALIDAD: BOSA
LOCALIZACION: CALLE 68 SUR No. 105-76
REFERENCIA OPES: 5

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

IP
IBP.

2. DESCRIPCION

a) SECTORIZACION:

b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

- EXISTE EL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y EL DE AGUAS NEGRAS
- EXISTE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE - LEGALIZADO -.

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:

- EXISTE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

-RED VIAL:

- CALLES PAVIMENTADAS, FALTANDO UNOS TRAMOS LOS CUALES ESTAN EN PLENA CONSTRUCCIÓN —.

-EMPRESA DE TELEFONOS:

- EXISTE EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN CADA CASA DE LA ZONA -.

c) UBICACION PERIMETRO URBANO:

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: NINGUNO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

NO PRESENTA RIESGO

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- MANTENER LA ZONA COMO HOY.

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. ~~25208445~~ 2520248445 CND.
FIRMA: Calderón

Concepto Tecnico No. 35

La Concepción.








94 1 7