CLASIFICADO



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.


Fondo de Prevención
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

INGENIERÍA Y GEOTÉCNIA LTDA. BOGOTÁ,COLOMBIA

ESTUDIO GEOTÉCNICO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN Y DISEÑOS DETALLADOS DE LAS OBRAS RECOMENDADAS PARA ESTABILIZAR LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA CARBONERA, CIUDAD BOLIVAR.

VOLUMEN 2. INFORME FINAL. (TOMO1)

SEPTIEMBRE DE 1999



UNIDAD DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – UPES

ÁREA DE ANÁLISIS DE RIESGOS

ESTUDIO GEOTÉCNICO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN Y DISEÑOS DETALLADOS DE LAS OBRAS RECOMENDADAS PARA ESTABILIZAR LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA CARBONERA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

Contrato de Consultoría G-800-101/98


INFORME FINAL – VOLUMEN II

Trabajo No. 1787
INGENIERÍA Y GEOTECNIA LTDA.
Ingenieros Consultores

Santafé de Bogotá D.C., septiembre de 1999

ANEXO B

RESULTADOS DE ENCUESTAS DE EVALUACIÓN



BARRIO SAN ANTONIO

ESCALA 1:2000

000005 TIPO B1

DAÑOS M

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

(1) BARRIO SAN ANTONIO Mz 23
DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 23
3. Número del lote — 23
4. Orientación principal de la construcción — 1
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa — 1
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. Posición de la construcción en el bloque — 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección:
   Propietario: BLANCA CECILIA RODAYO
8. Estado de ocupación: 1. Ocupada 2. No ocupada — 10
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 5 (3 niños 2 adultos)
12. Area bruta de la construcción (m2) — 12 X 6.0
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción — 2
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años (20 marzo cumple 2 años)
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción — 1
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. Estructura de la placa del piso: — 1
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro (Vigas Aluminio)
17. Estructra del techo: — 3
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento — 2 y 3
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción) — 5
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación (Bloque y algunas Columnas Vigas Intermedias)
20. Calidad de la construcción: — 2
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno — X
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 3 (grietas)
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras — 3 (entre desniveles)
    22.7 Pisos — 3
    22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios — 2
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas — 1
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción — 3
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando (Relleno y explanación)
26. Inestabilidad del suelo — 3 y 5
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3 Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes — 3
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. SI 2. No
    Agua (Comunitario) — 1
    Alcantarillado (Construido por urbanizador) — 1
    Energía eléctrica (Construido por Urbanizador) — 1
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres) (Maquinas Coser) — millones: 1 | 500000
Valor estimado del inmueble por el propietario — millones: 5 | 800000 (invertidos)
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes
Agrietamientos y hundimientos del terreno cuando compraron no existia ningun relleno solamente un escarpe alto de explotacion cuando fueron a construir encontraron que el escarpe lo removieron y rellenaron las partes bajas

Fotografías
NO/ SI/ — NO

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000006

TIPO B2

DAÑOS F

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:
BARRIO SAN ANTONIO

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [23]
3. **Número del lote** [24]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [01]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [1]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** C
   Propietario: MARIA ENOL BOLAÑOS
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** (2 niños 3 adultos) [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6*12 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — Se arreglaron grietas hace 6 meses [2]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro (Vigas hm) [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tablques 4. Entramado con tablques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación (Viga Superior Abatida) [3]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [X]
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [3]
    22.2 Columnas — 2 columnas fisuradas [3]
    22.3 Vigas [3]
    22.4 Nudos de los pórticos [3]
    22.5 Muros de cortante [3]
    22.6 Escaleras [3]
    22.7 Pisos [2]
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — a perdido soporte del suelo de fundación [3]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [3]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — agrietamientos contacto Sup del relleno y suelo firme [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [4 y 5]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [3 o 5]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No

Agua	Urbanización	1
Alcantarillado	Urbanización	1
Energía eléctrica	" con recibo	1
Gas		2
Teléfono		2
Calle pavimentada		2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	600000
Valor de bienes (enseres)	1'500000
Valor estimado del inmueble por el propietario	11'000000 (incorrecto)
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
NO/ SI/1 [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) 09 FEB 99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000007

TIPO B2
DAÑOS M

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [2 3]
3. **Número del lote** [2 5]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [1]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:**
   Propietario: GABRIEL GONZALEZ
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** 4 niños Zadul [6]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 5.0 * 5.5 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. 1 a 3 años Zanos [X]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro (con Vigas) [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques (bloque) [4]
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno Parte Oriental contra el lote vecino [X]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    Vigas [1]
    Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomeria Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo (Muro Sur según foto) [3]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [4]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [2]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua acueducto por Urbanizador [ ]
    Alcantarillado " " [ ]
    Energia eléctrica " " [ ]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	400.000
Valor de bienes (enseres)	500.000
Valor estimado del inmueble por el propietario	2'000.000
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes

Unicamente perciven el hundimiento del costado Oriental del lote.

Fotografías
No 0/ Si 1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000008 TIPO B1

DAÑOS M

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: SAN ANTONIO

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [23]
3. **Número del lote** [09]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [1]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:**
   Propietario: RAFAEL ANTONIO PATIÑO
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [2]
11. **Número de residentes en la edificación** 9 niños 6 adultos [15]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 * 7 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    1 a 3 años
    e 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
    2 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Vigas con fracturas [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques (Bloque) [9]
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno Agrietamientos [X]
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [3]
    22.2 Columnas [3]
    Vigas [3]
    Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos [3]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [3]
    23.2 Tabiques divisorios [3]
    23.3 Tabiques de exteriores [3]
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas) Colapso por hundimiento de tubería [3]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [3]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando (Relleno) [ ]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [4]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [305]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Canal Urbanizador [ ]
    Alcantarillado " "
    Energia eléctrica " "
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [1000000]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [9000000]

Percepción de peligro por los habitantes
Hundimiento y rompimiento de los pavimentos por lo que no se continua la construcción

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [04 FEB 99]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

Lotes costado Oriental presenta los mismos problemas



BARRIO VISTA HERMOSA

ESCALA 1:2000

Mz 3

000010

TIPO : B2

DAÑOS: N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (02) VISTAHERMOSA - Mz 3

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:** SANTA VIVIANA II SECTOR VISTA HERMOSA
   2.1 Código del barrio o asentamiento 03
   2.2 Número de la manzana 01
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción** (fachada principal)
   1. NS 2. EO 3. NE (SO) 4. NO SE — 3
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 1
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 1
7. **Dirección:** Cll 78D N° 78 E 46
   Propietario: Gostavo Gutierrez.
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 00
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 01
10. **Número de familias en la edificación** — 01
11. **Número de residentes en la edificación** — 06
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 4 años — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno — 1
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación — NO
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos — 1
    22.5 Muros de cortante — 1
    22.6 Escaleras — 1
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios — 1
    23.3 Tabiques de exteriores — 1
    23.4 Instalaciones eléctricas — 1
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 4
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X Comunitaria — 2
    Alcantarillado Comunitaria — 2
    Energia eléctrica X — 2
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares 600000
Valor de bienes (enseres) 1'500.000
Valor estimado del inmueble por el propietario 8'000.000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes,
Ninguno.

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Nayibe Rodríguez

2.

0000 11 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 03
3. **Número del lote** — 02
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE — 4
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa — 1
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** — 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Clle 79 Nº 77-86
   Propietario: Raquel Oláya.
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 00
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 01
10. **Número de familias en la edificación** — 01
11. **Número de residentes en la edificación** — 05
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción** — 1
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** — 1
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** — 1
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** — 1
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento — 2
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. **Calidad de la construcción:** — 1
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno — 1
    - 21.2 Temblores — 1
    - 21.3 Inundación — NO
    - 21.4 Otro (especificar) — 1
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas — 1
    - 22.3 Vigas — 1
    - 22.4 Nudos de los pórticos — 1
    - 22.5 Muros de cortante — 1
    - 22.6 Escaleras — 1
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios — 1
    - 23.3 Tabiques de exteriores — 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas — 1
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción** — 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** — 2
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 7
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua X — 2
    - Alcantarillado Comunitario. — 2
    - Energia eléctrica X — 2
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** Esporadico — 250000
- **Valor de bienes (enseres)** 1'500.000
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** 17'000.000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**
- **Percepción de peligro por los habitantes** Ninguno

Fotografías
No/0/ Si/1/ — 0

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Nayibe Rodriguez

2. _____

000 12 TIPO: B2

DAÑOS: N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana 3 [03]
3. **Número del lote** [03]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [4]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacío [1]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cll 79 Nº 77-74 Sur
   Propietario: Osbaldo Sanabria
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [00]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [02]
10. **Número de familias en la edificación** [02]
11. **Número de residentes en la edificación** [6]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12 [24]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. Construido solo la mitad. [2]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [2]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [2]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** NO
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    - 21.2 Temblores [1]
    - 21.3 Inundación [1]
    - 21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas [1]
    - 22.3 Vigas [1]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [1]
    - 22.5 Muros de cortante [1]
    - 22.6 Escaleras [1]
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [1]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua X [1]
    - Alcantarillado [1]
    - Energia eléctrica X Comunitario [1]
    - Gas [1]
    - Teléfono [1]
    - Calle pavimentada [1]

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** [250000]
- **Valor de bienes (enseres)** 2'000.000 =
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** 25000000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**
- **Percepción de peligro por los habitantes**

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Najibe Rodríguez

2. _____

0 0 0 0 1 3 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 3 [0 3]
3. **Número del lote** 4 [0 4]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [4]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Calle 79 #77-605
   Propietario: Julio Cesar piedruita
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 3 X 3 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 5 [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando Relleno [ ]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado construido por la comunidad [ ]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares 2 0 0 0 0 0
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 5 0 0 0 0 0 0
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. Sandra Duque

2. _____

000014 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana 3
3. **Número del lote** 5
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** calle 79 # 77-565
   Propietario: Bernardo Garzon
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada
9. **Número de apartamentos en la edificación**
10. **Número de familias en la edificación**
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4 x 2
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 5
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro tierra
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando Relleno
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua
    Alcantarillado construido por la comunidad
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares 2000000
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 4000000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. Sandra Duque.

2. _____

0000 15 TIPO B2

DAÑOS NINGUNO

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 03
3. **Número del lote** 06
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [4]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Calle 79 Nº 77-46
   Propietario: Hernando Alfonso Espinal
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [00]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [03]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X6 [12]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [144]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores NO
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [2]
    Alcantarillado Comunitaria. [2]
    Energia eléctrica [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares Empresa 370000
Valor de bienes (enseres) 500.000=
Valor estimado del inmueble por el propietario 12000.000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes
Ninguno

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Nayibe Rodriguez

2. _____

0000 16 TIPO B2
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 03
3. **Número del lote** — 07
4. **Orientación principal de la construcción** — 4
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa — 1
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** — 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Calle 79 Nº 77-32 Sur
   Propietario: Jose Danilo Alvarez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 00
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 01
10. **Número de familias en la edificación** — 01
11. **Número de residentes en la edificación** — 06
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción** — 1
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** — 1
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** — 1
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** — 3
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento — 3
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** — 5
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:** — 1
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** — NO
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales** — ?
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios — 1
    23.3 Tabiques de exteriores — 1
    23.4 Instalaciones eléctricas — 1
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción** — 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** — 7
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo** — 1
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes** — 4
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X — 1
    Alcantarillado — 2
    Energia eléctrica X Comunidad. — 1
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	$ 000.000
Valor de bienes (enseres)	2'000.000 =
Valor estimado del inmueble por el propietario	3'000.000
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes

Falto canalizar las aguas lluvias y las aguas negras.

Fotografías — ☐
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Nayibe Rodríguez

2. _____

000017 TIPO B2

DATOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana 03
3. **Número del lote** 08
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE — 4
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Clle 79 #77-20 Sur
   Propietario: Jairo Elias Wolches
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 x 3
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años — 3
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 2
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno — 1
    21.2 Temblores — 1
    21.3 Inundación — 1
    21.4 Otro (especificar) — 1
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Núdos de los pórticos — 1
    22.5 Muros de cortante — 1
    22.6 Escaleras — 1
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios — 1
    23.3 Tabiques de exteriores — 1
    23.4 Instalaciones eléctricas — 1
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 2
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando Relleno — 4
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 3
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 4
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado construido por la comunidad — 2
    Energia eléctrica — 1
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

	mil. un.
Monto mensual de ingresos familiares	
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	50000000
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes

Zanjas de agua q' filtra la tierra y sofre ablandamiento. Espera q' se canalizen estos aguas.

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Naybe Rodriguez

2. _____

000018 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [03]
3. **Número del lote** [09]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [4]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Kra 79 N: 77-12
   Propietario: Ana Silvia Ladino
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [01]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [06]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4X6 [24]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [3]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Madera [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación NO [ ]
    21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica X Comuneros. [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares Exorbitante [ ]
Valor de bienes (enseres) 200.000 [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario 3'200.000 [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes
Que por favor Canalizar las aguas.

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000019 TIPO B1
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: Lote.

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 3 [03]
3. **Número del lote** 10 [10]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [3]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:** Cll 79 Nº 77-08
   Propietario: Guillermo Quiroga
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [ ]
11. **Número de residentes en la edificación** [ ]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [ ]
14. **Edad de la construcción** [ ]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [ ]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra. [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [ ]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [ ]
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo [ ]
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo [ ]
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [ ]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No [ ]
    Agua
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías [ ]
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Nayibe Rodríguez

2. _____

000020 TIPO B1
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ] 03
   2.2 Número de la manzana [ ] 11
3. **Número del lote** [ ] 4
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ] 2
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [ ] 1
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ] 00
7. **Dirección:** Cra 78 D Nº 78 E 20 [ ] 01
   Propietario: María Mercedes Redondo [ ] 01
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [ ] 05
9. **Número de apartamentos en la edificación** [ ] [ ] 36
10. **Número de familias en la edificación** [ ] 1
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4:
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años (4 años) [ ] 3
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [ ] 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [ ] 4
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ] 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [ ] 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación (Madera, Zinc) [ ] 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ] 3
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ] X
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ] 3
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ] 1
    23.2 Tabiques divisorios [ ] 1
    23.3 Tabiques de exteriores NO [ ] 1
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ] 1
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ] 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ] 3
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [ ] 4
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ] 4
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local (Eliminar barrero de la calle para todos en general)
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ] 2
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [ ] 2
    Alcantarillado [ ] 2
    Energia eléctrica X [ ] 2
    Gas [ ] 2
    Teléfono [ ] 2
    Calle pavimentada [ ] 2

Como Mitaro

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ] 900000
Valor estimado del inmueble por el propietario 4 Millones [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

Cree que el lote no esta en gran peligro de deslizamiento.

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000021 TIPO B2
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   - 2.2 Número de la manzana [0][3]
3. **Número del lote** [1][9]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** cle 78 E N° 77-37 Sur
   Propietario: German Arturo Barbano/ Cecilia Rivera
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][9]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [3][6]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Estaric. casa Prefabric [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [1]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación y Prefabricada [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    - 21.2 Temblores [ ]
    - 21.3 Inundación [X]
    - 21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos abierto [2]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [2]
    - 23.2 Tabiques divisorios [2]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [3]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [4]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [3]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación En otro lado q no tenga peligro de Inundación. [5]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua X [2]
    - Alcantarillado [2]
    - Energia eléctrica X comunitario [2]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** [2][5][0][0][0][0]
- **Valor de bienes (enseres)** 1'000.000 =
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** 8'000.000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**
- **Percepción de peligro por los habitantes** los deslizamientos de la loma q' deporto la ostiene son los matorales, pero es tierra q' en cualquier momento pudde hacer un desastre.
- **Fotografías** No/0/ Si/1/ [ ]
- **Fecha de inspección (mes, día, año)** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- **Nombre y firma de los inspectores**

1. Ruth Nayibe Rodriguez

2. _____

000022 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [ ]
   2.1 Código del barrio o asentamiento [03]
   2.2 Número de la manzana [13]
3. **Número del lote** [ ]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS (2) EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** (1) Completa [1]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina (2) En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cll 78E # 77-25 Sur
   Propietario: Mª Transito Hernandez
8. **Estado de ocupación:** (0) Ocupada 1. No ocupada [00]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [04]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [36]
13. **Número de pisos:** (1) 2. 3. 4. [ ]
14. **Edad de la construcción** [1]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** [1]
    (1) Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** [1]
    (1) Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** [2]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [3]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** [5]
    1. Muros portantes 2. Pórtico Prefabricado
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:** [1]
    (1) Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno NO [1]
    21.2 Temblores NO [1]
    21.3 Inundación NO [ ]
    21.4 Otro (especificar) NO [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    (1) Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    (1) Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    (1) Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [1]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando Dice que roca
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento (3) Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [3]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna (2) Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [2]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [7'000'000]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes [ ]

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000023 TIPO B2
DANOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana
3. **Número del lote** 14
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Cle 78 ENº 77-15
   Propietario: Joqueline Herreino
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 00
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 01
10. **Número de familias en la edificación** — 01
11. **Número de residentes en la edificación** — 06
12. **Area bruta de la construcción (m2)** — 48
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años Soños. — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra — 4
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación (Bloque, Madera, Columnas cemento) — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno — 1
    21.2 Temblores — 1
    21.3 Inundación No — 1
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos — 1
    22.5 Muros de cortante — 1
    22.6 Escaleras — 1
    22.7 Pisos No — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios — 1
    23.3 Tabiques de exteriores — 1
    23.4 Instalaciones eléctricas — 1
    23.5 Plomería Canalización (Gas) No — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando Tierra. — 4
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 7
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 4
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No — Filtracion de Aguas

Agua	X — 2
Alcantarillado	— 2
Energia eléctrica	X comunitario — 2
Gas	— 2
Teléfono	— 2
Calle pavimentada	— 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	230000
Valor de bienes (enseres)	200.000
Valor estimado del inmueble por el propietario	5'000000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
No/0/ Si/1/ ☐

Fecha de inspección (mes, día, año) ☐☐☐☐☐☐
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

Mz 04

000024 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (02) VISTAHERMOSA - Mz 4

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento — II Sector Vistahermosa
   - 2.2 Número de la manzana — 04
3. **Número del lote** — 01
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Cll 77 Nº 78A-35
   Propietario: Jose Isaac Diaz
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 00
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 01
10. **Número de familias en la edificación** — 01
11. **Número de residentes en la edificación** — 03
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X6 casa Prefabricada — 36
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — Año y Medio de vivir en la casa prefabricada.
    3. De 3 a 6 años — 3
    4. De 6 a 10 años — y 4 años de vivir en el lote.
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar 3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:** Prefabricada
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 4
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento 3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 1
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico 3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques 5. Sistema mixto 6. De recuperación Prefabricada.
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno — 1
    - 21.2 Temblores — 1
    - 21.3 Inundación — NO — 1
    - 21.4 Otro (especificar) — 1
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas — 1
    - 22.3 Vigas — 1
    - 22.4 Nudos de los pórticos — 1
    - 22.5 Muros de cortante — 1
    - 22.6 Escaleras — NO — 1
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios — 1
    - 23.3 Tabiques de exteriores — 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas — No — 1
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento 4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas 7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local 3. Protección de la edificación del colapso 4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 4
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No — aguas lluvias
    - Agua — X — 2
    - Alcantarillado — 2
    - Energia eléctrica — X — Comunitario. — 2
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** — 220000
- **Valor de bienes (enseres)** — 2000.000
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** — 2500.000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**
- **Percepción de peligro por los habitantes** — Tratar de canalizar las aguas para que no se filtre en el terreno y se ablande la tierra no es peligroso.

Fotografías No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Nayibe Rodriguez

2. _____

Casa verde
Ayuda esquinera

1ª 000025 Tipo B2
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [04]
3. **Número del lote** [02]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cll 77 Nº. 78 A 15
   Propietario: Luis Aníbal blandon/Mireya bastos
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [00]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [03]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6x6 [36]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Mixta [1]
17. **Estructra del techo:** Tejas de cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [1]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación y Prefabricada [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación NO
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos NO
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) No.
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua X [2]
    - Alcantarillado [2]
    - Energia eléctrica X comunitario. [2]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** [=500000]
- **Valor de bienes (enseres)** 1'000.000
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** 800.000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**

Percepción de peligro por los habitantes

No cree q' haya peligro para su vivienda. Las aguas son un problema q' se puede arreglar, pero no es de peligro

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000026 TIPO B1
DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [04]
3. **Número del lote** [13]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:** Mza 8 Cll 77. Nº 78A 05
   Propietario: Cupertino Camargo
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [00]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [07]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12 [18] m
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 5 años. [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera (4) Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico Madera y tejas zinc.
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala → Madera [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación [X]
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [2]
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos [2]
    - 22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [1]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [2]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [3]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No → Cananos de la calle

Agua x	2
Alcantarillado	2
Energia eléctrica x	2
Gas	2
Teléfono	2
Calle pavimentada	2

Provicional por la Comunidad.

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	exporadico 200
Valor de bienes (enseres)	200000
Valor estimado del inmueble por el propietario	1'500.000
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes

las calles son muy pendientes y tienen muchos carcavas, falta canalizar las aguas

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Nayibe Rodríguez

2. _____

000027 TIPOS B1
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [ ]
   2.1 Código del barrio o asentamiento [04]
   2.2 Número de la manzana [04]
3. **Número del lote** [ ]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Kra 78 O Nº 77 - 12 Sur
   Propietario: Edgar Jimenez.
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [00]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [06]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 3x3 (1 cuarto) [ ][ ][9][2]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4: Encerrado en madera lo demás [1]
14. **Edad de la construcción** [ ]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [1]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación (Madera, concreto, ladrillo, lámina) [5]
20. **Calidad de la construcción:** [2]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [ ]
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación No.
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo [ ]
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante No
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo [ ]
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas) No
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [3]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado Improvisada [2]
    Energia eléctrica X [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	320000
Valor de bienes (enseres)	2'500.000
Valor estimado del inmueble por el propietario	7000.000
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes
Los Desagues del barrio.

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Nayibe Rodríguez

2. _____

19

000028 TIPOS B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 4 [04]
3. **Número del lote** 5 [05]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cra 78A #N 77-03 Sur
   Propietario: Campo Elias Niño
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años 1 [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    (1.) Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    (1.) Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [2]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [2]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

desempleado

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario 3-9 [000000]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes [ ]

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

2°

000029

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: lote vacío

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 04 06
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 3
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Cra 78 B. N° 97-?
   Propietario:
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada
9. **Número de apartamentos en la edificación**
10. **Número de familias en la edificación**
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)**
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

21

00003 TIPO B2

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

DAÑOS N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [04]
3. **Número del lote** [09]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS (2)EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 78A Nº 77-11
   Propietario: Ana Isabel Grosso
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [01]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [02]
11. **Número de residentes en la edificación** [05]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [48] 6X8
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [3]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** [1]
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** [1]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [2]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** [5]
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:** [1]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    - 21.2 Temblores [1]
    - 21.3 Inundación [1]
    - 21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas [1]
    - 22.3 Vigas [1]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [1]
    - 22.5 Muros de cortante [1]
    - 22.6 Escaleras [1]
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [1]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [2]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua X [2]
    - Alcantarillado Comunitaria [2]
    - Energia eléctrica X [2]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** [230000]
- **Valor de bienes (enseres)** 4'000.000 =
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** 12000000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**
- **Percepción de peligro por los habitantes** Canalización de aguas Negras.

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

2ª 000031 TIPO B1
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento: 04
   2.2 Número de la manzana: 08
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío: 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre: 2
7. **Dirección:** Kra 78 B Nº 77-36 Sur.
   Propietario: Luis Arcento Tabata Espinosa
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada: 00
9. **Número de apartamentos en la edificación**: 01
10. **Número de familias en la edificación**: 01
11. **Número de residentes en la edificación**: 01
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 18 m²: 18
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.: 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años Años: 2
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro (Tierra): 4
17. **Estructra del techo:** Z or C
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación (Madera y Tejas Zinc): 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 3
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno: 1
    21.2 Temblores: 1
    21.3 Inundación: 1 (NO.)
    21.4 Otro (especificar): 1
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes: 1
    22.2 Columnas: 1
    22.3 Vigas: 1
    22.4 Nudos de los pórticos: 1
    22.5 Muros de cortante: 1
    22.6 Escaleras: 1 (NO.)
    22.7 Pisos: 1
    22.8 Cubierta: 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores: 1
    23.2 Tabiques divisorios: 1
    23.3 Tabiques de exteriores: 1
    23.4 Instalaciones eléctricas: 1 (No.)
    23.5 Plomería Canalización (Gas): 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo: 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando: 4
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro: 3
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local arreglo del Barranco
    3. Protección de la edificación del colapso Nivelación de las calles
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 2
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X: 2
    Alcantarillado: 2
    Energia eléctrica X Comunitario: 2
    Gas: 2
    Teléfono: 2
    Calle pavimentada: 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares Ninguno
Valor de bienes (enseres) 1'500.000
Valor estimado del inmueble por el propietario 2'500.000
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

No Ue peligro al rededor de su vivienda
Cree q' el barranco es algo q' se puede arreglar.

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Nayibe Rodríguez

2. _____

B

000032

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

Lote Vacio

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [ ]
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [ ]
3. **Número del lote** [ ]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [3]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 78A Nº77-23
   Propietario:
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [ ]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [ ]
10. **Número de familias en la edificación** [ ]
11. **Número de residentes en la edificación** [ ]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [ ]
14. **Edad de la construcción** [ ]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** [ ]
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [ ]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** [ ]
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:** [ ]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [ ]
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales** [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones** [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [ ]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [ ]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No [ ]
    Agua
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. Ruth Nayibe Rodriguez

2. _____

Manzana 04

Lote 10

Vacío.

24 000034 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [0][4]
3. **Número del lote** [1][1]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Kra 78 A N°77-39 Sur
   Propietario: Belarmino Rozo
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][4]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    21.2 Temblores [1]
    21.3 Inundación [1]
    21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica X Comunitaria [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [2][3][0][0][0]
Valor de bienes (enseres) [5][0][0][0][0]
Valor estimado del inmueble por el propietario N/S [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Percepción de peligro por los habitantes
Canalizar las aguas. para q' no se ablande la tierra.

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

25 000035

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [04]
3. **Número del lote** [13]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cra 78 A Nº 77-43
   Propietario: Jairo Wolteros
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [01]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [01]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 7X6 [42]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [1]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación y Madera [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    21.2 Temblores [1]
    21.3 Inundación [1]
    21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica X Comunitario [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	730000
Valor de bienes (enseres)	N/S
Valor estimado del inmueble por el propietario	
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

TIPO B2

DAÑOS

Manzana 04
lote 14

5 - 2
6 - 2
7 - Kra 78 B Nº 77-66 Sur
Propietario: Isabel Herrera.
8 - 00
9 - 02
10 - 02
11 - 12
12 - 6x12 Casa Piefabricada / y Boque
13 - 1
14 - 3 - (5 años)
15 - 2
16 - 1
17 - 3
18 - 3
19 - 5 y Prefabricada
20 - 1
21 - No
22 - 1
23 - 1
24 - 1
25 - 2
26 - 1
27 - 1
28 - Aqua / Luz Comunitaria.

Manzana 04
lote 12

5 - 2
6 - 2
7 - Kra 78 B Nº 77-58
Asdrubal Gaitan
8 - 00
9 - 01
10 - 01
11 - 05
12 - 6x6
13 - 1
14 - 3
15 - 1
16 - 1
17 - 1
18 - 1
19 - 5
20 - 1
21 - No
22 - 1
23 - 1
24 - 1
25 - 2
26 - 1
27 - 1
28 - Aqua / Luz
Comunitaria

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana 4
3. **Número del lote** 15
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** K 78 A No 77-55 S
   Propietario: Agustin
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada
9. **Número de apartamentos en la edificación**
10. **Número de familias en la edificación**
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 5
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua
    Alcantarillado comunitario
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares minimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [04]
3. **Número del lote** [16]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [1]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:** Cll. 78 Nº 77 A 22
   Propietario: Senen Chacon Castro
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [01]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [08]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4 X 12 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    - 21.2 Temblores [1]
    - 21.3 Inundación [1]
    - 21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas [1]
    - 22.3 Vigas [1]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [1]
    - 22.5 Muros de cortante [1]
    - 22.6 Escaleras [1]
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [1]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua X [2]
    - Alcantarillado Comunitario [2]
    - Energia eléctrica X [2]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** Esporadico [200000]
- **Valor de bienes (enseres)** 500.000
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** 8'000.000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

26

000039

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana 3 [0][4]
3. **Número del lote** [1][2]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ][ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [1]
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** [1]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** @1178 N-78 A-08 Sur
   Propietario: Alquimedes Sanchez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [ ][ ]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][3]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. Prefabricada [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [1]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Prefabricada [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    21.2 Temblores [1]
    21.3 Inundación [1]
    21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado Contrabando [2]
    Energia eléctricaX [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares N/S [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000040 TIPO B2
DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (02) VISTAHERMOSA – Mz 07

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 05 / 03
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Cra 79 # 78-76.
   Propietario; Hernando Ospina
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Areá bruta de la construcción (m²)** 10,5 X6.
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Vigas Aere — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — S
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno — X
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 2
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 2
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado — 1
    Energía eléctrica — 1
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada
    VALORES EN MILES
    Monto mensual de ingresos familiares — 3000000
    Valor de bienes (enseres)
    Valor estimado del inmueble por el propietario — 7'
    Valor estimado del inmueble por catastro
    Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ ☐

Fecha de inspección (mes, día, año) 02 04 99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000041 TIPO B2

DANOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana
3. **Número del lote** 04
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio 1
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre 2
7. **Dirección:** Cra 79 #78-56
   Propietario: Jennern Liliana Pinilk
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada 1
9. **Número de apartamentos en la edificación** 1
10. **Número de familias en la edificación** 1
11. **Número de residentes en la edificación** 2 hasta 4
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 11,5 X 6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. 2
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años X
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación 3
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno X
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta 2
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomeria Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo 2
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando 3
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las casas vecinas 5. Reubicación 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua comunitario 1
    Alcantarillado 1
    Energia eléctrica 1
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada 1 1 1

VALORES EN MILES

	MINIMO
Monto mensual de ingresos familiares	
Valor de bienes (enseres)	2' 000000
Valor estimado del inmueble por el propietario	8' 000000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografias
No/0 Si/1

Fecha de inspección (mes, día, año) 062499

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000042 TIPO B1
DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 29 #78 entre 54 y 56.
   Propietario:
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada
9. **Número de apartamentos en la edificación**
10. **Número de familias en la edificación**
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)**
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Vigas Amelie
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico,
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta

23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomeria Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0 Si/1

Fecha de inspección (mes, día, año) 02 04 97
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000043 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana 7
3. **Número del lote** 7
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** cra 79-78-34sur
   Propietario: Luz Dari parra
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 6
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 11
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 5 — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 1
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación prefabricado
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado comunitario
    Energia eléctrica — 1
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares minimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 5 0 0 0 0 0 0
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000044 TIPO B2
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 7 [ ]
3. **Número del lote** 9 [08]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** cra 79 N 71 -26 Sur
   Propietario: olga Salazar
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [6]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 3X6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [ ]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 5 [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [ ]
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo [ ]
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo [ ]
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [ ]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [ ]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No [ ]
    Agua
    Alcantarillado Comunitario
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares mínimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 6 000 000
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

0 0 0 0 4 5 TIPO B?

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana 7 [0][7]
3. **Número del lote** 9 [0][9]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [1]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** cra 79-78-20 sur
   Propietario: Luz mirian Bolaño
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [3]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X6 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años 6 [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [1]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación prefabricada [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado comunitario [ ]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares minimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 8000000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000016 TIPO B

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ] = 07
   - 2.2 Número de la manzana [ ][ ] = 10
3. **Número del lote** [ ][ ]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ] = 2
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacío [ ] = 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ] = 2
7. **Dirección:** CR 77 # 78-08 SUR
   Propietario: GUSMAN PUENTES ROJAS
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [ ] = 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** [ ] = 1
10. **Número de familias en la edificación** [ ] = 1
11. **Número de residentes en la edificación** 3 niños [ ] = 4
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X11 [ ][ ][ ][ ] = prej.
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [ ] = 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años [X]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [ ] = 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ] = 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ] = 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [ ] = 2
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación prefab. [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ] = 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ] = 1
    - 22.2 Columnas [ ] = 1
    - Vigas [ ] = 1
    - Nudos de los pórticos [ ] = 1
    - 22.5 Muros de cortante [ ] = 1
    - 22.6 Escaleras [ ] = 1
    - 22.7 Pisos [ ] = 1
    - 22.8 Cubierta [ ] = 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [ ]
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ] = 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [ ] = 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ] = 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua comunitario [ ] = 1
    - Alcantarillado " [ ] = 1
    - Energía eléctrica " [ ] = 1
    - Gas [ ]
    - Teléfono [ ]
    - Calle pavimentada [ ] = 2

VALORES EN MILES

	mínimo
Monto mensual de Ingresos familiares	
Valor de bienes (enseres)	3' 500 000
Valor estimado del inmueble por el propietario	12' 000 000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) 04 20 04 99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000047 TIPO B1
DAÑOS

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana 07 [0][7]
3. **Número del lote** 12 [1][2]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ][ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [1]
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** [1]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** CR 79 # 78-04 SUR
   Propietario: Accion Comund
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación**
10. **Número de familias en la edificación**
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro SOLO COMUNAL [5]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro suelo TIPIC [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [2]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación MADERA [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    Nudos de los pórticos [1]
    Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [4]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación Cubierta [2]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000048 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [7]
3. **Número del lote** [12]
4. **Orientación principal de la construcción** [2]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [1]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [1]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cr 78E+78-35
   Propietario: Cesareo Jimenez Ortiz
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [0]
11. **Número de residentes en la edificación** [0]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 69m² [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    - 1. Menos de 1 año [1]
    - 2. De 1 a 3 años
    - 3. De 3 a 6 años
    - 4. De 6 a 10 años
    - 5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento No tiene
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [ ]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación En Construcción [5]
20. **Calidad de la construcción:** [2]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno No [ ]
    - 21.2 Temblores No [ ]
    - 21.3 Inundación No [ ]
    - 21.4 Otro (especificar) No [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas [1]
    - 22.3 Vigas [1]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [1]
    - 22.5 Muros de cortante [1]
    - 22.6 Escaleras [1]
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [1]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción** [ ]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [2]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua [2]
    - Alcantarillado [2]
    - Energia eléctrica [2]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** 250.000 [ ]
- **Valor de bienes (enseres)** [ ]
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** 10' [ ]
- **Valor estimado del inmueble por catastro** [ ]
- **Percepción de peligro por los habitantes**

Es seguro al lado de el lote no se mueve

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000049 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana
3. **Número del lote** — 13
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE — 2
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cr 78E # 78-73
   Propietario: Elmer Fabian Ramirez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 3
12. **Area bruta de la construcción (m2)**
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 4
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 4
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos — 1
    22.5 Muros de cortante — 1
    22.6 Escaleras — 1
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios — 1
    23.3 Tabiques de exteriores — 1
    23.4 Instalaciones eléctricas — 1
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado — 2
    Energia eléctrica — 1
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares Minimo
Valor de bienes (enseres) 800.000
Valor estimado del inmueble por el propietario 4'5
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000050 TIPO B1
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [7]
3. **Número del lote** [14]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [2]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cr 78E # 78-67
   Propietario: Marco Vidal Suarez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [4]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) Ninguno [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [ ]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares el mínimo [ ]
Valor de bienes (enseres) 600.00 [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario 3'5 [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

00005 1 TIPO B2

DAÑOS F

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana 7
3. **Número del lote** 11
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 1
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Cra 18 E # 78-31 sur
   Propietario: Noel Jimenez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** 3 niños — 6
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — X
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno — X
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores — 4
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 2
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 5
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 2
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado — 1
    Energia eléctrica — 1
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	mínimo
Valor de bienes (enseres)	4000000
Valor estimado del inmueble por el propietario	6'500 000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) 6 2 6 99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000052 TIPO B1

DAÑOS E

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   2.1 Código del barrio o asentamiento — 07
   2.2 Número de la manzana — 21
3. Número del lote
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa — 1
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. Posición de la construcción en el bloque — 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: CR 78C # 78-25
   Propietario: Amanda Lopez
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 5 (1 niño.)
12. Area bruta de la construcción (m2) 6X12.
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción — X
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción — 1
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. Estructura de la placa del piso: — 2
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo: — 3
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento — 2
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción) — 6
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción: — 3
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción — 5
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. Condición del suelo en el lugar — 4
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. Inestabilidad del suelo — S46
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes — 3
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. SI 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado — 1
    Energia eléctrica — 1
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares — 2 400 000
Valor de bienes (enseres) — 300 000
Valor estimado del inmueble por el propietario — 8'000 000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ — 1

Fecha de inspección (mes, día, año) — 02 04 99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

00005 3 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (02) VISTAHERMOSA Mz 09

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento: 09
   - 2.2 Número de la manzana: 04
3. **Número del lote** A
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio: 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre: 2
7. **Dirección:** Kra 78 A No 78-12 Sur / paulina recondo
   Propietario: Jasper Salamanca
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada: 00
9. **Número de apartamentos en la edificación**: 01
10. **Número de familias en la edificación**: 01
11. **Número de residentes en la edificación**: 03
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 7x9: 63
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.: 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años: 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación: 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar) NO
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes: 1
    - 22.2 Columnas: 1
    - 22.3 Vigas: 1
    - 22.4 Nudos de los pórticos: 1
    - 22.5 Muros de cortante: 1
    - 22.6 Escaleras: 1
    - 22.7 Pisos: 1
    - 22.8 Cubierta: 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores: 1
    - 23.2 Tabiques divisorios: 1
    - 23.3 Tabiques de exteriores: 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas: 1
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas): 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo: 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando: 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro: 2
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 4
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua X: 2
    - Alcantarillado comunitario: 2
    - Energia eléctrica X: 2
    - Gas: 2
    - Teléfono: 2
    - Calle pavimentada: 2

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** NS
- **Valor de bienes (enseres)** NS
- **Valor estimado del inmueble por el propietario**
- **Valor estimado del inmueble por catastro**
- **Percepción de peligro por los habitantes**

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000054 TIPO B1

Daños N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 78A # 78 - 20
   Propietario: William Rojas
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada
9. **Número de apartamentos en la edificación**
10. **Número de familias en la edificación**
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 x 10
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

Comunitaria

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000055 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [ ]
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [09]
3. **Número del lote** [07]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [1]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Kra 78 A Nº 78-24
   Propietario: Jorge Orlando Rojas
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [01]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [4]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [16]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [2]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** [1]
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** [4]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra
17. **Estructra del techo:** [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [3]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** [645]
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:** [2]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [1111]
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales** [11111111]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones** [11111]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [1]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No [2222222]
    Agua
    Alcantarillado
    Energia eléctrica X Comunitaria
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías [ ]
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000056 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   2.1 Código del barrio o asentamiento — 09
   2.2 Número de la manzana — 09
3. Número del lote
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa — 2
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. Posición de la construcción en el bloque — 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: Cra 78A Nº78-28
   Propietario: German Corsallas
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 01
9. Número de apartamentos en la edificación — 01
10. Número de familias en la edificación — 01
11. Número de residentes en la edificación — 03
12. Area bruta de la construcción (m2) 6X12
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. 1 a 3 años
    3. 3 a 6 años — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
    Sañs
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 1
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 1
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación — No
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos — NO
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores — No
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción — 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. Condición del suelo en el lugar — 2
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 4
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    Agua — 2
    Alcantarillado — 2
    Energia eléctrica X Comunitaria — 2
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares — NS
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 12000000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000057 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana 43
3. **Número del lote** 29A
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Cra 78 A #78-32.
   Propietario: Rubiela. Patiño Rubiera
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 01
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 02
10. **Número de familias en la edificación** — 02
11. **Número de residentes en la edificación** — 10
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 3 — Años 1/2.
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 2
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 1 Y3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación — No
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos — 1
    22.5 Muros de cortante — NO
    22.6 Escaleras — 1
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores — NO
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 1
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Y — 2
    Alcantarillado Comunidad — 2
    Energia eléctrica Y — 2
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares — N/S
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000058 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [09]
3. **Número del lote** [13]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Krq. 78A Nº 78-36 Sur
   Propietario: Pedro Nel Rosero.
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [00]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [04]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4 X 3 [12]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años Años [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    21.2 Temblores No [1]
    21.3 Inundación [1]
    21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [3]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado Contrabando [2]
    Energia eléctrica X [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares Exparadico. [ ]
Valor de bienes (enseres) 900.000 [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario 6'000.000 [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000059 TIPO B1
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [ ]
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [09]
3. **Número del lote** [15]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Kra 78 A Nº 78-40 Sur
   Propietario: Abelino Robayo Rojas
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [00]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** 5 niños [07]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4X12 [24] Constru
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Madera, y zinc [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    21.2 Temblores [1]
    21.3 Inundación No [1]
    21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras No [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores No [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [3]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [2]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado Comunitario [2]
    Energia eléctrica X [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares Esporadico [ ]
Valor de bienes (enseres) 300.000 = [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario N/S [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000060 TIPO B1 DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 09
3. **Número del lote** — 17
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Cra 78 A N°78-44
   Propietario: Olga laguna
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 01
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 01
10. **Número de familias en la edificación** — 01
11. **Número de residentes en la edificación** 2 niños/3 — 06
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X6 — 36
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. 6X12 lote — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años 3años — 3
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra — 4
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Madera — 5Y
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación — No
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante — NO
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas — NO
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 4
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Y
    Alcantarillado
    Energia eléctrica X Comunitaria
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada — 2 2 2 2 2 2

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario N/S
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000061 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento — 09
   2.2 Número de la manzana — 19
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa — 2
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** — 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 78 A Nº 78-52
   Propietario: Nesael Castañeda
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 01
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 01
10. **Número de familias en la edificación** — 01
11. **Número de residentes en la edificación** — 06
12. **Area bruta de la construcción (m2)** — 48 (6X8)
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1 (6X12. lote)
14. **Edad de la construcción** — 2
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** — 1
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** — 4
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otra tierra
17. **Estructra del techo:** — 3
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento — 3
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** — 5
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:** — 1
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar) — No
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante — No
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas — NO
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** — 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** — 2
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo** — 1
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes** — 4
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No — 2 2 2 2 2 2
    Agua X
    Alcantarillado Comunitaria
    Energia eléctrica Y
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares — NS
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No(0/ Si(1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000062 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][1]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][1]
   2.2 Número de la manzana [0][9]
3. **Número del lote** [2][1]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ][1]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** [1]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra. 38 A N° 78-5C
   Propietario: Marco Tulio Toquica
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][6]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [ ][ ][3][2]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. 1 a 3 años [2]
    3. 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Madera y [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación NO
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas ✓
    22.3 Vigas NO
    Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios NO
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [1]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1 Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4 Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1 Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3 Protección de la edificación del colapso
    4 Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica X Comunitaria [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres) N/S
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes
Aguas lluvias ±4 Metros de distancia a la antigua bajada de la Quebrada

Fotografias
No 0/ Si 1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000063

Tipo B1

Daños N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (02) VISTAHERMOSA - Mz 12 Lote con bases No completas "

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [1][2]
3. **Número del lote** [0][11]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío Tiene bases NO completas [3]
6. **Posición de la construcción en el bloque** (cemento y varilla)
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:**
   Propietario:
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [ ][ ]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [ ][ ]
10. **Número de familias en la edificación** [ ][ ]
11. **Número de residentes en la edificación** [ ][ ]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [ ]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [ ]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [ ]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [ ]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. SI 2. No
    Agua [ ]
    Alcantarillado [ ]
    Energía eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000064 TIPO B1
DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento 12
   2.2 Número de la manzana 12
3. **Número del lote** 2
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 1
7. **Dirección:** Cra 79 no 79-80sur
   Propietario: Gerardo Sanches
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 3
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 5 x 3
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 5 — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:** ticrra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado no hay
    Energia eléctrica — 1
    Gas
    Teléfono — No
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares mínimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 4 000 000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000065 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [12]
3. **Número del lote** [03]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cra 79 Nº 7
   Propietario: Pedro Barreto
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [2]
11. **Número de residentes en la edificación** [8]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 9X6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [2]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay
    Energia eléctrica [1]
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada No

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares minimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 4 0 0 0 0 0 0
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000066

TIPO B1
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [12]
   2.1 Código del barrio o asentamiento 12
   2.2 Número de la manzana [04]
3. **Número del lote** 3 [ ]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [1]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 79 79-58 Sur
   Propietario: Leonel Quiseno
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [6]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4X4 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [3]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 5
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** [1]
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** [1]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [3]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [6]
20. **Calidad de la construcción:** [2]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [ ]
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales** [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones** [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [ ]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [1]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No [1]
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares desempleado
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 60.000.000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías [ ]
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000067 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [1][2]
3. **Número del lote** [0][7]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ][ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 78 Nº 38-10
   Propietario:
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][2]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X4 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. 1 a 3 años [2]
    3. 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5: Otro (especificar) [3] Y
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** Madera
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) NO [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante NO [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) No [ ]
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [3]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X
    Alcantarillado
    Energía eléctrica X comunitaria
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada
    NO [ ]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares N/S [ ]
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No:0/ Si:1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ]-[ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000068 TIPO B1

Daños N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana 12 [1][2]
3. **Número del lote** [0][8]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [1]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** cra 79. No 79-56 sur
   Propietario: Maria Ines Fonseca
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1][ ]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [V][ ]
10. **Número de familias en la edificación** [1][ ]
11. **Número de residentes en la edificación** [3][ ]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 5 X 4 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años 5 [5]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo [ ]
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [ ]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [1]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada No [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares minimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 3 000 000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000069 TIPO B2
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [ ]
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana 12 [12]
3. **Número del lote** 9 [09]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** cra 79 #9-34 Sur
   Propietario: Evangelina Muñoz
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 5 [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [ ]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [1]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blandó
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado comunitario
    Energia eléctrica [1]
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	minimo
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	7 000 000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías [ ]
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000070 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana 12
3. **Número del lote** 10
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** cra 79 N. 79-30
   Propietario: Martha montaño
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 4
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 5 — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación NO
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante NO
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas — NO
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 3
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 4
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X — 1
    Alcantarillado comunitario — 1
    Energia eléctrica X
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada — NO

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 4'000.000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000071 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [ ]
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 12 [12]
3. **Número del lote** [13]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** cra 79 - N 79-78 sur
   Propietario: Miriam saavedra
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [01]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [04]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X4 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [ ]
    1. Menos de 1 año [2]
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción** [1]
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** [1]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [2]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** [5]
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:** [2]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [ ]
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales** [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones** [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [2]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo** [1]
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes** [4]
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No [ ]
    Agua x [2]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica x Comunitaria [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000072 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [ ]
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana 12
3. **Número del lote** 16 [ ]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 78 D. 79-75 Sur
   Propietario: Hernando Salazar
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [ ]
11. **Número de residentes en la edificación** [ ]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 8 X 6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [ ]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 6 [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** [ ]
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** tierra [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** no tiene [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento no tiene [ ]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [5]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** [ ]
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:** [2]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [ ]
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales** [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones** [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [1]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo** [ ]
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes** [ ]
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No [ ]
    Agua — Comunal
    Alcantarillado — "
    Energia eléctrica — "
    Gas — "
    Teléfono — NO
    Calle pavimentada — NO

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares minimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 5000000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías [ ]
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000073 Tipo B1

Daños N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: lote encerrado en Blog'

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 12
3. **Número del lote** — 17
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Cra 78E Nº 79-75
   Propietario: Hernando Tadel Salazar
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. **Número de apartamentos en la edificación**
10. **Número de familias en la edificación**
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)**
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructura del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua
    Alcantarillado
    Energía eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000074 TIPO B2
DAÑOS. M

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 12 [12]
3. **Número del lote** 21 [21]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [9]
7. **Dirección:** cra 78 79E55 sur
   Propietario: Guillinton Triana
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [4]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 5X4 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años 1 [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [3]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [3]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [3]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [ ]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares minima
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 3 000000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000075 TIPO E1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 12 [12]
3. **Número del lote** 28 [28]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1: NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cra 78 E 79-27
   Propietario: Pedro Rojas
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 3X6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años 5 [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [1]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares desempleado [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario 4000000 [4000000]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000076 TIPO B2
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 12
3. **Número del lote** — 30
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE — 2
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa prefab. 2. Incompleta 3. Lote vacío — 1
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 1
7. **Dirección:** Cr 78E # 79-05
   Propietario: Julio Cesar Burgos
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 4
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 30m²
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro prefab. — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro prefab. — 1
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 1
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 1
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno — NO
    21.2 Temblores — NO
    21.3 Inundación — NO
    21.4 Otro (especificar) — NO
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos — 1
    22.5 Muros de cortante — 1
    22.6 Escaleras — 1
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios — 1
    23.3 Tabiques de exteriores — 1
    23.4 Instalaciones eléctricas — 1
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado — 2
    Energia eléctrica — 1
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares 300.000
Valor de bienes (enseres) 1.5
Valor estimado del inmueble por el propietario 6'000
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

La casa está en terreno firme porque no se ha movido en 15 años

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000077 TIPO B1

DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (02) VISTAHERMOSA – Nº 13

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 13 [13]
3. **Número del lote** 2 [02]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:** cra 78 79-76
   Propietario: Carlos Arturo Sobeda
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [6]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4 X 6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años 2 [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [2]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [ ]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	mínimo
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	3000000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000078 TIPO B1
DAÑO L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 13
3. **Número del lote** 03
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [ ]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [ ]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** cra 78 E 79-72 Sur
   Propietario: Jose Antonio Jallgüé
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada 1
9. **Número de apartamentos en la edificación** 1
10. **Número de familias en la edificación** 1
11. **Número de residentes en la edificación** 3
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 10 x 6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. 1
14. **Edad de la construcción** [ ]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años 3 — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro 1
16. **Estructura de la placa del piso:** tierra [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** 3
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [ ]
20. **Calidad de la construcción:** 3
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [ ]
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [ ]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** 4
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua 1
    Alcantarillado no hay
    Energia eléctrica 1
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares minimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 4 000000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías [ ]
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000079 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 13 [13]
3. **Número del lote** 5 [05]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 78 Nº 79-10
   Propietario: Marco Tulio Cepeda
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [2]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 7 x 6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años 2 [2]
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** tierra [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [3]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [ ]
20. **Calidad de la construcción:** [2]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [ ]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [1]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua no tiene [ ]
    Alcantarillado no
    Energia eléctrica [1]
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [mínimo]
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 3 [000000]
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000080 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 13 [13]
3. **Número del lote** [08]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** cra 7x **Propietario:** Estela Yagüe
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 7x5 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años 2 [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** tierra [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [7]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación zinc [6]
20. **Calidad de la construcción:** [2]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando Relleno [ ]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [6]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [2]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares mínimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 2 000000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías [ ]
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000081 TIPO B1
DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 13
3. **Número del lote** — 11
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE — 3
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cr 78E #79-22
   Propietario: Ana Maria Vargas Preciado
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 9
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 45m 2
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 4
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tabla — 4
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 1
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico Tabla
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno Humedad
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos — 1
    22.5 Muros de cortante — 1
    22.6 Escaleras — 1
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios — 1
    23.3 Tabiques de exteriores — 1
    23.4 Instalaciones eléctricas — 1
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 4
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado — 2
    Energia eléctrica — 1
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares 180.000
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes
Cree que está en zona de riesgo pero Cree que no corre peligro porque no se ha deslizado el piso hasta el momento

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000082 TIPO B1

DAÑOS E

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [1][3]
3. **Número del lote** [1][3]A
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:**
   Propietario: Jose Antonio Yagüe
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][2]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X4 [ ][ ][2][4]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [X]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [4]
    22.2 Columnas [4]
    22.3 Vigas [ ]
    Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante [4]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [4]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [4]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [4]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [4]X5
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [5]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado Comunitario [2]
    Energia eléctrica X [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario 2000000
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Percepción de peligro por los habitantes [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Fotografías
No 0/ Si 1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los Inspectores

1. _____
2. _____

TIPO B1
DAÑOS L

000083

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: No ocupada ??

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [13]
3. **Número del lote** [13B]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cra 78 Nº 79-?
   Propietario: Esperanza Hatoma
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [ ]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [ ]
12. Area bruta de la construcción (m2) [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción [ ]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [4]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno [X]
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [2]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1 Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [2]
25. Condición del suelo en el lugar
    1 Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [4]
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [5]
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1 Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3 Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    Agua [ ]
    Alcantarillado Comunal.
    Energía eléctrica 1
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro [1 1]
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1 _____

2 _____

0000-84 TIPO B1
DAÑOS 1

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana 13 [1][3]
3. **Número del lote** 13 C [1][3] C
4. **Orientación principal de la construcción** [ ][ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cra 78 No 79-72
   Propietario: Venigro Viaño Quintero
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1][ ]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1][ ]
10. **Número de familias en la edificación** [1][ ]
11. **Número de residentes en la edificación** [6][ ]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X6 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [2]
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años 2 [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** tierra [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [ ]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [m][i][n][i][m][o]
Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [3][0][0][0][0][0][0]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000085 TIPO B1
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 13 [13]
3. **Número del lote** [13E]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** cra 78a 79-43
   Propietario: Luz Marina Beltran
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [4]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4x4 [16]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años 3 [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [5]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando relleno [ ]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [2]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares desempleados
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro 2 [000000]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000086 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana 13
3. **Número del lote** 14
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Roca 78 No 79-35
   Propietario: Mauricio Roa
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 5
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 3 — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando Relleno
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado no hay — 2
    Energia eléctrica — 1
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de bienes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario 5 000002

Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000087 TIPO B1

DAÑOS - N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana 13 [1][3]
3. **Número del lote** 15 [1][5]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** cra 76 N 33 N-74-33
   Propietario: Pedro Mendez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [6]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4X3 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [ ]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 6 [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [5]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando Relleno [ ]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [2]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares Mínimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 3 000 000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000088 TIPO B1

DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 13 [13]
3. **Número del lote** 16 [16]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Ka 782 No79-31
   Propietario: Mari Luz Rosa Perez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 3XU [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años 2 [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [2]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [2]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares minimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 3000000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000089 TIPO 31
DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana 13 [13]
3. **Número del lote** 17 [17]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Ka 48E NO-79-35
   Propietario: Diana Paolina Moreno
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [2]
11. **Número de residentes en la edificación** [8]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años 4 [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación madera [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [2]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [1]
    Alcantarillado no hay [2]
    Energia eléctrica [1]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	Minimo
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	4 000 000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000090 TIPO B1
DAÑOS M

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   2.1 Código del barrio o asentamiento — 13
   2.2 Número de la manzana — 19
3. Número del lote
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: N/S.
   Propietario: Martha Deysi londoño
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 01
9. Número de apartamentos en la edificación — 01
10. Número de familias en la edificación — 01
11. Número de residentes en la edificación — 06
12. Area bruta de la construcción (m2) 6X3 — 12 m2
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año 3 niños 3 Adultos — 1
    De 1 a 3 años
    De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra — 1
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación. lámina y Madera — 6
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación — No
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos — 1
    22.5 Muros de cortante — 1
    22.6 Escaleras — 1
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1

NO

23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios — 1
    23.3 Tabiques de exteriores — 1 (NO)
    23.4 Instalaciones eléctricas — 1
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1 Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 1
26. Inestabilidad del suelo
    1 Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4 Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro Peligro de deslizamiento — 5
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1 Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — N/S
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No

Agua	X
Alcantarillado	
Energia eléctrica	X Comunitario
Gas	
Teléfono	
Calle pavimentada	

VALORES EN MILES — Desempleados

Monto mensual de ingresos familiares	
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	2000.000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
NO/0/ SI/1/ —

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1 _____

2 OJO:
Las bases de esta vivienda es Piedras, tierra y bultos de tierra. (Recuperación)

TIPO B1

000091

DAÑOS M

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: 22) VISTAHERMOSA – Mz 14

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [14]
3. **Número del lote** [02]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cra 78C #78-36 sur
   Propietario: María Rosario Romero R.
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [2]
11. **Número de residentes en la edificación** [8]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [28]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [1]
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro tierra. [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [X]
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [3]
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua [2]
    - Alcantarillado [2]
    - Energia eléctrica [1]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** MIL NIL MIL
- **Valor de bienes (enseres)**
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** 30000000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) 01/30/99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000092 TIPO B1

DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [1][4]
3. **Número del lote** [0][5]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:** Kra 78C Nº 78-15
   Propietario: Jose Reinaldo Perez Pinto
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][2]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Madera/Zinc [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    21.2 Temblores [1]
    21.3 Inundación No [1]
    21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [2]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta No [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas No [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [4]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado Comunitario [2]
    Energia eléctrica X [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [2][3][0][0][0][0]
Valor de bienes (enseres) 2500.000
Valor estimado del inmueble por el propietario 2'000,000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes
Cree q' su vivienda no tiene ningun peligro.

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000093 TIPO B1

DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: 502 VISTAHERMOSA MZ 5

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [1][5]
3. **Número del lote** [0][9]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:** Cll 79 Nº 78 B 34
   Propietario: Yancy Gomez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][3]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 4 [ ][ ][2][4]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años 6 años [4]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [X]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [2]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas No [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [2]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [3]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [5]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado Comunitario [2]
    Energia eléctrica X [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	2'300.000
Valor de bienes (enseres)	2'000.000
Valor estimado del inmueble por el propietario	3'000.000
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000094 TIPO B1
DAÑOS M

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   - 2.2 Número de la manzana [1][5]
3. **Número del lote** [1][0]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Cll 79 Nº 78B 24
   Propietario: Pedro Antonio Gomez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][6]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][1]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 2X4 [ ][ ][ ][8]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    - 1. Menos de 1 año [ ]
    - 2. De 1 a 3 años [ ]
    - 3. De 3 a 6 años [ ]
    - 4. De 6 a 10 años 7 años. [4]
    - 5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [7]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Madera y Zinc. [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [X]
    - 21.2 Temblores [ ]
    - 21.3 Inundación [ ]
    - 21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [3]
    - 22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [1]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) NO. [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [3]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [4]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [3]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [5]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua [2]
    - Alcantarillado [2]
    - Energia eléctrica X comunitaria [2]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES → construcción

- **Monto mensual de ingresos familiares** Exporadico.
- **Valor de bienes (enseres)** 500.000
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** 4'000.000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**
- **Percepción de peligro por los habitantes**

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000095 TIPO B2

DAÑOS M

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (02) VISTAHERMOSA - Mz 16

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [16]
3. **Número del lote** [1A]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [1]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:** Kra 78A. Nº 78-17
   Propietario: Agustin Montero
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [00]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [05]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años [4]
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación [X]
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [2]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos [3]
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1] NO.
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [3]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [2]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [2]
    Alcantarillado Comunitaria [2]
    Energia eléctrica X [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [930000]
Valor de bienes (enseres) 1'500.000 =
Valor estimado del inmueble por el propietario 6'000.000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000096 TIPO B2
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [16]
3. **Número del lote** [1C]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Kra 78 A Nº 78-29
   Propietario: Omar Rodriguez.
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [00]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** [04]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4x6 [24]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años 4años [3]
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    21.2 Temblores No [1]
    21.3 Inundación [1]
    21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos No [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) No. [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [2]
    Alcantarillado X Comunitaria [2]
    Energia eléctrica X [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares N/S [ ]
Valor de bienes (enseres) 4'000.000= [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario 6'000.000 [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000097 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana
3. **Número del lote** — 16 / 01 D
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Cra 78 A Nº 78-35
   Propietario: Edelso Rodriguez Bohorques
8. **Estado de ocupación:** C. Ocupada 1. No ocupada — 01
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 01
10. **Número de familias en la edificación** — 01
11. **Número de residentes en la edificación** — 04
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X4 — 24
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. 6x12 lote — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años — 4
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — M
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación y Madera — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación NO.
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta

23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques interiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 2
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 4
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No

Agua	X — 2
Alcantarillado	Comunitaria — 2
Energia eléctrica	X — 2
Gas	— 2
Teléfono	— 2
Calle pavimentada	— 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	6.000.000
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No 0/ Si 1/ — ☐

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000098 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [16]
3. **Número del lote** [07] E
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [3]
7. **Dirección:** 78AN7843 ESA Yanira Rodriguez Bohorquez
   Propietario:
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [01]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [01]
10. **Número de familias en la edificación** [01]
11. **Número de residentes en la edificación** Niños Y Adul [06]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 8X6 [48]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. 6X12 LOTE [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años 6 AÑOS [4]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** NO
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    - 21.2 Temblores [ ]
    - 21.3 Inundación [ ]
    - 21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [ ]
    - 22.8 Cubierta [ ]

NO

23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [ ]
    - 23.2 Tabiques divisorios [ ]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]

NO

24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [2]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua X [1]
    - Alcantarillado Comunidad [1]
    - Energía eléctrica X [1]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario 60000
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
- Percepción de peligro por los habitantes [ ]

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000099 TIPO B?

DAÑOS_N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana
3. Número del lote — 01-F
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Cra 78 AN° 78-47
   Propietario: Edilberto Rojas
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 01
9. Número de apartamentos en la edificación — 01
10. Número de familias en la edificación — 01
11. Número de residentes en la edificación — 32
12. Area bruta de la construcción (m2) — 6X6 — 36
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. 6X12 lote — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — Años — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
17. Estructura del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación — NO
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos — NO
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas — NO
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción — 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. Condición del suelo en el lugar — 2
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    Agua — Y — 2
    Alcantarillado — 2
    Energía eléctrica — Y Comunitaria — 2
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario — 3500.000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No(0/ Si(1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000100 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [16]
3. **Número del lote** [01]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [ ]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:** cra 78 # 78A-51
   Propietario: Rogel Marino Diaz
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [6]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [36]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [1]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación – prefabricado [1]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [1]
    22.5 Muros de cortante [1]
    22.6 Escaleras [1]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [2]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	MINIMO
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	4.000.000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [01/30/99]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000101 TIPO B1
DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento — 16
   2.2 Número de la manzana — 03
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** cra 78 # 78B55-
   Propietario: Luis Eduardo Urrea
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 4
12. **Area bruta de la construcción (m2)** — 12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro tierra — 4
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 1
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 1
    Alcantarillado — 1
    Energia eléctrica — 1
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	NINGUNO
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	2500000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
No/0/ Si/1/ —

Fecha de inspección (mes, día, año) — 01 13 99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000102 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento — 16
   2.2 Número de la manzana — 05
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa — 1
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** — 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 78 # 78 - 59.
   Propietario: Leonardo Orrego
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 4
11. **Número de residentes en la edificación** — 11
12. **Area bruta de la construcción (m2)** — 72
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción** — 2
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** — 1
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** — 1
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** — 3
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento — 3
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. **Calidad de la construcción:** — 1
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos — 1
    22.5 Muros de cortante — 1
    22.6 Escaleras — 1
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** — 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** — 1
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — 2
    Alcantarillado — 2
    Energia eléctrica — 2
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	M I N I M O
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	10 000 000
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías — ☐
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) — 01 30 99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000103 TIPO B2

DAÑOS_N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

- **DIRECCION:**

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 16 07
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa — 2
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** — 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Cra 78 A N° 78 - 63
   Propietario: octaviano
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 01
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 01
10. **Número de familias en la edificación** — 01
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6x4 — 24
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. 6N2 lote — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra — 4
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación NO
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos NO
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas — No
    23.5 Plomeria Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** — 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** — 2
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 4
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X — 2
    Alcantarillado — 2
    Energia eléctrica X Comunitario — 2
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario N/S
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografias
1. NO 2. SI

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000104 TIPO B2

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   - 2.2 Número de la manzana [1][6]
3. **Número del lote** [0][9]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [1]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Kra 78 Nº 78-67
   Propietario: Geovany Jaramillo
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años en la construcción 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años en el lote 5 [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [2]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [1]
    - 21.2 Temblores [1]
    - 21.3 Inundación No [1]
    - 21.4 Otro (especificar) [1]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas [1]
    - 22.3 Vigas [1]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [1]
    - 22.5 Muros de cortante [1]
    - 22.6 Escaleras No [1]
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [1]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) No. [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua X [2]
    - Alcantarillado Comunitario/contrabando [2]
    - Energia eléctrica X [2]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** [2][3][0][0][0][0]
- **Valor de bienes (enseres)** 2'000.000 =
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** 5'000.000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**
- **Percepción de peligro por los habitantes**

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000105 TIPO B1

DAÑOS N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [16]
3. **Número del lote** [11]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** cra 78-A # 78-73 sur
   Propietario: Maria Sierra Zamora.
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [12]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años [4]
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [4]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    - 21.2 Temblores [ ]
    - 21.3 Inundación [ ]
    - 21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [ ]
    - 22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [1]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [1]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [5]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [5]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua [2]
    - Alcantarillado [2]
    - Energia eléctrica [2]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	1'000
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	30'000'000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) 01/29/94

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000106 TIPO B1

DAÑOS L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [7][6]
3. **Número del lote** [1][3]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. Dirección: Cra 78 Nº 78-77
   Propietario: Antonio Ramirez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [0][1]
10. **Número de familias en la edificación** [0][1]
11. **Número de residentes en la edificación** [0][1]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X4 [ ][ ][2][4]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. 6X12 lote [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    De 1 a 3 años [2]
    De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Madera [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [X]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [2]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ] NO
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [2]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [2]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
23. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua X [1]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica X Comunitario [1]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]


Percepción de peligro por los habitantes
Protección Aguas Negras

Fotografías
No=0/ Si=1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____



BARRIO SANTA VIVIANA

ESCALA 1:2000

000108

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (3) SANTA VIVIANA – MANZANA 48

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [4 8]
3. **Número del lote** [0 2]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [ ]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:** Dig 76A Sur No 750-16
   Propietario: JAIME GACHA
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [ ]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [4]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6*6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [2]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — PREFABRICADA [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar) — No
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — Relleno y [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — Manguera [ ]
    Alcantarillado — Canal abierto hacia la Cra. 75D [ ]
    Energia eléctrica — Comunal. [ ]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [8 0 0 0 0]
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario [5' 0 0 0 0 0 0]
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000109 B1

N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 48
3. **Número del lote** — 19
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Tran 75 BIS No 76-15 Sur
   Propietario: PEDRO ELIAS AGUILAR
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación**
10. **Número de familias en la edificación** — 2
11. **Número de residentes en la edificación** — 19
12. **Area bruta de la construcción (m2)** S# 10
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 4años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación y Madera. — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar) filtraciones de agua.
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores — 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando y relleno — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — Manguera
    - Alcantarillado — Zanja abierta - y tubos
    - Energia eléctrica — Comunal
    - Gas — 2
    - Teléfono — 1
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares — Desempleado
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000110 BI N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: SANTA VIVIANA

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 48
3. **Número del lote** — 20
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Trans 75BIS No 76-09 Sur
   Propietario: ORLANDO ESTRADA
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 2
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4*5
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 4 años — >
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — Suelo
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — Madera — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar) — filtraciones
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No

Agua	Manguera	
Alcantarillado	Caño abierto	
Energia eléctrica	Comunal	
Gas		2
Teléfono		1
Calle pavimentada		2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	Desempleado
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	5'000.000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000111

BZ
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (3) SANTA VIVIANA – Mz. 49

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana: 49
3. **Número del lote**: 2
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio: 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre: 2
7. **Dirección:** DIAGONAL 76 ASUR 75B40
   Propietario: JAIRO JESUS PERES
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada: 0
9. **Número de apartamentos en la edificación**: 1
10. **Número de familias en la edificación**: 1
11. **Número de residentes en la edificación**: 7
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.: 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años: 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. **Estructura de la placa del piso:** CEMENTO
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación: 3
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores: 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando: 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua MANGUITA
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000112

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

BI
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 49 07
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Trans 7s Bis 76 36 sur
   Propietario: Jose Anibal parra
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 7
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso: Tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores NO
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante NO
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — !
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MONGUERA
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000113

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

BI
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 04
3. **Número del lote** — 06
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: TRANV 75 76A37 SUR
   Propietario: JOSE ALVARO ONOFRE
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 4
12. Area bruta de la construcción (m2)
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. 6 x 6
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso: TIERRA
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación — 3
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos — NO
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 3
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — MANGUERA
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000114

BI
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [4][9]
3. **Número del lote** [1][1]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre 7 6 26 sur [2]
7. Dirección: Trasv 75 BIS
   Propietario: Maria yolanda salamanca
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [4]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 X 6 [ ][ ][ ][ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso: cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores NO [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos NO [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUERAS [ ]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000115

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

BI
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [49]
3. **Número del lote** [12]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. Dirección: Trans 75 - 76 a 29 sur
   Propietario: Nolmi Zorro
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [8]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso: cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [3]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]

23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [3]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUERA [ ]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____
_____
_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000116

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B1
L

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana
3. **Número del lote** 13
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre 2
7. Dirección: TRIS 75B1 S 76 20 S
   Propietario: MARIA Idalia Vallarcis
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada
9. Número de apartamentos en la edificación 1
10. Número de familias en la edificación 1
11. Número de residentes en la edificación 3
12. Area bruta de la construcción (m2) 6X12
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción PREFABRICADA
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. Estructura de la placa del piso: cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) 2
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala 2
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación Filtracion
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas NO
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando 3
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUERIS
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000117

BJ
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [4][9]
3. **Número del lote** [1][4]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. Dirección: Trans 75 Nro 76A25
   Propietario: ANA Delia Rodrigues
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [6]
12. Area bruta de la construcción (m2) 4 x 4 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inúndación [3]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUCYRS [ ]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes [ ]

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000118 B2 N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 49
3. Número del lote — 19
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 1
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Trasv 7S B/ 76
   Propietario: Asocion Valencia 0
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 3
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 12
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4.
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso: cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación — 3
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante — NO
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores — 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua — MANGUERAS
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES
- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000119

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B1
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (3) SANTA VIVIANA Mz 50

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 50
3. **Número del lote** — 03
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** DIAGONAL 76A SUR 7S B 10
   Propietario: CLODORO TEETLIN
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 6
12. **Area bruta de la construcción (m2)**
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 6 X 12
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 3
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación — NO
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores — 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — MANGUERAS
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES
- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000120

B2
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 50
3. Número del lote — 09
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Trans 75-N 76 A 34 Sur
   Propietario: Mauricio Peña
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10 Número de familias en la edificación — 1
11 Número de residentes en la edificación — 7
12 Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6 — 1
13 Número de pisos: 1. 2. 3. 4.
14 Edad de la construcción
   1. Menos de 1 año
   2. De 1 a 3 años
   3. De 3 a 6 años
   4. De 6 a 10 años
   5. Más de 10 años
15 Tipo de construcción Prefabricada — 1
   1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
   3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16 Estructura de la placa del piso: cemento
   1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17 Estructra del techo: — 3
   1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18 Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento — 2
   3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19 Tipo de sistema estructural (ver descripción)
   1. Muros portantes 2. Pórtico
   3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
   5. Sistema mixto 6. De recuperación
20 Calidad de la construcción:
   1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21 Ha sufrido anteriormente daño por:
   21.1 Deslizamiento de terreno
   21.2 Temblores
   21.3 Inundación NO
   21.4 Otro (especificar)
22 Daños en los elementos estructurales
   1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
   22.1 Muros portantes — 1
   22.2 Columnas — 1
   22.3 Vigas
   22.4 Nudos de los pórticos
   22.5 Muros de cortante NO
   22.6 Escaleras
   22.7 Pisos — 1
   22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
   1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
   23.1 Tabiques inferiores
   23.2 Tabiques divisorios — 1
   23.3 Tabiques de exteriores
   23.4 Instalaciones eléctricas
   23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción — 1
   1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. Condición del suelo en el lugar — 2
   1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. Inestabilidad del suelo
   1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
   4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
   7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes
   1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
   3. Protección de la edificación del colapso
   4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
   Agua Manguera
   Alcantarillado
   Energia eléctrica
   Gas
   Teléfono
   Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000121

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [50]
3. **Número del lote** [12]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** TVA 74I NIO 76A25 SUR
   Propietario: ALVARO HERNANDES
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [6]
12. Area bruta de la construcción (m2) A X L [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [ ]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [ ]
16. Estructura de la placa del piso: TIERRA
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores NO
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante NO
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUERA [ ]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

000122

BI
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [50]
3. **Número del lote** [13]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. Dirección: Tranv 75 - 76 A 26
   Propietario: JUAN Renteria PALACIOS
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [0]
10. Número de familias en la edificación [0]
11. Número de residentes en la edificación [0]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [ ]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [1]
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción obra Negra
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso: Tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo: NO Tiene
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [ ]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación NO [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante NO [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUERA [ ]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____
_____
_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000123

B2
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 50
3. **Número del lote** — 14
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** TRASU 74 I 76 A 25 SUR
   Propietario: MARIA OT. ROSAS S.
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 x 6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 4
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:** CEMENTO
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 2
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación — NO
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante — NO
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores — 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — MANGUERAS
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares**
- **Valor de bienes (enseres)**
- **Valor estimado del inmueble por el propietario**
- **Valor estimado del inmueble por catastro**

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000124 B2 N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [S0]
3. **Número del lote** [1S]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa-
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. Dirección: Trans 76 - 76,20
   Propietario: LOSC YALILO
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [3]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [ ]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso: cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [2]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores NO
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos NO [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MAN GUERIDO [ ]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000125

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

D2
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   - 2.2 Número de la manzana [5][0]
3. **Número del lote** [1][6]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ][ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Trans 7H I 76 A
   Propietario: ANA Mercedes Tucuarth
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [ ][ ]
10. **Número de familias en la edificación** [ ][ ]
11. **Número de residentes en la edificación** [ ][ ]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [1]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** [1]
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [3]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** [5]
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:** [3]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [ ]
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores NO
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales** [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos NO
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones** [1]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [ ]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [2]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo** [ ]
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes** [ ]
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No MANGUCHA [ ]
    - Agua
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, dia, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000126

BI
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [ ]
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [50]
3. **Número del lote** [18]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [1]
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque** [2]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Trasv 74I 76 15
   Propietario: luis A Castiblanco
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [1]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción [ ]
    1. Menos de 1 año [2]
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción [1]
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. Estructura de la placa del piso: [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo: [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento [3]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción) [6]
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción: [3]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. Ha sufrido anteriormente daño por: [ ]
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores NO
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales [1]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas NO
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones** [1]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [2]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo** [ ]
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes** [ ]
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No [ ]
    Agua MANGUERA
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

_____
_____
_____

Fotografías [ ]
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000127

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

B1
N

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 50
3. Número del lote — 21
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 1
7. Dirección: PIJAOS 76 SUR 76A04
   Propietario: BERNABE VACA BONILA
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 2
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso: CEMENTO
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación NO
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos NO
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    Agua MANGUERAS
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000128

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [5 0]
3. **Número del lote** [2 7]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:** Trasv 74I Nro 76.03 Sur
   Propietario: Nelsi pulido suarez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [6]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [ ]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** Cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento Lata y Teja
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [ ]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    - 21.2 Temblores [ ]
    - 21.3 Inundación Filtraciones Agua [ ]
    - 21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [ ]
    - 22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [ ]
    - 23.2 Tabiques divisorios [ ]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua MANGUERAS [ ]
    - Alcantarillado [ ]
    - Energia eléctrica [ ]
    - Gas [ ]
    - Teléfono [ ]
    - Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS 000129
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

B2
N

DIRECCION: (3) SANTA VIVIANA MANZANA 51

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 51
3. **Número del lote** — 01
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa — 2
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** — 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Diagonal 76 A 75 A 10
   Propietario: Hna del CINCUENTOS
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. **Area bruta de la construcción (m2)**
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción** — 1
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** — 1
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** CEMENTO
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** — 3
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento — 3
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** — 5
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:** — 3
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** — NO
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales** — NO
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas — 1
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** — 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** — 2
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — MANGUERAS
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES
- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000130

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B1

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO N

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [5][1]
3. **Número del lote** [1][0]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. Dirección: CRA 14 F 76 33
   Propietario: Hector Mosquera
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [1][ ]
9. Número de apartamentos en la edificación [1][ ]
10. Número de familias en la edificación [1][ ]
11. Número de residentes en la edificación [5][ ]
12. Area bruta de la construcción (m2) 5 x 4 [ ][ ][ ][ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores NO [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos NO [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUERA [ ]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000131

B1
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — S I
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: Trans 74 I 76 A 30 Sur
   Propietario: Francisco correa
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10 Número de familias en la edificación — 1
11 Número de residentes en la edificación — 5
12 Area bruta de la construcción (m2) 6 x 12
13 Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14 Edad de la construcción
   1. Menos de 1 año — 1
   2. De 1 a 3 años
   3. De 3 a 6 años
   4. De 6 a 10 años
   5. Más de 10 años
15 Tipo de construcción
   1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
   3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16 Estructura de la placa del piso: Cemento
   1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17 Estructra del techo:
   1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18 Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento LAMINAS
   3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19 Tipo de sistema estructural (ver descripción)
   1. Muros portantes 2. Pórtico
   3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
   5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20 **Calidad de la construcción:**
   1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21 **Ha sufrido anteriormente daño por:**
   21.1 Deslizamiento de terreno NO
   21.2 Temblores
   21.3 Inundación
   21.4 Otro (especificar)
22 **Daños en los elementos estructurales**
   1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
   22.1 Muros portantes — 1
   22.2 Columnas
   22.3 Vigas
   22.4 Nudos de los pórticos
   22.5 Muros de cortante NO
   22.6 Escaleras
   22.7 Pisos
   22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
   1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
   23.1 Tabiques inferiores — 1
   23.2 Tabiques divisorios
   23.3 Tabiques de exteriores
   23.4 Instalaciones eléctricas
   23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
   1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
   1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
   1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
   4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
   7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
   1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
   3. Protección de la edificación del colapso
   4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
   Agua MANGUERAS provisionales
   Alcantarillado Tubos
   Energia eléctrica
   Gas
   Teléfono
   Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000132

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   2.1 Código del barrio o asentamiento — 51
   2.2 Número de la manzana — 15
3. Número del lote
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: TRASV 74I 76A 20
   Propietario: JULIA DUARTE
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada
9. Número de apartamentos en la edificación
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 6
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 X 6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso: TIERRA
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación — 3
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. NInguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    Agua MANGUERAS
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000133

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 5 1
3. Número del lote — 1 6
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Trans 74 F 76 D 15 sur
   Propietario:
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — X
9. Número de apartamentos en la edificación — X
10. Número de familias en la edificación — X
11. Número de residentes en la edificación — X
12. Area bruta de la construcción (m2)
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. 3 X 4 — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso: Tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento latas
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) plastico — 4
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción) palos
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación — 3
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 3
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua — Manguera
    - Alcantarillado — Sistema Comunal
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000134

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 51
3. **Número del lote** — 17
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina, 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: TRASV. 7H I # 76 A 16 SUR
   Propietario: SESIAR AVILA
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4 X 11
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año — 1
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:** Tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento LATAS
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores NO
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante NO
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 2
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 3
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUERAS
    Alcantarillado Sistema Comunal
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000135

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 51
3. **Número del lote** — 18
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Iran 74 F 76A 09
   Propietario: Patricia
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 4
12. Area bruta de la construcción (m2)
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 6 X 5
14. Edad de la construcción — 1
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción — 1
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. Estructura de la placa del piso: Tierra — 4
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo: — 3
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento — latas
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 5 palos plastico
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. Calidad de la construcción: — 3
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. Ha sufrido anteriormente daño por: — 1
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante — 1
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — mangueras
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000136

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [5 1]
3. **Número del lote** [1 9]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [ ]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. Dirección: Trans 74 N° 76 A 08
   Propietario:
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. Número de apartamentos en la edificación [0]
10. Número de familias en la edificación [0]
11. Número de residentes en la edificación [0]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [1]
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso: Tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) latas palos [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores NO
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos NO
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua manguera [ ]
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000137

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 51
3. Número del lote — 22
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 1
7. Dirección: Trans 74F 76 B 03
   Propietario:
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — X
9. Número de apartamentos en la edificación — X
10. Número de familias en la edificación — X
11. Número de residentes en la edificación — X
12. Area bruta de la construcción (m2)
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 5 X 4 — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso: Tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento — LATAS
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 4
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción) — madera
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques — TEJAS
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 6
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua — Manguera
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000138

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (3) SANTA VIVIANA Mz. 52

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 52
3. Número del lote — 01
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 1
7. Dirección: Calle 76 Csar 74 I 21
   Propietario: MARIA SCHNAIDA Rodriges
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 6
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso: Ticras
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) latas — 4
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción) palos
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 1
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación — NO
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos — NO
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro — 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua mangueras
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES
- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000139

BL
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   - 2.2 Número de la manzana [5][2]
3. **Número del lote** [0][5]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [1]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. Dirección: Calle 76 c sur 74 104
   Propietario: pedro vicente Briceño
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [4]
12. Area bruta de la construcción (m2) [ ][ ][ ][ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [1]
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso: cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [4]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación NO
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas [1]
    - 22.3 Vigas [1]
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante NO
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua
    - Alcantarillado manGucra
    - Energia eléctrica
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000140

B2-1

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — S 2
3. **Número del lote** — 7
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: CRA 21 - 26 A 33 SUR
   Propietario: Luz Stella Guiza Pinzon
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10 Número de familias en la edificación — 1
11 Número de residentes en la edificación — 11
12 Area bruta de la construcción (m2) 6 X 6
13 Número de pisos: 1. 2. 3. 4.
14 Edad de la construcción
   1. Menos de 1 año
   2. De 1 a 3 años
   3. De 3 a 6 años — 3
   4. De 6 a 10 años
   5. Más de 10 años
15 Tipo de construcción Prefabricada
   1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
   3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16 Estructura de la placa del piso: cemento
   1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
17 Estructra del techo:
   1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 2
18 Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
   3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19 Tipo de sistema estructural (ver descripción)
   1. Muros portantes 2. Pórtico
   3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
   5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20 Calidad de la construcción:
   1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21 Ha sufrido anteriormente daño por:
   21.1 Deslizamiento de terreno
   21.2 Temblores — no
   21.3 Inundación
   21.4 Otro (especificar)
22 Daños en los elementos estructurales
   1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
   22.1 Muros portantes
   22.2 Columnas
   22.3 Vigas
   22.4 Nudos de los pórticos
   22.5 Muros de cortante — no
   22.6 Escaleras
   22.7 Pisos
   22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
   1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
   23.1 Tabiques inferiores — 1
   23.2 Tabiques divisorios
   23.3 Tabiques de exteriores
   23.4 Instalaciones eléctricas
   23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
   1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
   1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
   1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
   4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
   7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
   1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
   3. Protección de la edificación del colapso
   4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
   Agua — Manguera
   Alcantarillado
   Energia eléctrica
   Gas
   Teléfono — 2
   Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000141

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   - 2.2 Número de la manzana [5][2]
3. **Número del lote** [0][9]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. Dirección: CRA 74 76A 29
   Propietario: Rosario Suarez
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [2]
11. Número de residentes en la edificación [9]
12. Area bruta de la construcción (m2) [ ][ ][ ][ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso: Tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Latas [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) Lamina [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [ ]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ] (no)
    - 21.2 Temblores [ ]
    - 21.3 Inundación [ ]
    - 21.4 Otro (especificar) [ ]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ] (no)
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [ ]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua (Mangueras) [ ]
    - Alcantarillado [ ]
    - Energia eléctrica [ ]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000142

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B1-

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [5 2]
3. **Número del lote** [1 0]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [ ]
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** [ ]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: Carrera 74 76 025
   Propietario:
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [ ]
12. Area bruta de la construcción (m2) [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [4]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [1]
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación [3]
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Manguera [ ]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes [ ]

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000143

BI - N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 52
3. **Número del lote** — 11
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Trav 74 F 76 A 32 Sur
   Propietario: Antonio Arango
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada
9. Número de apartamentos en la edificación
10. Número de familias en la edificación
11. Número de residentes en la edificación
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción Prefabricada
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 4
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 1
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Mangera
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000144

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 52
3. **Número del lote** — 13
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Trav: 7H F calle 76 A sur
   Propietario: YAKELIN CARDONA
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 6
12. Area bruta de la construcción (m2)
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 6 X 6
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción — Prefabricada
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso: — Cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 2
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación — NO
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante — NO
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000145

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   2.1 Código del barrio o asentamiento — 52
   2.2 Número de la manzana — 14
3. Número del lote
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: Tros 74 F 76 A 26 S
   Propietario: JIMA
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 2
11. Número de residentes en la edificación — 14
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4.
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción PYC FA BRICADA
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. Estructura de la placa del piso: cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 2
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores — NO
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos — NO
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    Agua MANGUIS
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

Mz 53

000146

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (3) SANTA VIVIANA Mz 53

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 53
3. **Número del lote** — 05
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Kra 74I No 76A-34 Sur
   Propietario: HECTOR GONZALEZ
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 2
11. Número de residentes en la edificación — 10
12. Area bruta de la construcción (m2) 4 * 4
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Lamina y madera — 6
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar) NO
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 1
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — Manguera
    - Alcantarillado — 8" en gres
    - Energia eléctrica — Comunal (Recibo)
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000147

B2-N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (03) SANTA VIVIANA Mz 60

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana: 60
3. **Número del lote**: 01
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio: 1
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre: 1
7. **Dirección:**
   Propietario: Luz Marina Arebalo
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada
9. **Número de apartamentos en la edificación**
10. **Número de familias en la edificación**
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)**
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Mortero
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 2
19. **Tipo de sistema estructural** (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico Casa Prefabricada
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación: 1
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar) NO
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes: 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos: 1
    - 22.8 Cubierta: 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas): 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo: 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando: 1
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro: 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua Comunal
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

04.05.99

000148

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [60]
3. **Número del lote** [2]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [1]
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** [ ]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección:
   Propietario: MIRNA ALAUCIA MELO
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [4]
12. Area bruta de la construcción (m2) [6 * 3]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico CASA prefabricada
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [4]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua comunal
    Alcantarillado tubos, Gral provisional
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000149

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:** [ ]
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [60]
3. **Número del lote** [5]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [2]
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** [ ]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: Tron 7574 - 38 S
   Propietario: JOSE MANUEL ESPINOZA
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [6]
12. Area bruta de la construcción (m2) [3 x 6]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción [2]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción [1]
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. Estructura de la placa del piso: CEMENTO [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo: [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento [3]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción) [5]
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción: [ ]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. Ha sufrido anteriormente daño por: [ ]
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar) Filtracion Agua
22. Daños en los elementos estructurales [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones** [ ]
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** [ ]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [3]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro ARCILLA [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes** [ ]
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No [ ]
    Agua COMUNITARIA
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes [ ]

Fotografías [ ]
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

04 05 99
D M A

04.05.94

000150

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [60]
3. **Número del lote** [9]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. Dirección: Trasv. 74. Nro 75.27
   Propietario: Gilberto Profumo
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [4]
12. Area bruta de la construcción (m2) [75]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso: Tierra
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [3]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [3]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [4]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua comunal [2]
    Alcantarillado Tubos 6" 6vcs [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000151

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [ ]
3. **Número del lote** [60]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [10]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:** Trav 25 No 74-23 Sur. (Antigua)
   Propietario: Wester Dario
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [3]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6m de frente. [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Vigas Tierra [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con ~~tabiques~~ bloque 6
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [4]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación por desbordamiento del canal [ ]
    21.4 Otro (especificar) Taponamiento de tubería [ ]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando (Roca de arenisca) [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Comunal. [ ]
    Alcantarillado Tubería enterrada Syst. Comunal [ ]
    Energia eléctrica Comunal. [ ]
    Gas No [2]
    Teléfono No [2]
    Calle pavimentada No [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	mínimo
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	3'000'000
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes
Inundacion por incapacidad de tubería existente.

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

04-05-1993

000152

B2-L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (03) SANTA VIVIANA – Mz 61

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana: 61
3. **Número del lote**: 01
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio: 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Tran 75 No. 79 – 48 Sur
   Propietario: Romelia Vargas Vda. KENAO
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada: 0
9. **Número de apartamentos en la edificación**: 1
10. **Número de familias en la edificación**: 2
11. **Número de residentes en la edificación**: 10
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 * 6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.: 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año: 1
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: Vigas y Mortero
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación: 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno: filtraciones de agua en talud Sur
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes: 1
    - 22.2 Columnas: 1
    - 22.3 Vigas: 1
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta: 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores: 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas): 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo: 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando: 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro: 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local (Recolección de aguas Sup.
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 2
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua: Manguera.
    - Alcantarillado: No: 2
    - Energia eléctrica: Comunal: 2
    - Gas: No: 2
    - Teléfono: 2
    - Calle pavimentada: 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares: 1 mínimo
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario: 3' 500 000
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes: filtraciones de agua en el talud sur

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

Mayo – 04 – 99.

000153

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B1 - N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [6 1]
3. **Número del lote** [0 4]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [ ]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:**
   Propietario: NOEMI
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [ ]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [ ]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [ ]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [ ]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación (EN TEJA DE ZINC) [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Comunal (Manguera) [ ]
    Alcantarillado Comunal (Tub de gres) [ ]
    Energia eléctrica " [ ]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000154

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 61
3. **Número del lote** — 10
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacío — 1
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Tran 74 No 75-27 Sur
   Propietario: JORGE LOPEZ
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 2
11. **Número de residentes en la edificación** — 14
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción** — 3
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Madera
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) 2y3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con ~~tabiques~~ Con bloque
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 4
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar) por filtraciones de agua del talud Sur — X
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas — 1
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores — 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando Rocas y tierra — 1
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — Manguera
    - Alcantarillado — Terminal
    - Energía eléctrica — " con recibo
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares — 300000
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario — 70000000
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

filtraciones por el talud Sur.

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000155

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

UPES 04.05.99

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: _____

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [61]
3. **Número del lote** [12]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [ ]
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** [ ]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Transv 74I 75-21 Lote
   Propietario: MARIA INES
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [7]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 12 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [2]
    1. Menos de 1 año
    De 1 a 3 años
    De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción** [1]
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. **Estructura de la placa del piso:** [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro cemento
17. **Estructra del techo:** [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [3]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)** [ ]
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:** [2]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación [3]
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas [3]
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua comunal
    Alcantarillado Tubos 6 ces 6" provicional
    Energia eléctrica
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

_____
_____
_____

Fotografías
No 0/ Si 1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, dia, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000156

13 → B2 - N
14 → B1 - N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [6 1]
3. **Número del lote** [1 3] y 14
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [ ]
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** [ ]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Tran 75 No 74-22 Sur
   Propietario: Cacimiro Sandoval
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [3]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 7*6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [ ]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** Vigas Mortero [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento [3]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:** [ ]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [1]
    23.3 Tabiques de exteriores [1]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [2]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando (arcilloliba)
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Manguera [ ]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares Mínimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario 10'000.000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

13. Vivienda
14. Cancha de tejo

000157 B2 N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

04.05 -99

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [6][1]
3. **Número del lote** [1][7]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre Semi esquinero [1]
7. **Dirección:**
   Propietario: CASIMIRO SANDOBAL
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 5 x 6 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [1]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Cemento [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [1]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [ ]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000158

B2
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [61]
3. **Número del lote** [18]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Trans. 74 I No 75-11 SUR
   Propietario: ADIELA VILLA
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 8*6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** Vigas Tierra.
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) 2y [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [1]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Manguera [ ]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica con Recibo [ ]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares Trab. ocasional [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario 8'000000 [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000159

B2

N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [6][1]
3. **Número del lote** [2][1]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [1]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:** /
   Propietario: ALVARO MEDINA
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [5]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 * 12 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Mortero [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    - 21.2 Temblores [ ]
    - 21.3 Inundación [ ]
    - 21.4 Otro (especificar) [ ]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas [1]
    - 22.3 Vigas [1]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [ ]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [ ]
    - 23.2 Tabiques divisorios [1]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua Manguera [-]
    - Alcantarillado en Tubería enterrada. [2]
    - Energia eléctrica Comunal [2]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	12'000.000
Valor estimado del inmueble por catastro	
Percepción de peligro por los habitantes	

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000160 B1

N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (03) SANTA VIVIANA Mz 62

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana: 62
3. Número del lote: 01
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre: 1
7. Dirección: Trans 7A E No 75-48 Sur
   Propietario: MANUEL ANTONIO CASTIBLANCO
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada: 1
9. Número de apartamentos en la edificación: 1
10. Número de familias en la edificación: 1
11. Número de residentes en la edificación: 6
12. Area bruta de la construcción (m2) 547
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4.: 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 5 años: 3
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — Suelo
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — en Madera: 6
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 3
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes: 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas): 1
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo: 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando: 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro: 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 1
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua — Manguera
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica — Comunal
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

    1 2 2 2 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares — mínimo
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario: 3' 000.000
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

Lote 2 abandonado construcción en Malas condiciones de 3 x 6 en Zinc y Madera.

000161 BZ N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana: 62
3. Número del lote: 8
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. Posición de la construcción en el bloque: 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: Tranversal 74E 76-37 Sur
   Propietario: Irrael Suarez
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada: 0
9. Número de apartamentos en la edificación: 1
10. Número de familias en la edificación: 1
11. Número de residentes en la edificación
12. Area bruta de la construcción (m2) 6X12
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4.: 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años: 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Cemento: 4
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación: 5
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 2
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes: 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos: 1
    - 22.8 Cubierta: 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción: 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. Condición del suelo en el lugar: 2
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro: 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 1
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua comunal NO
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas: 2
    - Teléfono: 2
    - Calle pavimentada: 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000162

B1

N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 62
3. Número del lote — 10
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: TRANS 74F No 96-27 Sur
   Propietario: JOSE OAVID PAEZ
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 4
12. Area bruta de la construcción (m2) 5*6 — 30
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro tierra
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación famina y madera — 6
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro — 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua — Manguera
    - Alcantarillado — Tuberia Comunal
    - Energia eléctrica — Comunal
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares — 3000000
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario — 300.000
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

B2 N 000163

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

04-05-99

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 22
3. Número del lote — 11
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 1
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Transversal 7H I Nro 7-126
   Propietario: 142 MIRIAN ROSAS
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 2
11. Número de residentes en la edificación — 8
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 12
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro cemento
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. Si 2. ~~No~~ NO
    - Agua comunitaria
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000164 BZ

N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 62
3. Número del lote — 14
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: Tranv 74F 76 19. Sur
   Propietario: Wilson MARTINEZ
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación
11. Número de residentes en la edificación
12. Area bruta de la construcción (m2)
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4.
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro cemento
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 2
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — bloque y colum. — 5
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas — 1
    - 22.3 Vigas — 1
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores — 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua — Comunitaria
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

04-05-99

000165 B1 N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [62]
3. **Número del lote** [17]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:** Diag 74 No 74H15 y 21
   Propietario: LUZ ESTELLA DENAVIDEZ
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [3]
11. **Número de residentes en la edificación** [10]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 54 7 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación en madera. [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [ ]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [ ]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Manguera [ ]
    Alcantarillado Tibeina comunal [ ]
    Energia eléctrica Comunal [ ]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [500000]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario 6' [000000]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

19 y 20 Jose Elias Alva Afonso (Vacas)

000166

B2
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 62
3. Número del lote — 16
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EQ 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: Trans 74F No 76 -15
   Propietario: MIREYA TORRES
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 2
11. Número de residentes en la edificación — 6
12. Area bruta de la construcción (m2) 6X6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 1 año — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Mortero
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1y 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) Placa Concreto y 2
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. ~~Sistema mixto~~ 6. De recuperación y Vivienda Prefabricada — 5
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno — Ninguno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas — 1
    - 22.3 Vigas — 1
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores — 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua — en Manguera
    - Alcantarillado — entubado en gres.
    - Energia eléctrica — Comunal. con Recibo
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares — 2500000
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario — 5'000000
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000167

BI
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [6 2]
3. Número del lote [2 7]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [ ]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. Dirección:
   Propietario: Jose martinez
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación NO [ ]
11. Número de residentes en la edificación NO. [ ]
12. Area bruta de la construcción (m2) 12 x 6 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [ ]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [1]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [ ]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro cemento [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    - 21.2 Temblores [ ]
    - 21.3 Inundación [ ]
    - 21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [4]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [4]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [2]
    - 23.2 Tabiques divisorios [ ]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua comunal 1
    - Alcantarillado [ ]
    - Energia eléctrica 1
    - Gas [ ]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000168 B2

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (03) SANTA VIVIANA Mz 63

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 63
3. Número del lote — 01
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 1
7. Dirección: Tra 74F No 76-46 Sur
   Propietario: JOSE ELIO VEGA
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 4
12. Area bruta de la construcción (m2) 6x6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 2
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación prefabr. — 5
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno, agrietamiento del terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 2
    - 22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo (en el piso) — 2
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. Inestabilidad del suelo → relleno Conformación piso.
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro — 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 2
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua por manguera
    - Alcantarillado entubado en gres 8"
    - Energia eléctrica Comunal
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

Debido a excavacion para construccion del vecino se presento agrietamiento en el piso

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000169 B2 N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 63 7
3. **Número del lote**
4. **Orientación principal de la construcción** — 2
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa — 2
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: Trav 74F 76-32 Sur
   Propietario: Javier salazar
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4.
14. Edad de la construcción — 2
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción — 1
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — Cemento
17. Estructra del techo: — 3
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento — 2
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción: — Prefabric. — 1
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores — ND
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales — ND
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción** — 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** — 2
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — comunal
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) — 04-05-99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000170

B2
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana
3. Número del lote
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. Posición de la construcción en el bloque
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: Trans 74F No 76-24 Sur
   Propietario: Jose Alonso Ortega
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada
9. Número de apartamentos en la edificación
10 Número de familias en la edificación
11 Número de residentes en la edificación
12 Area bruta de la construcción (m2) 94 m²
13 Número de pisos: 1. 2. 3. 4.
14 Edad de la construcción
   1. Menos de 1 año
   2. De 1 a 3 años — 2 años
   3. De 3 a 6 años
   4. De 6 a 10 años
   5. Más de 10 años
15 Tipo de construcción
   1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
   3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
16 Estructura de la placa del piso:
   1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — Vigas Tierra
17 Estructra del techo:
   1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18 Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
   3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19 Tipo de sistema estructural (ver descripción)
   1. Muros portantes 2. Pórtico
   3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
   5. Sistema mixto 6. De recuperación
20 Calidad de la construcción:
   1. Buena 2. Regular 3. Mala
21 Ha sufrido anteriormente daño por:
   21.1 Deslizamiento de terreno
   21.2 Temblores
   21.3 Inundación
   21.4 Otro (especificar) — Ninguno
22 Daños en los elementos estructurales
   1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
   22.1 Muros portantes
   22.2 Columnas
   22.3 Vigas
   22.4 Nudos de los pórticos
   22.5 Muros de cortante
   22.6 Escaleras
   22.7 Pisos
   22.8 Cubierta

23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    Agua — Manguera
    Alcantarillado — tubería Comunal
    Energia eléctrica — Comunal.
    Gas
    Teléfono
    Calle pavimentada

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares — Desempleado
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario — 4' 000 000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

Lote 1 Man 63 → Casa prefabricada

000171

B1
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 63 12
3. Número del lote
4. Orientación principal de la construcción
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa — 1
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. Posición de la construcción en el bloque — 2
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: Trans 74 NO 7624 S.
   Propietario: Omar Varela
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 4
12. Area bruta de la construcción (m2) — 12X6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4.
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro cement 2
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno — NO
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. Daño en la toda la construcción — 1
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. Condición del suelo en el lugar — 2
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No NO
    - Agua comunal
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

04 - 05 - 99

000172 BZ

N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. Localidad, código
2. Identificación de la construcción:
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana: 63
3. Número del lote: 14
4. Orientación principal de la construcción: 1
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. Estado de la construcción: 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. Posición de la construcción en el bloque: 1
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: de 76 Sur Trans 74F
   Propietario: JOSE ARNULFO REYES C.
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada: 0
9. Número de apartamentos en la edificación: 1
10. Número de familias en la edificación: 1
11. Número de residentes en la edificación: 5
12. Area bruta de la construcción (m2) 72 m²
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4.: 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años: 2 (1 año)
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 1
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación: 5
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 1
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes: 1
    - 22.2 Columnas: 1
    - 22.3 Vigas: 1
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras: 1
    - 22.7 Pisos: 1
    - 22.8 Cubierta: 1
23. Daño en elementos no estructurales e instalaciones
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores: 1
    - 23.2 Tabiques divisorios: 1
    - 23.3 Tabiques de exteriores: 1
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. Daño en la toda la construcción
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo: 1
25. Condición del suelo en el lugar
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando: 2
26. Inestabilidad del suelo
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro: 1
27. Recomendaciones para medidas urgentes
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 1
28. Servicios públicos: 1. Si 2. No
    - Agua: Manguera por tubería 1 egres 8"
    - Alcantarillado
    - Energía eléctrica: Comunal
    - Gas: 2
    - Teléfono: 2
    - Calle pavimentada: 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares: 600.000
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000173

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

BZ
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (03) SANTA VIVIANA - Mz 64

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana: 64
3. **Número del lote**: 01
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio: 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre: 1
7. **Dirección:** Kra 74H No 76-48 sur
   Propietario: LUIS EDUARDO RODRIGUEZ
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada: 0
9. **Número de apartamentos en la edificación**: 1
10. **Número de familias en la edificación**: 1
11. **Número de residentes en la edificación**: 4
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 746
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.: 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año — 7 meses
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — Columnas y Vigas: 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes: 1
    - 22.2 Columnas: 1
    - 22.3 Vigas: 1
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos: 1
    - 22.8 Cubierta: 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores: 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas): 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo: 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — Relleno para Nivelar y: 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro: 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — Manguera: 1
    - Alcantarillado — Tubería gres 6": 1
    - Energia eléctrica — Comunal: 1
    - Gas: N
    - Teléfono: N
    - Calle pavimentada: N

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares — Desempleado
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario — 6'000'000
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

No hay filtraciones

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000174 B2 N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: SANTA VIVIANA

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 64
3. **Número del lote** — 03
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Kra 74 No 76-42 Sur
   Propietario: Arrendatario: Arturo Muñoz
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6*6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Mortero
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación bloque y columnas — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)

    No
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas — 1
    - 22.3 Vigas — 1
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — Manguera
    - Alcantarillado — tuberia 10"
    - Energia eléctrica — comun
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares (aumento)
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

filtracion de agua muy esporadica

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000175 B2

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

8TA VIVIENDAS

N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 64
3. **Número del lote** — 5
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. Dirección: CRA 74 H 76-38 S
   Propietario: C/Audio Rodriges
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10 Número de familias en la edificación — 1
11 Número de residentes en la edificación — 9
12 Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6 — 1
13 Número de pisos: 1. 2. 3. 4.
14 Edad de la construcción
   1. Menos de 1 año
   2. De 1 a 3 años — 2
   3. De 3 a 6 años
   4. De 6 a 10 años
   5. Más de 10 años
15 Tipo de construcción
   1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
   3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16 Estructura de la placa del piso:
   1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17 Estructra del techo:
   1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18 Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
   3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19 Tipo de sistema estructural (ver descripción)
   1. Muros portantes 2. Pórtico
   3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
   5. Sistema mixto 6. De recuperación
20 Calidad de la construcción:
   1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21 Ha sufrido anteriormente daño por:
   21.1 Deslizamiento de terreno
   21.2 Temblores — NO
   21.3 Inundación
   21.4 Otro (especificar)
22 Daños en los elementos estructurales
   1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
   22.1 Muros portantes
   22.2 Columnas
   22.3 Vigas
   22.4 Nudos de los pórticos
   22.5 Muros de cortante
   22.6 Escaleras
   22.7 Pisos
   22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
   1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
   23.1 Tabiques inferiores — 1
   23.2 Tabiques divisorios
   23.3 Tabiques de exteriores
   23.4 Instalaciones eléctricas
   23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
   1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
   1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
   1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
   4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
   7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
   1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
   3. Protección de la edificación del colapso
   4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
   Agua MANGUA — 2
   Alcantarillado
   Energia eléctrica
   Gas
   Teléfono
   Calle pavimentada NO

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) — 05.05.99
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000176

BI
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: S/A VIVIENDAS

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento: 64
   - 2.2 Número de la manzana: 64
3. **Número del lote**: 7
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio: 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre: 2
7. Dirección: CRA 74 H 26 34 S
   Propietario: JUAN CARLOS Benavides
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada: 0
9. Número de apartamentos en la edificación: 1
10. Número de familias en la edificación: 1
11. Número de residentes en la edificación: 4
12. Area bruta de la construcción (m2): 6 x 6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4.: 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año: 1
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: Tierra
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) Teja
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación: 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 3
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar) NO
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores: 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas): 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo: 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando: 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro: 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES
- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000177

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B2
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: SANTA VIVIANA

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana: 64
3. **Número del lote**: 09
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio: 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre: 2
7. **Dirección:** Kra 74H No 76-30
   Propietario: MARIA GUADALUPE DELGADILLO
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada: 0
9. **Número de apartamentos en la edificación**: 1
10. **Número de familias en la edificación**: 1
11. **Número de residentes en la edificación**: 4
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6*6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.: 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2 años: 1
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — Mortero
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 2
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico — PREFABRICADA
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno: 1
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación — No
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes: 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos: 1
    - 22.8 Cubierta: 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores: 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas): 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo: 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — Relleno y firme: 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro: 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — En Manguera
    - Alcantarillado — Tuberia de gres Comunal
    - Energia eléctrica
    - Gas: 2
    - Teléfono: 2
    - Calle pavimentada: 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares: Ninguno
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario: 50.000.000
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año): 05/05/99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000178

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B2
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: STA VIVIANA

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 64
3. **Número del lote** — 10
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** CRA 74 F 76 26 Sur
   Propietario: JOSE
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 4
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 2
17. **Estructra del techo:** cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno — 0
    21.2 Temblores NO — 0
    21.3 Inundación — 0
    21.4 Otro (especificar) — 0
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua manguera
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES
Mónto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000179

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B1 - N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 64
3. **Número del lote** — 11
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** KRA 74H No 76 - 24 Sur
   Propietario: EFRAIN RAMIREZ
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación**
11. **Número de residentes en la edificación**
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 4 x 6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años — 7 años — 4
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — Suelo
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Muebles en Cartón. — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 3
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — Relleno y firme — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No

Agua	En Manguera	
Alcantarillado	Tubería de gres	Comunal
Energia eléctrica		2
Gas		2
Teléfono		2
Calle pavimentada		2

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

Actualmente no existen filtraciones por colocación de tuberías

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

STA UIUSANA

000180

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

BZ
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   - 2.2 Número de la manzana [6][4]
3. **Número del lote** [1][2]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. Dirección: CRA 74 NRO 76.25 - Propietario: JOSE VICENTE MATEUS
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [1]
12. Area bruta de la construcción (m2) [6][X][1][2]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [1]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Cemento [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [5]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [0]
    - 21.2 Temblores [0]
    - 21.3 Inundación NO [0]
    - 21.4 Otro (especificar) [0]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [ ]
    - 22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [ ]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua comunal [ ]
    - Alcantarillado [ ]
    - Energia eléctrica [ ]
    - Gas [ ]
    - Teléfono [ ]
    - Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

05-05-99

0001 8 T

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B1
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: SANTA LUISA

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana: 64
3. **Número del lote**: 13
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio prefabricada
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** CRA 7H # 76.20 S
   Propietario: MARIA TERESA Rodriguez.
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada: 0
9. **Número de apartamentos en la edificación**: 1
10. **Número de familias en la edificación**: 1
11. **Número de residentes en la edificación**: 8
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6X12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.: 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año: 1
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro: 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 1
17. **Estructra del techo:** Concreto
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro: 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar): 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación: 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala: 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** NO
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos: 1
    - 22.8 Cubierta: 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores: 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas): 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo: 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando: 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro: 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación: 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua: X
    - Alcantarillado: Comunal.
    - Energia eléctrica: "
    - Gas: 2
    - Teléfono: 2
    - Calle pavimentada: 2

VALORES EN MILES
- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

STA ULUTANA

000182

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

BZ
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [6][4]
3. **Número del lote** [1][4]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [ ]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. Dirección: CRA 74 F 76 21 SUR
   Propietario: WILSON AMARTINEZ
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0][ ]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1][ ]
10. **Número de familias en la edificación** [2][ ]
11. **Número de residentes en la edificación** [6][ ]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [6][X][1][2]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4: [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro cemento [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [0]
    21.2 Temblores NO [0]
    21.3 Inundación [0]
    21.4 Otro (especificar) [0]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [ ]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua COMUNAL [ ]
    Alcantarillado " [ ]
    Energia eléctrica " [ ]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

05_05_99

000183 B2 L

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES STA VIVIANA

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [6 4]
3. **Número del lote** [1 5]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [1]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. Dirección: CRA 7-41 H 76 - 14.5
   Propietario: ANGEL M CASTELLANOS
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [ ]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [2]
12. Area bruta de la construcción (m2) [6 A 1 2]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. Estructra del techo: Concreto
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. Calidad de la construcción:
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. Ha sufrido anteriormente daño por:
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación — FILTRACIONES
    21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — MANGOS
    Alcantarillado
    Energia eléctrica — COMUNAL
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000184

BZ
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: SANTA VIVIANA

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [64]
3. **Número del lote** [19]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:** Kra 74 H No 76-04 Sur
   Propietario: JOSE CRISPINIANO ROA
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [6]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6*6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4.
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Madera [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [2]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación CASA PREFABRICADA [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [ ]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno NO [ ]
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar) No hay filtraciones
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando Relleno de poco espesor y [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua Manguera [ ]
    Alcantarillado Tubería instalada por Comunidad [ ]
    Energia eléctrica Comunal [ ]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares	1'200.000
Valor de bienes (enseres)	
Valor estimado del inmueble por el propietario	5 000.005
Valor estimado del inmueble por catastro	

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000185 B1 N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (03) SANTA VIVIANA - Mz 65

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 65
3. **Número del lote** — 04
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** KRA 74D No
   Propietario: JULIETA MEDINA
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 3
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 2 * 3
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año — 4 meses
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — tierra
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — Lamina de zinc — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar) — filtraciones de agua.
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 4
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — Por Manguera
    - Alcantarillado — a tubería Comunal.
    - Energia eléctrica — Comunal
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES
- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

Presentan filtraciones en el talud Sur

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

SANTA URSULA 000186

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

BZ
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 65
3. **Número del lote** — 5
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** CRA 74 F 76 38 SUR
   Propietario: Zoraida Ulisco
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. **Area bruta de la construcción (m2)** — 612
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno — 0
    21.2 Temblores — NO — 0
    21.3 Inundación — 0
    21.4 Otro (especificar) — 0
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas — 1
    22.3 Vigas — 1
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — Manguera y tubos provisionales
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000187 B1

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   2.2 Número de la manzana [2][5]
3. **Número del lote** [0][6]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [ ]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:** KRA 74 D
   Propietario: ZORAIDA VELAZCO
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [0]
11. **Número de residentes en la edificación** [0]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6*12 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [ ]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación En laminas de zinc [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) NO [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [2]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000188 B2

N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [65]
3. **Número del lote** [07]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. Dirección: CLE 76 No 74D-15.
   Propietario: FRANCISCO MORA GALINDO
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [6]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Madera [1]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Bloque y Columnas [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar) — No
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas [1]
    - 22.3 Vigas [1]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [1]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [1]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [1]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — Por Manguera
    - Alcantarillado — Comunal, Tub. de 6"
    - Energia eléctrica — Comunal.
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares Pandria [ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario 8' 000000 [ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000189

BI
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [6][5]
3. **Número del lote** [1][0]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** KRA 74D No 76 - 29 Sur
   Propietario: Mauricio Rodriguez
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [5]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 10 x 6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Laminas de Zinc [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    - 21.2 Temblores [ ]
    - 21.3 Inundación [ ]
    - 21.4 Otro (especificar) No [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [ ]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [ ]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua Manguera [ ]
    - Alcantarillado Tub. de gress 8" Comunal [ ]
    - Energia eléctrica [ ]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000190 STA URUGUAY

B2
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [65]
3. **Número del lote** [11]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** CRA 74 A NRO 76, 24
   Propietario: OMAR URIBE
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [4]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 5 X 3 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro CEMENTO [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [0]
    - 21.2 Temblores [0]
    - 21.3 Inundación NO [6]
    - 21.4 Otro (especificar) [6]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [ ]
    - 22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [ ]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua MANGERA [ ]
    - Alcantarillado [ ]
    - Energia eléctrica [ ]
    - Gas [ ]
    - Teléfono [ ]
    - Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000191

BI
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [6][5]
3. **Número del lote** [1][2]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio [ ]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:** Cra 7ID No 76 - 25 Sur.
   Propietario:
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [ ]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [ ]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
    [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Suelo [4]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Laminas de Zinc [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar) No
    [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos
    - 22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua Por Manguera [ ]
    - Alcantarillado Tubo de 6" [ ]
    - Energia eléctrica Comunal [ ]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000192

B2
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

STA VIVIANA

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 65
3. **Número del lote** — 13
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. Dirección: CRA 74 F NRO 76.205
   Propietario: Pedro Dulfo Avila
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada — 1
9. Número de apartamentos en la edificación — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 3
12. Area bruta de la construcción (m2) — 6x12
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institudional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1 (Cemento)
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno — 0
    - 21.2 Temblores — 0 (NO)
    - 21.3 Inundación — 0
    - 21.4 Otro (especificar) — 0
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua (Mangueras)
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas — 2
    - Teléfono
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) — 05-05-99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000193 B1
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

STA VIVIANIS

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [6 5]
3. **Número del lote** [1 4]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. Dirección: CRA 74 D NRO 76 21 S
   Propietario: MARIA INES GUTIERREZ
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [6]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro TIERRA [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento TEJAS
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    - 21.2 Temblores [ ]
    - 21.3 Inundación [ ]
    - 21.4 Otro (especificar) NO [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [ ]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua MANGUERAS [2]
    - Alcantarillado [ ]
    - Energia eléctrica [ ]
    - Gas [2]
    - Teléfono [2]
    - Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares** [ ]
- **Valor de bienes (enseres)** [ ]
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** [ ]
- **Valor estimado del inmueble por catastro** [ ]
- **Percepción de peligro por los habitantes**

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000194 STS VIVIENDAS

B2

N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 65
3. **Número del lote** — 15
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — obra negra — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** CRA 74 F 76 20 sur
   Propietario: Jorge Torres
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 00
11. **Número de residentes en la edificación** — 00
12. **Area bruta de la construcción (m2)** — 6X12
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año — 1
    2. De 1 a 3 años — 0
    3. De 3 a 6 años — 0
    4. De 6 a 10 años — 0
    5. Más de 10 años — 0
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — No — 0
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — No — 0
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno — 0
    - 21.2 Temblores — No — 0
    - 21.3 Inundación — 0
    - 21.4 Otro (especificar) — 0
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas — 1
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — manguera
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares**
- **Valor de bienes (enseres)**
- **Valor estimado del inmueble por el propietario**
- **Valor estimado del inmueble por catastro**
- **Percepción de peligro por los habitantes**

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año) — 05-05-99

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

STA URSULA 000195

B1

N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ][ ]
   - 2.2 Número de la manzana [6][5]
3. **Número del lote** [1][9]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ][ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [1]
7. **Dirección:** CRA 74 - NRO 71D 27
   Propietario: JOSE ANTONIO ANGULO
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [3]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 3 X 6 [ ][ ][ ][ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [1]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Tierra [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [0]
    - 21.2 Temblores [0]
    - 21.3 Inundación [0]
    - 21.4 Otro (especificar) [0]

    NO
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [ ]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [ ]
    - 22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [ ]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua [ ]
    - Alcantarillado [ ]
    - Energia eléctrica [ ]
    - Gas [ ]
    - Teléfono [ ]
    - Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
- Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000196

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

STA VIVIANA

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 65
3. **Número del lote** — 26
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa — 1
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** — 1
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** CRA 74D 76.03
   Propietario: entregue Bienvenido
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 2
10. **Número de familias en la edificación** — 2
11. **Número de residentes en la edificación** — 8
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6112
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 2
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
17. **Estructra del techo:** Losa de entre piso
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 1
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 1
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas — 1
    - 22.3 Vigas — 1
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras — 1
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua Mangueras — 2
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000197

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B1
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION: (03) SANTA VIVIANA – Mz 66

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento
   2.2 Número de la manzana — 66
3. **Número del lote** — 02
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 1
7. **Dirección:** Cra 74C No 76-47 Sur
   Propietario: LUZ HELENA PERILLA VARGAS
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 11 * 5
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año — 3 meses
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — Mortero
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — Madera. — 6
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno
    21.2 Temblores
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar) — No
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes — 1
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos — 1
    22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores — 1
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua — Manguera
    Alcantarillado — tubo 8"
    Energia eléctrica — Comunal
    Gas — 2
    Teléfono — 2
    Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares — Mínimo
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario — 15'000.000
Valor estimado del inmueble por catastro
Percepción de peligro por los habitantes — No

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000198

BZ
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 66
3. **Número del lote** — 04
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** Kra 74C No 76-41 sur
   Propietario: MARIA ELVIA CARRENAS
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 2
11. **Número de residentes en la edificación** — 5
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6*6
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 1
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años — 9 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — Mixto
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 2
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 2
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — PREFABRICADA
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación — NO
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — Por Manguera
    - Alcantarillado — Tuberia de gres Comunal
    - Energia eléctrica
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- **Monto mensual de ingresos familiares**
- **Valor de bienes (enseres)**
- **Valor estimado del inmueble por el propietario** — 50000
- **Valor estimado del inmueble por catastro**
- **Percepción de peligro por los habitantes**

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000199

B1
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [6 6]
3. **Número del lote** [S]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa 2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. Dirección: CRA 74 D 76.38 - Propietario: GLADYS Colmenares
8. Estado de ocupación: 0. Ocupada 1. No ocupada [1]
9. Número de apartamentos en la edificación [1]
10. Número de familias en la edificación [1]
11. Número de residentes en la edificación [6]
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 X 12 [ ]
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. [1]
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. Estructura de la placa del piso: CEMENTO
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro LATAS [3]
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno [0]
    - 21.2 Temblores [0]
    - 21.3 Inundación NO [0]
    - 21.4 Otro (especificar) [0]
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas [ ]
    - 22.3 Vigas [ ]
    - 22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    - 22.5 Muros de cortante [ ]
    - 22.6 Escaleras [ ]
    - 22.7 Pisos [ ]
    - 22.8 Cubierta [ ]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios [ ]
    - 23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    - 23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [ ]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua MANGUERA [2]
    - Alcantarillado [ ]
    - Energia eléctrica [ ]
    - Gas [ ]
    - Teléfono [ ]
    - Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES
- Monto mensual de ingresos familiares [ ]
- Valor de bienes (enseres) [ ]
- Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
- Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000200
B2
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [6 6]
3. **Número del lote** [6]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** CRA 74C 76 37 Sur
   Propietario: JOSE CARLOS CRUZ
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [8]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [3]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción** PREFABRICADA
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** CEMENTO
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [2]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Prefabrica. [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [1]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación FILTRACIONES [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [1]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUERAL [2]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica ✓ [ ]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____
_____
_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000201

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

B2
N

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [6 6]
3. **Número del lote** [7]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:** CRA 7H D 76.34 S
   Propietario: Samuel CASTILLO
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [4]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 x 6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción** prefabricada
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** cemento
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [2]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [ ]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [ ]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) filtraciones agua [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [ ]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [ ]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [ ]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUERAS [2]
    Alcantarillado [ ]
    Energia eléctrica [ ]
    Gas [ ]
    Teléfono [ ]
    Calle pavimentada [ ]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000202

BZ
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 66
3. **Número del lote** — 08
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** Kra 7A C No 76-33 Sur
   Propietario: JOSE RIVEIRO ROMERO
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. **Número de familias en la edificación** — 1
11. **Número de residentes en la edificación** — 4
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 * 6 — 36
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. — 2
14. **Edad de la construcción** — 2.5 años
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — Mortero
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 2
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — PREFABRICADA
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) — 1
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 1
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — Por Manguera (PVC)
    - Alcantarillado — Tub gres 8"
    - Energia eléctrica — Comunal (con recibo)
    - Gas — 2
    - Teléfono — 2
    - Calle pavimentada — 2

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares — 300000
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario — 4'000000
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000203

BI
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [66]
3. **Número del lote** [09]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio [2]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [2]
7. **Dirección:** Kra 74D No 76-30. sur
   Propietario:
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [0]
11. **Número de residentes en la edificación** [0]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 45 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción**
    1. Menos de 1 año [ ]
    2. De 1 a 3 años [ ]
    3. De 3 a 6 años [ ]
    4. De 6 a 10 años [ ]
    5. Más de 10 años [ ]
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro Suelo [ ]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [ ]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación Madera [6]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [3]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores [ ]
    21.3 Inundación [ ]
    21.4 Otro (especificar) [ ]
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas [ ]
    22.3 Vigas [ ]
    22.4 Nudos de los pórticos [ ]
    22.5 Muros de cortante [ ]
    22.6 Escaleras [ ]
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios [ ]
    23.3 Tabiques de exteriores [ ]
    23.4 Instalaciones eléctricas [ ]
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua [2]
    Alcantarillado [2]
    Energia eléctrica [2]
    Gas [2]
    Teléfono [2]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES

Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]

Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000204

B1

N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

STA JULIANA

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   - 2.2 Número de la manzana [66]
3. **Número del lote** [11]
4. **Orientación principal de la construcción** [ ]
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa [ ]
   2. Incompleta 3. Lote vacio
6. **Posición de la construcción en el bloque** [ ]
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
7. **Dirección:** CRA 72 D 76-24 SUR
   Propietario: ANA SOTO
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [1]
11. **Número de residentes en la edificación** [2]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [ ]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años [2]
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:** [ ]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. **Estructra del techo:** CEMENTO [3]
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento LATAS Y TEJAS [ ]
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar)
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [6]
20. **Calidad de la construcción:** [ ]
    1. Buena 2. Regular 3. Mala
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:** [ ]
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores NO
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes [1]
    - 22.2 Columnas
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos [1]
    - 22.8 Cubierta
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores [1]
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción** [1]
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
25. **Condición del suelo en el lugar** [1]
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua MANGUERA [2]
    - Alcantarillado
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES

- Monto mensual de ingresos familiares [ ]
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000205

BZ
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código**
2. **Identificación de la construcción:**
   - 2.1 Código del barrio o asentamiento
   - 2.2 Número de la manzana — 66
3. **Número del lote** — 12
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacio — 2
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre — 2
7. **Dirección:** CRA 74C-7625 S
   Propietario: OCTAbro CHEV BOTINA
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada — 0
9. **Número de apartamentos en la edificación** — 1
10. Número de familias en la edificación — 1
11. Número de residentes en la edificación — 3
12. Area bruta de la construcción (m2) 6 x 6
13. Número de pisos: 1. 2. 3. 4. — 1
14. Edad de la construcción
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años — 2
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. Tipo de construcción
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro — 1
16. Estructura de la placa del piso: CEMENTO
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro
17. Estructra del techo:
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro — 3
18. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) — 3
19. Tipo de sistema estructural (ver descripción)
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación — 5
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala — 2
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    - 21.1 Deslizamiento de terreno
    - 21.2 Temblores NO
    - 21.3 Inundación
    - 21.4 Otro (especificar)
22. Daños en los elementos estructurales
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 22.1 Muros portantes — 1
    - 22.2 Columnas — 1
    - 22.3 Vigas
    - 22.4 Nudos de los pórticos
    - 22.5 Muros de cortante
    - 22.6 Escaleras
    - 22.7 Pisos — 1
    - 22.8 Cubierta — 1
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    - 23.1 Tabiques inferiores — 1
    - 23.2 Tabiques divisorios
    - 23.3 Tabiques de exteriores
    - 23.4 Instalaciones eléctricas
    - 23.5 Plomería Canalización (Gas)
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo — 1
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando — 2
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro — 1
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación — 1
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    - Agua — mangueras
    - Alcantarillado — tubos provisionales — 2
    - Energia eléctrica
    - Gas
    - Teléfono
    - Calle pavimentada

VALORES EN MILES
- Monto mensual de ingresos familiares
- Valor de bienes (enseres)
- Valor estimado del inmueble por el propietario
- Valor estimado del inmueble por catastro
- Percepción de peligro por los habitantes

Fotografías
No/0/ Si/1/

Fecha de inspección (mes, día, año)

Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____

000206

B2
N

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN EDIFICACIONES EN CASO DE DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

1. **Localidad, código** [ ]
2. **Identificación de la construcción:**
   2.1 Código del barrio o asentamiento [ ]
   2.2 Número de la manzana [6 6]
3. **Número del lote** [1 3]
4. **Orientación principal de la construcción**
   1. NS 2. EO 3. NE SO 4. NO SE [ ]
5. **Estado de la construcción:** 1. Completa
   2. Incompleta 3. Lote vacío [ ]
6. **Posición de la construcción en el bloque**
   1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [ ]
7. **Dirección:** CRA 74D NRO 76 20 S
   Propietario: ANGELINO ORJUELA
8. **Estado de ocupación:** 0. Ocupada 1. No ocupada [0]
9. **Número de apartamentos en la edificación** [1]
10. **Número de familias en la edificación** [2]
11. **Número de residentes en la edificación** [7]
12. **Area bruta de la construcción (m2)** 6 X 6 [ ]
13. **Número de pisos:** 1. 2. 3. 4. [1]
14. **Edad de la construcción** [1]
    1. Menos de 1 año
    2. De 1 a 3 años
    3. De 3 a 6 años
    4. De 6 a 10 años
    5. Más de 10 años
15. **Tipo de construcción**
    1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
    3. Institucional 4. Industrial 5. Otro [1]
16. **Estructura de la placa del piso:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [1]
17. **Estructra del techo:**
    1. Concreto reforzado 2. Metálico 3. Madera 4. Otro [3]
18. **Cubierta** 1. Teja 2. Asbesto cemento
    3. Zinc 4. De recuperación 5. Otro (especificar) [3]
19. **Tipo de sistema estructural (ver descripción)**
    1. Muros portantes 2. Pórtico
    3. Pórtico con tabiques 4. Entramado con tabiques
    5. Sistema mixto 6. De recuperación [5]
20. **Calidad de la construcción:**
    1. Buena 2. Regular 3. Mala [2]
21. **Ha sufrido anteriormente daño por:**
    21.1 Deslizamiento de terreno [ ]
    21.2 Temblores NO
    21.3 Inundación
    21.4 Otro (especificar)
22. **Daños en los elementos estructurales**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    22.1 Muros portantes [1]
    22.2 Columnas
    22.3 Vigas
    22.4 Nudos de los pórticos
    22.5 Muros de cortante
    22.6 Escaleras
    22.7 Pisos [1]
    22.8 Cubierta [1]
23. **Daño en elementos no estructurales e instalaciones**
    1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
    23.1 Tabiques inferiores [1]
    23.2 Tabiques divisorios
    23.3 Tabiques de exteriores
    23.4 Instalaciones eléctricas
    23.5 Plomería Canalización (Gas) [1]
24. **Daño en la toda la construcción**
    1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [1]
25. **Condición del suelo en el lugar**
    1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Blando [2]
26. **Inestabilidad del suelo**
    1. Ninguna 2. Reptamiento 3. Leve hundimiento
    4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caída de rocas
    7. Otro [1]
27. **Recomendaciones para medidas urgentes**
    1. Ninguna 2. Eliminación del peligro local
    3. Protección de la edificación del colapso
    4. Protección de las calles vecinas 5. Reubicación [1]
28. **Servicios públicos:** 1. Si 2. No
    Agua MANGUERA [2]
    Alcantarillado
    Energia eléctrica
    Gas [2]
    Teléfono [3]
    Calle pavimentada [2]

VALORES EN MILES
Monto mensual de ingresos familiares [ ]
Valor de bienes (enseres) [ ]
Valor estimado del inmueble por el propietario [ ]
Valor estimado del inmueble por catastro [ ]
Percepción de peligro por los habitantes

_____

_____

_____

Fotografías
No/0/ Si/1/ [ ]

Fecha de inspección (mes, día, año) [ ]
Nombre y firma de los inspectores

1. _____

2. _____