Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 248

FECHA SOLICITUD: Marzo 7 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 23 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO : Villas de Kennedy.

LOCALIDAD: Kennedy.

UBICACION: Carrera 90 Nº 54-17 Sur.

REF. OPES: 0407.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-P, zona de inundación, constituída por arcillas y limos poco permeables.
Zona plana, cuenta con malla vial sin pavimentar.
Ausencia de red de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de redes de drenaje.

CT 248. 000002

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Horo 7195.
FECHA VISITA:
BARRIO: Villas de Kennedy.
LOCALIDAD: Kennedy
LOCALIZACION: Cra. 90 No. 54-17 Sur
REFERENCIA OPES: 0407

CONTENIDO 95-5-6

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

MEDIO BAJO - INUNDACION

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA PLANA PROPENSAS A INUNDACION, LA RED VIAL SE ENCUENTRA SIN PAVIMENTAR, TELEFONO PUBLICO, AGUA LEGALIZADA, NO HAY SERVICIO O RED DE AGUAS LLUVIAS NI ALCANTARILLADO. SE OBSERVAN OBRAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Lince
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0997
FIRMA:

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

000003

CONCEPTO TECNICO OPES

No 67

FECHA: Marzo 7195.
FECHA VISITA:
BARRIO: Villas de Kennedy
LOCALIDAD: Kennedy
LOCALIZACION: Cra. 86 C 90 No. 54-17 Sur
REFERENCIA OPES: 0407.

CONTENIDO

95-5-6

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-P.

a) TIPO DE RIESGO: BAJO.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Servicio de Agua legaliza-
do, más sin pavimento, aunque
sean demarcados, no presenta ser-
vicio de alcantarillado,


RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES No se debe cons-
truir en esta zona debido a las
inundaciones q' se presentan en época
invernal.


NOMBRE: Salud. Sde Rgos.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033195
FIRMA: Salud Santamaria del Rgo


CT # 248

000004











S00000