# DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-6613
# SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
# COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA
# ADENDO No 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-6134

## 1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

| ATENDIÓ | JAIRO MAURICIO DIAZ SALAZAR | | | SOLICITANTE: |
|---|---|---|---|---|
| COE | 22 | MOVIL | 20 | Unidad Atención Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB |
| FECHA | Diciembre 17 y 18 de 2011 | HORA | 1:30 pm | **VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector |

| DIRECCIÓN | Transversal 1B y Carrera 1 Este entre Calle 114A Sur y 115B Sur | ÁREA DIRECTA | | 9800 m² | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRIO | Villa Anita III Sector Sector catastral Villa Anita | POBLACIÓN ATENDIDA | | 46 | | | |
| UPZ | 58 - Comuneros | FAMILIAS | 11 | ADULTOS | 27 | NIÑOS | 19 |
| LOCALIDAD | 5 - Usme | PREDIOS EVALUADOS | | 13 | | | |
| CHIP | AAA0172OCBR | OFICIO REMISORIO | | CR-15215 | | | |

Este Diagnóstico Técnico corresponde a un adendo aclaratorio al Diagnóstico Técnico DI-6134, el cual fue adelantado por personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, FOPAE, luego de la situación de emergencia reportada de acuerdo al evento SIRE 490956, atendidos los días 17 y 18 de Diciembre de 2011, en el sector ubicado entre la Transversal 1B y Carrera 1 Este entre Calle 114A Sur y 115B Sur, en el barrio Villa Anita III sector y el sector catastral Villa Anita de la localidad de Usme.

En el diagnostico Técnico DI-6134, en el numeral **11. (RECOMENDACIONES)**, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, recomendó entre otros:

- Evacuar y continuar en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con Prioridad Técnica uno (1) las familias relacionadas en la Tabla No. 6, del barrio Villa Anita III Sector en la localidad de Usme, dado que en la atención del evento SIRE 490956, se encontró viviendas que no han acatado la recomendación de evacuación.

Tabla 6. Predios que se recomendó evacuar e incluir con prioridad técnica uno (1) en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no Mitigable bajo el DI-5950

| ACTA DE EVACUACIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA EVACUACIÓN | DIRECCIÓN DEL PREDIO | NOMENCLATURA (CT-4323) | | IDENTIFICADOR GENERADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANZANA | PREDIO | |
| 3383 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 13 | A2 | 3 | 2011-5-13414 |
| 3856 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 17 | A2 | 4 | 2011-5-13420 |
| 3854 | 04-Jun-11 | CL 114A SUR No. 1 - 19 | A2 | 13 | 2011-5-13419 |
| 3384 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 23 | A2 | 13 | 2011-5-13415 |
| 3382 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 37 | A2 | 6 | 2011-5-13412 |
| 3381 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 41 | A2 | 8 | 2011-5-13413 |
| 3852 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 45 | A2 | 9 | 2011-5-13418 |
| 3851 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 49 | A2 | 10 | 2011-5-13417 |
| 3850 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No.1 - 53 | A2 | MJ | 2011-5-13416 |

- Evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con Prioridad Técnica uno (1) a las familias relacionadas en la Tabla No. 7, del barrio Villa Anita III Sector y del sector catastral Villa Anita en la localidad de Usme.

Tabla 7. Predios que se recomienda evacuar e incluir con prioridad técnica uno (1) en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no Mitigable, en atención al evento SIRE 490956 los días 17 y 18 de Diciembre de 2011

| ACTA DE EVACUACIÓN | FECHA ACTA DE EVACUACIÓN | DIRECCIÓN DEL PREDIO | U. H. | POSIBLE RESPONSABLE DEL PREDIO | NOMENCLATURA (CT-4323) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MANZANA | PREDIO |
| 3688 | 17-Dic-11 | Calle 114A Sur No 1-27 | 1 | Martín Calcetero | A2 | 06 |
| 3682 | 17-Dic-11 | Calle 114A Sur No 1-07 | 1 | Dagoberto Escamilla Gutiérrez | A2 | 02 |
| 3681 | 17-Dic-11 | Calle 114A Sur No 1-03 | 1 | Luz Isleni Cadena | A2 | 01 |
| 3693 | 18-Dic-11 | Calle 115 Sur No 1B-17 | 1 | Blanca Estella Rubiano | Sin identificación | Sin identificación |

## ACLARACIONES

Revisado los Diagnósticos Técnicos DI-5569, adendo DI-5950, DI-6134, el Concepto Técnico CT-4323, y el Adendo CT-4468, y la información cartográfica que reposa en el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, se pudo determinar que en algunos predios evacuados en atención al evento SIRE 114737 del 4 de Junio de 2011 y al evento SIRE 490956 del 17 y 18 de Diciembre de 2011 y que fueron recomendados a inclusión en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable bajo los Diagnósticos DI-5569, adendo DI-5950 y DI-6134, se presentaron inconsistencias en la

identificación en cuanto a su dirección y ubicación Manzana - Lote, según el Concepto Técnico CT-4468; Adicionalmente por error involuntario en el Diagnóstico Técnico DI-6134, se recomendó la inclusión al programa de reasentamiento algunos predios que ya habían sido identificados en el Diagnóstico Técnico DI-5569, y su adendo DI-5950, por lo tanto las recomendaciones mencionadas anteriormente, con sus correspondientes tablas se modifican por:

- Evacuar y continuar en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con Prioridad Técnica uno (1) los responsables de los predios relacionados en la Tabla No. 6, del barrio Villa Anita III Sector en la localidad de Usme, dado que en la atención del evento SIRE 490956, se encontró viviendas que no han acatado la recomendación de evacuación.

**Tabla 6.** Predios evacuados en la atención del evento SIRE 114737 del 4 de Junio de 2011, y que se recomendó incluir con prioridad técnica uno (1) en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no Mitigable bajo el DI-5569, y que fueron evacuados nuevamente en atención del evento SIRE 490956 del 17 y 18 de Diciembre de 2011

| ACTA DE EVACUACIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA EVACUACIÓN | DIRECCIÓN DEL PREDIO | NOMENCLATURA (CT-4323) | | IDENTIFICADOR GENERADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANZANA | PREDIO | |
| 3681 | 17-Dic-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 03 * | A2 | 1 | 2011-5-14150 |
| 3682 | 17-Dic-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 07 * | A2 | 2 | 2011-5-14151 |
| 3383 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 13** | A2 | 3 | 2011-5-13414 |
| 3856 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 17** | A2 | 4 | 2011-5-13420 |
| 3854 | 04-Jun-11 | CL 114A SUR No. 1 - 19** | A2 | 13 | 2011-5-13419 |
| 3384 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 23** | A2 | 13 | 2011-5-13415 |
| 3382 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 27** | A2 | 6 | 2011-5-13412 |
| 3381 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 41** | A2 | 8 | 2011-5-13413 |
| 3852 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 45** | A2 | 9 | 2011-5-13418 |
| 3851 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No. 1 - 49** | A2 | 10 | 2011-5-13417 |
| 3850 | 04-Jun-11 | CL 114 A SUR No.1 - 53** | A2 | MJ | 2011-5-13416 |

* Predios evacuados en la atención del evento 114737 y recomendados a reasentamiento bajo el DI-5569

** Predios no evacuados en la atención del evento 114737 y recomendados a reasentamiento bajo DI-5569 Fueron evacuados en atención al evento 490956

- Evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con Prioridad Técnica uno (1) a los responsables de los predios relacionados en la Tabla No. 7, del barrio Villa Anita III Sector y del sector catastral Villa Anita en la localidad de Usme.

**Tabla 7.** Predios que se recomienda evacuar e incluir con prioridad técnica uno (1) en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no Mitigable, en atención al evento SIRE 490956 los días 17 y 18 de Diciembre de 2011

| ACTA DE EVACUACIÓN | FECHA ACTA DE EVACUACIÓN | DIRECCIÓN DEL PREDIO | U. H. | POSIBLE RESPONSABLE DEL PREDIO | NOMENCLATURA (CT-4323) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MANZANA | PREDIO |
| 3688 | 17-Dic-11 | Calle 114A Sur No 1-37 | 1 | Martín Calcetero | A2 | 07 |
| 3693 | 18-Dic-11 | Calle 115 Sur No 1B-17 | 1 | Blanca Estella Rubiano | Sin identificación | Sin identificación |

Adicionalmente se anexa la siguiente recomendación:

- A la Caja de Vivienda Popular - CVP, cordialmente se le recomienda, verificar lo referente a la titularidad de los predios listados en la tabla No 6 y 7, dado que la información que se consigna en esta tabla y con la cual se recomendó la inclusión de los mismos al Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, corresponde a la información suministrada en campo por los responsables de estos predios durante la atención de los eventos.

Finalmente se reitera, que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, mantiene las conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el DI-6134, con excepción de la tabla No. 6 y 7, las cuales se modifican mediante el presente diagnostico técnico aclaratorio, y anotando que se anexa la recomendación hacia la Caja de Vivienda Popular realizada en el presente documento.

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | JAIRO MAURICIO DIAZ SALAZAR |
| **PROFESIÓN** | INGENIERO CIVIL |
| **MATRÍCULA** | 17202122418 CLD |

Elaboró

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA |
| **PROFESIÓN** | INGENIERODE MINAS-ESPECIALISTA EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALES |
| **MATRÍCULA** | 2521875094 CND |

Revisó

**MARGARITA CORDOBA GARCIA**
**SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS**