1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO DE REGULARIZACIÒN No.	**CT – 8043** **Adenda No. 1 al CT-8001**
1.2 ÁREA:	Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
1.3 COORDINACIÓN:	Conceptos y Certificaciones de Riesgo
1.4 CARTA REMISORIA No.	**CR-21970**

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:	Secretaría Distrital de Hábitat
2.2 LOCALIDAD:	4. San Cristóbal
2.3 UPZ/UPR:	50. La Gloria
2.4 BARRIO:	Urbanización El Rubí – Barrio San José Oriental
2.5 ÁREA (Ha):	18.61
2.6 FECHA DE VISITA:	No aplica
2.7 FECHA DE EMISION:	10 de Noviembre de 2015
2.8 TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa
2.9 VIGENCIA:	Temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector.

3. INTRODUCCIÓN

Este documento está dirigido a la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT con el fin de modificar y aclarar aspectos presentados en el CT-8001 de 2015, emitido para el Programa de Legalización y Regularización de Barrios como un instrumento para la reglamentación de la regularización del barrio y como tal, busca establecer restricciones o condicionamientos para la ocupación del suelo y recomendaciones para el uso de las zonas expuestas a condiciones de amenaza por fenómenos de remoción en masa. El presente concepto técnico se emite por solicitud de la SDHT debido a cambios en la información general, en la información cartográfica de las coordenadas de localización del barrio y en los límites del mismo.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

Se resalta que los ítems señalados a continuación emplearan la misma numeración del CT-8001, con el fin de mantener concordancia en la información presentada.

ADENDA

Teniendo en cuenta las inconsistencias evidenciadas en los numerales **2.5 ÁREA (Ha)** y **4 LOCALIZACIÓN Y LÍMITES** del Concepto Técnico de Regularización CT-8001, se realiza la presente ADENDA con el fin de actualizar y reemplazar dicha información de la siguiente manera:

2. INFORMACION GENERAL

2.5 ÁREA (Ha): 18.61

4. LOCALIZACIÓN Y LÍMITES

El Barrio Urbanización El Rubí – Barrio San José Oriental, se localiza en el costado occidental de la localidad de San Cristóbal, la cual se encuentra a su vez ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, sobre la falda y costado occidental de los Cerros Orientales que bordean la Sabana de Bogotá.

A este barrio se accede a través de la Carrera 10 hacia el sur y luego se toma la Calle 34 Sur hacia el oriente, para continuar por la Calle 37 Sur hasta la Carrera 4 Este, para ingresar al barrio por el occidente de la ciudad.

Los límites del Barrio son los siguientes:

Norte:	Sector Catastral Altos del Poblado
Sur y occidente:	Barrio La Gloria
Oriente:	Barrio Moralva

El Barrio Urbanización El Rubí – Barrio San José Oriental se encuentra localizado aproximadamente entre las siguientes coordenadas planas con origen Bogotá (Tabla 1):

Norte	94774.16 a 94424.91
Este	98344.58 a 99350.00

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

Los parámetros físicos (marco físico del sector, geología y geomorfología, procesos morfodinámicos, hidrografía, clima y análisis hidrológico, factor antrópico, uso y cobertura general) y la calificación de Amenaza y Riesgo, así como las conclusiones, recomendaciones y observaciones del Concepto Técnico CT-8001, se considera permanecen en las mismas condiciones y por lo tanto se mantienen vigentes.

10. FIRMAS

12.1 Elaboró: **LUZ MARINA DURÁN CAMARGO** Ingeniero Civil – Esp. Vías MP: 54202124081 NTS Conceptos y Certificaciones de Riesgo	12.2 Elaboró: **RUBEN GIOVANI CUERVO** Geólogo MP: 3295 Conceptos y Certificaciones de Riesgo
12.1 Revisó: **NUBIA LUCÌA RAMIREZ CRIOLLO** Profesional Especializado Conceptos y Certificaciones de Riesgo	12.1 Revisó y Avaló: **JESÚS ENRIQUE ROJAS OCHOA** Profesional Especializado Responsable de Grupo de Estudios y Conceptos Técnicos

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co