Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1989

FECHA SOLICITUD:	**Mayo 28 de 1996**
FECHA EMISION:	**Julio 30 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**DAPD - INURBE**
BARRIO:	**Las Colinas**
LOCALIDAD:	**Rafael Uribe Uribe**
UBICACION:	**Diagonal 32 Sur No. 15B-10 Int. 9 lote 2 Mz. 20A-(12)**
REF. OPES:	**Puntual**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Ninguno

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar obra con asesoría de personal calificado.

JUSTIFICACION TECNICA

La zona en estudio se encuentra localizada en una pendiente baja, con vías peatonales y en buen estado.

La vivienda es de una planta y está en obra negra.

Presencia de todos los servicios básicos.

DIRECTORA

CONCEPTO TECNICO No. 1989

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 6 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**INURBE, Alcaldía Local**
BARRIO:	**La Esperanza**
LOCALIDAD:	**Ciudad Bolívar**
UBICACION:	**Calle 69 C No. 18P-45 Sur (Puntual)**
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por deslizamiento y contaminación por aguas negras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar canalización de aguas lluvias.
Dragar el caño periódicamente.
Para mejoras de vivienda, solicitar asesoría profesional.

JUSTIFICACION TECNICA

La zona cuenta con pendientes moderadas, topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar, con afectación por un caño de aguas negras en el que observamos basuras y desechos orgánicos los cuales pueden producir represamientos e inundaciones.
Observamos algunos taludes sin ningún tratamiento, erosionados y agrietados con presencia de deslizamientos activos.
Su vía de acceso es limitada y en mal estado.

DIRECTOR

CONCEPTO TECNICO No. 1989

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 6 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**INURBE, Alcaldía Local**
BARRIO:	**La Esperanza**
LOCALIDAD:	**Ciudad Bolívar**
UBICACION:	**Calle 69 C No. 18P-45 Sur (Puntual)**
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por deslizamiento y contaminación por aguas negras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar canalización de aguas lluvias.
Dragar el caño periódicamente.
Para mejoras de vivienda, solicitar asesoría profesional.

JUSTIFICACION TECNICA

La zona cuenta con pendientes moderadas, topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar, con afectación por un caño de aguas negras en el que observamos basuras y desechos orgánicos los cuales pueden producir represamientos e inundaciones.
Observamos algunos taludes sin ningún tratamiento, erosionados y agrietados con presencia de deslizamientos activos.
Su vía de acceso es limitada y en mal estado.

Original firmado por
DIRECTOR

ALCALDIA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA D.C
Fondo para la Prevención y Atención
de Emergencias

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1989

URGENTE

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 6/96
BARRIO La Esperanza
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Calle 69C # 18P-45Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Inurbe - AC

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento y contaminación por aguas Negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La zona cuenta con pendientes moderadas, topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar con afectación por un caño de aguas negras en el que observamos basuras y desechos orgánicos los cuales pueden producir represamientos e inundaciones.
Observamos unos taludes sin ningun tratamiento, erosionados y agrietados con presencia de deslizamientos activos.
Su vía de acceso es limitada y en mal estado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar canalización de aguas lluvias.
- Dragar el caño periodicamente
- Para mejoras de vivienda solicitar asesoria profesional

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: ~~2520257103~~
FIRMA: