INFORME TECNICO No. 683

TRABAJOS DE RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIALES EN EL TALUD ALEDAÑO A LA URBANIZACION SAN LUIS, BARRIO 20 DE JULIO, LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

El 20 de Marzo de 1999 se presentó un flujo de lodos en el talud ubicado en las inmediaciones del Conjunto residencial San Luis, Barrio 20 de Julio, Localidad San Cristobal, Calle 25 A sur con carrera 4 A, el cual taponó el acceso de dos viviendas localizadas en la calle 25 A sur 4A-20 y 4A-24.

Con el fin de que los habitantes de estas dos viviendas pudieran retirar sus pertenencias, ya que fueron evacuados para preservar sus vidas, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá consideró necesario retirar el material que obstaculizaba el acceso a estas viviendas.

Para tal efecto la Dirección contrató la recolección y retiro de este material, trabajos que se realizaron desde el 22 de Junio hasta el 30 de Junio de 1999, retirando en total 496 M3 de material, dejando libre el acceso a las viviendas, tal como se observa en la secuencia de obras registrada en el anexo fotográfico.

Vale la pena aclarar que estos trabajos no involucran ninguna obra de mitigación de riesgos. Igualmente se reitera que estas dos viviendas no deben ser habitadas, ya que se pueden presentar nuevos deslizamientos.

Se anexa un registro fotográfico de las labores realizadas.

NOMBRE: WILSON DAVID MORENO PRADA.
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202-32250 C/MARCA

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS **Vo.Bo.**_____