000001

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2026.C.
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: LA AGUADITA
LOCALIDAD: SUBA
UBICACION : Kr 84 No 124 - 64
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR REMOSION EN MASA

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio se encuentra ubicado sobre arcillolites de la formación Guaduas, con una alta pendiente.
Se presentan movimientos del tipo reptación de suelos los cuales en el momento han afectado a las viviendas ; produciendo agrietamientos y separación , asi como poblemas de asentamientos.
Esta vivienda presenta estado crítico, las estructuras han alcanzado separaciones

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

REUBICAR, vivienda afectada.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Junio 11/96
BARRIO LA AGUADITA
LOCALIDAD SUBA
LOCALIZACION Kr 84 No 134-64
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

ALTO POR REMOSION EN MASA

b) JUSTIFICACION TECNICA:

* El barrio se encuentra ubicado sobre arcillolitas de la Formación Guaduas, ~~en~~ ~~en~~ con una alta pendiente.
Se presentan ~~pro~~ movimientos del tipo reptación de suelos los cuales en el momento han afectado las viviendas, produciendo "agrietamientos y separación", así como problemas de asentamientos.

* Esta vivienda presenta estado crítico, en las estructuras alcanzando separaciones de hasta 30 cm.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

* Reubicar.

NOMBRE: Doris Suaza
PROFESION: Geologa
MATRICULA No.: 1550

FIRMA: Doris Suaza

[signature]
Ing. Civil
[signature] 25202033 95