Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

# DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 132

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 14 de Enero de 1997 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | E.A.A.B |
| BARRIO: | Proyecto (Tanque El Zuque) |
| LOCALIDAD: | San Cristobal |
| UBICACIÓN: | Según Plano adjunto |
| REF. OPES: | 772 |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción donde se proyecta la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable.
Se encuentra localizado en una zona de escarpes fuertes y sin urbanizar.
En la actualidad no presenta via de acceso vehicular

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para el diseño de la cimentación de la estructura,
Evitar la construcción de cortes muy profundos.
Evitar la deforestación.

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | JOSÉ LUIS DAZA |
| PROFESIÓN: | Ing. Civil |
| MATRICULA: | 2520234527 CND |
| FIRMA: | |

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE