Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1219

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febrero 26 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	SOP
BARRIO:	BILBAO
LOCALIDAD:	Suba
UBICACION	Cra 115 # 145 - 09
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo - inundación en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana con suelos blandos y poco permeables, servicios clandestinos.

Se presenta inundación en época de invierno, algunos predios se encuentran sobre la ronda del río Bogotá.

El Localizado en esta dirección no se encuentra sobre la ronda.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solamente los predios que se encuentran sobre la ronda, no se les pueden dar servicios.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Pava
DIRECTOR

1029902

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	703
FECHA:	
FECHA VISITA	Febrero 26-96
BARRIO	Bilbao
LOCALIDAD	Suba.
LOCALIZACION	Cra 155 No. 145-09. S.O.P
REFERENCIA OPES	

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: ~~Ninguno~~ bajo inundación en epoca de invierno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana con suelos blandos y poco permeables servicios clandestinos se presenta inundación en época de invierno, algunos predios se encuentran sobre la Ronda del río Bogotá. El localizado en esta dirección no se encuentra sobre la Ronda.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES. Solamente los predios q' se encuentren sobre la Ronda no se les pueden dar servicios.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Pag
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 3520203395
FIRMA: [signature]

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.